

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.4 TSi COMFORT
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	103 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	149 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	12.12.2014	STK	08.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, Tažné zařízení, Sada zimních kol v ceně vozidla			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bluetooth, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeugdatenträger	
1	WVG ZZZ 1T z FW041430
	1T3 3B1
2	TOURAN 1.4 COMFO
	103 KW TSI M6F
3	CTHC KWB
	LC9A 50
4	B0A V51 G0K HH7 J1L D4R
	- 1AT 1G8 2PP 1NL 5RQ 5SL TF0
	0BF 3S1 3U7 QG1 8AE 8GU 8ZH

Service-nachweis II

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☐ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturrempfehlung

☒ Kundenwunsch
(auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 03.02.26

bei km-Stand: 142.564

Rechnungsummer:

Service durchgeführt:

Ihr Kfz-Meisterbetrieb

Boxenstopp-Krack GmbH
 Südruhrstraße 11
 71504 Metzingen, Tel. 0714 91922-112
 Fax 0714 91922-113

www.boxenstopp-krack.de
 Stempel des Kfz-Meisters

Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
☐ nach Service-Intervall-Anzeige

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:

☐ AdBlue®

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Dieselmotorkraftstoff

☒ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Haldekupplung: Öl

☐ Keilrippenriemen

☒ Luftfiltereinsatz

☐ Reifenfüllstoffe (Dichtmitel)

☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz

☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

☐

☐

LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Zusatzarbeiten

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Klassen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch:
 x Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt?

Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel: