

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	238 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	Style 2.0 TDI 4x4 110kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	255 104 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	27.02.2018	STK	14.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, servisní knížka, pravidelně servisováno,, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, VELMI ZACHOVALÝ STAV VOZU, Možnost prodloužení záruky, možné financování vozidla, Garance najetých KM i původu vozidla, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD A OVĚŘENÝ NÁJEZD KM.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Dojezdové rezervní kolo, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU

Fotografie













SKODA
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-28
Lauffleistung	28457 km
Auftragsnummer	2018006284
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter SKODA Service-Partner	JA
Mobilitätsgarantie	JA (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-02-23
Lauffleistung	0 km
Auftragsnummer	2018002426
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter SKODA Service-Partner	JA
Mobilitätsgarantie	JA (bis Anzeige Service)

SKODA
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-10-16
Lauffleistung	17923 km
Auftragsnummer	2019008408
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Substanz-Pollenfilter ✓ Antiblockiersystem
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter SKODA Service-Partner	JA
Mobilitätsgarantie	JA (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-14
Lauffleistung	19233 km
Auftragsnummer	2019004016
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Ölwechsel ✓ Ölwanne reinigen ✓ Luftfilterwechsel
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter SKODA Service-Partner	JA
Mobilitätsgarantie	JA (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-10-04
Lauffleistung	18875 km
Auftragsnummer	201801106
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Substanz-Pollenfilter ✓ Antriebskupplung ✓ Erweiterte Inspektionserweiterung
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter SKODA Service-Partner	JA
Mobilitätsgarantie	JA (bis Anzeige Service)

Seite 2 von 2

Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	1W8L7NE3X027330
Typbezeichnung	OC 120V D17 170kW DHA
Datum der Ausfertigung	2018-02-27

Eintragung der Werkstatt

Datum	2020-09-17
Lauffleistung	25483 km
Außen ZAK durchgeführt	Ja
Durchgeführt von	Antonie Scharf (Intern) Ferdinand Pöschke (Patz 1) Johannes L. Lohmann Dietrich
Autorisierter SKODA Service-Partner	JA

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2018-03-16
Lauffleistung	24801 km
Auftragsnummer	201801399
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Substanz-Pollenfilter ✓ Ölwanne reinigen ✓ Ölwechsel ✓ Ölwanne reinigen ✓ Ölwanne reinigen
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter SKODA Service-Partner	JA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-05-14
Lauffleistung	51482 km
Auftragsnummer	202003184
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter SKODA Service-Partner	JA
Mobilitätsgarantie	JA (bis Anzeige Service)

Seite 1 von 1

