

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	209 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Renault
Model	Captur	Model - doplňující informace	1.2 TCe 87kW
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	87 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	49 805 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	16.10.2017	STK	07.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Oranžová metalíza
Provozní hmotnost	12 700 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 727 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











DOKLADY O PROVEDENÍ ÚDRŽBY (1/6)

VIN: FR2J2031655439205

Datum:	Km:	Č. faktury:	Komentář/oznámka:
24.10.2018	17 433		
Typ úkonu: Prohlídka		Razítko:	720000264 vozidla
Protikoroziční kontrola: OK ☒ KO ☐			údržba 274. 01.12
*Viz příslušná strana			
11.10.2019	19 307		
Typ úkonu: Prohlídka		Razítko:	170000264
Protikoroziční kontrola: OK ☒ KO ☐			mot. olej + fil
*Viz příslušná strana			
9.10.2020	29 000		
Typ úkonu: Prohlídka		Razítko:	170000264
Protikoroziční kontrola: OK ☒ KO ☐			170000264
*Viz příslušná strana			

6.8

DOKLADY O PROVEDENÍ ÚDRŽBY (2/6)

Datum: 21.11.2021 Km: 32441	Č. faktury:	Komentář/údržba:
Typ úkonu: Prohlídka	Razítko:	Výměna mol. olej + filtr
Protikoroziní kontrola: OK ☐ KO* ☐		
*Viz příslušná strana		

Datum: 27.11.2021 Km: 37474	Č. faktury:	Komentář/údržba:
Typ úkonu: Prohlídka	Razítko:	Výměna mol. olej + filtr vedrech, kabína
Protikoroziní kontrola: OK ☐ KO* ☐		
*Viz příslušná strana		

Datum: 16.11.24 Km: 39933	Č. faktury:	Komentář/údržba:
Typ úkonu: Prohlídka	Razítko:	Výměna mol. olej + filtr + vedrech + kabína svrsky
Protikoroziní kontrola: OK ☐ KO* ☐		
*Viz příslušná strana		

DOKLADY O PROVEDENÍ ÚDRŽBY (3/6)

VIN: _____

Datum: 14.11.15 Km: 43000	Č. faktury:	Komentář/údržba:
Typ úkonu: Prohlídka	Razítko:	upř. olej kabína + filtr prohlídka
Protikoroziní kontrola: OK ☐ KO* ☐		
*Viz příslušná strana		

Datum: _____ Km: _____	Č. faktury:	Komentář/údržba:
Typ úkonu: Prohlídka	Razítko:	
Protikoroziní kontrola: OK ☐ KO* ☐		
*Viz příslušná strana		

Datum: _____ Km: _____	Č. faktury:	Komentář/údržba:
Typ úkonu: Prohlídka	Razítko:	
Protikoroziní kontrola: OK ☐ KO* ☐		
*Viz příslušná strana		

31. 7. 26 GEOMETRIE
— A ČISTĚNÍ KAMATIZACE