

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	228 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf Sportsvan	Model - doplňující informace	Comfortline 1,2 TSI 81 KW
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	177 741 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	21.10.2016	STK	15.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Zlatá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

Koupeno v A, servisní knížka, pravidelně servisováno, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, VELMI ZACHOVALÝ STAV VOZU, Možnost prodloužení záruky, možné financování vozidla, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD, OVĚŘENÝ NÁJEZD KM A KOMPLETNÍ DOLOŽITELNÁ SERVISNÍ HISTORIE.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, , ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie











[illegible]

Service-Nachweis 2		zu 3. vom Zustellstreifen - Wechsel von	
zu 7. Kern, durchgeführt worden		zu 3. ☒ Antifahrer	
☒ Ölwechsel Service		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ Inspektion		☒ Bremskraftverstärker	
☒ mit Motorölwechsel		☒ Getriebeöl: DSG / ATF	
☒ mit erweiterten Inspektionsumfang		☒ Halbreinigung Öl	
☒ Langläufige Motorteil verwendet		☒ Kollisionswarnen	
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Engpasssteile		☒ Luftfilterersatz	
☒ Prüfung des Scheinwerfer-Einstellung		☒ Reifenluftdruck (Dichtmittel)	
☒ Reparaturrempfehlung		☒ Stahl- und Polenteileinsatz	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)		☒ Zahnriemen	
Service durchgeführt von: 50318		☒ Zündkerzen	
bei km-Stand: 50316			
Rechnungsumsatz:		zu 3. ☒	
Service-Vertriebler GmbH Volkmann, Audi und Seat Service 513 16050 St. Johann i. Pg., Salzburgerstraße 21 Tel. +43 662 8440-0, Fax +43 662 8440-340 www.audi-mercedes-benz-austria.at E-Mail: service@volkmann.at E-Mail: volkmann@volkmann.at		technische Dienstleistungsanbieter: Vertriebler GmbH Volkmann, Audi und Seat Service 513 16050 St. Johann i. Pg., Salzburgerstraße 21 Tel. +43 662 8440-0, Fax +43 662 8440-340 www.audi-mercedes-benz-austria.at E-Mail: service@volkmann.at E-Mail: volkmann@volkmann.at	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service Energie			
☒ nach Service-Intervall-Abschluss			
oder			
am (Datum): _____			
oder			
bei (km-Stand): _____			

Service-Maschinen 3	
☒ Ja / Nein, durchgeführt wurde:	☒ Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsafran/Stopfrizer
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl DSG*, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbakkupplung Öl
☒ Kormosens- und Dichtungsprüfung der Endorgane	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinlass
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenluftdruck (Dachmonteur)
☒ Kundewunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinlass
Service durchgeführt am: 15.11.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 60083	☒ Zündkerzen
Rechnung Vierthaler GmbH	Vierthaler GmbH
Service-Verfahren Service Betrieb	Service Betrieb
513 Salzburgerstraße 21 5600 St. Johann i. Pfg. Telefon +43 (0)6412 8640-0 Telefax +43 (0)6412 8640-340 Stempel 01511 1911	LongLife Mobilisierungsanreise: 513 Salzburgerstraße 21 5600 St. Johann i. Pfg. Telefon +43 (0)6412 8640-0 Telefax +43 (0)6412 8640-340 Stempel 01511 1911 www.vierthaler.at www.vierthaler.at
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Intervall	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): _____	am (Datum): _____
oder	
bei (km-Stand): _____	bei (km-Stand): _____

Dokumentation der Karosserie

Abb. 5: Prinzipdarstellung der für die Farbmenge und Farbmusterwahl
Ihre Fachhändler markiert in Abb. 5 nachfolgende Linie durch folgende
X Kreuzer ☐ Streifen ☐ Querstreifen

Mängel festgezeichnet? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

[illegible]

Service		Zu Item: constanzieren – weichen aus	
12/12	Service-Durchgeführt wurde:	0/1/3	AdBlue*
0/1/3	Ölwechsel-Service	0/1/3	Bremsflüssigkeit
0/1/3	Inspektion	0/1/3	Dielektrikstoffmisch
X/1/3	mit Handölwechsel	0/1/3	Gerieböl: 05G*, A19
0/1/3	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/1/3	Haldexkupplung: Oi
Y/1/3	Longlife Motoröl verwendet	0/1/3	Kalksperrriemen
0/1/3	Karosserie- und Dichtungsprüfung der Ergänzungen	0/1/3	Lufffiltereinatz
0/1/3	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/1/3	Reifenflüssiche (Dichtmittel)
0/1/3	Reparaturempfehlung	0/1/3	Staub- und Pollenfiltereinatz
0/1/3	Kundenanweisung	0/1/3	Zahriemen
Service durchgeführt am: 13.12.2012		0/1/3	Zündkerzen
bei km-Stand: 17010		0/1/3	_____
Rechnungsummer: _____		Longlife Mobilitätsgarantie	
Service durchgeführt von: Herberg Walch			
Venedigerstrasse 9			
A-5800, 36 Johann / Pö.			
Stempel des Herstellers: D 64 12 / 32		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): _____ oder bei (km-Stand): _____	
Zusatzarbeiten	
am (Datum): _____ oder bei (km-Stand): _____	

Abbildung der Kfz-Inspektion

Abb. B Prinzipdarstellung Glt für alle Fahrzeug- und Kfz-Inspektionen

Ihre Fachbetriebe markiert in Abb. B benutzte Teile durch folgende Markierungen:

☒ Kfz-Inspektion ☐ Kfz-Inspektion ☐ Kfz-Inspektion

Mängel festgehalten: Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis ¹⁾		Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von	
2a / Nein: Durchgeführt wurde:	3 / Ja	3 / Ja	AdBlue*
3 / 1 Ölwechsel-Service		3 / Ja	Bremsschüssigkeit
3 / 2 Inspektion		3 / Ja	Dieselpartikelfilter
3 / 3 mit Motorölwechsel		3 / Ja	Getriebeöl: DSG*, ATF
3 / 4 mit erweitertem Inspektionsumfang		3 / Ja	Halbkupplung: Öl
3 / 5 LongLife-Motoröl verwendet		3 / Ja	Keilrippenriemen
3 / 6 Karosserie- und Dichtungsprüfung des Endanstriche		3 / Ja	Luftfiltereinheit
3 / 7 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		3 / Ja	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
3 / 8 Reparaturempfehlung		3 / Ja	Staub- und Pollenfiltereinheit
3 / 9 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		3 / Ja	Zahnräder
Service durchgeführt am: 16.9.2024		3 / Ja	Zündkerzen
bei km-Stand: 147.770		3 / Ja	
Nachweisnummer:		3 / Ja	

Service-Nachweis ¹⁾

KFZ-FACHBETRIEB

Herbert Walch

Venedigstrasse 9

A-8600 St. Johann i. Pg.

Tele. + Fax: 0 6 4 12 62 12

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Die nächsten Service-Termine	
Service-Intervall	Zusatzarbeiten
oder	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	

18 Serviceplan

1000170250

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

3/1/3 Ölwechsel Service

3/1/3 Inspektion

3/1/3 mit Motorölwechsel

3/1/3 mit erweitertem Inspektionsumfang

3/1/3 LongLife Motoröl verwendet

3/1/3 Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage

3/1/3 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

3/1/3 Reparaturrempfehlung

3/1/3 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 16. 9. 25

bei km-Stand: 166.004

Rechnungsnummer: 0447C

Service durchgeführt von:

3/1/3 AdBlue®

3/1/3 Bremsflüssigkeit

3/1/3 Dieselelektronik

3/1/3 Getriebeöl: DSG®, ATF

3/1/3 Haldeverstellung: Öl

3/1/3 Kettspannen

3/1/3 Luftfiltereinsatz

3/1/3 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

3/1/3 Staub- und Pollenfiltereinsatz

3/1/3 Zahnriemen

3/1/3 Zündkerzen

3/1/3

3/1/3

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

3 nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosierspülung

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeugtypen.

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeugtypen.

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeugtypen.

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeugtypen.

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

3/1/3 Ölwechsel Service

3/1/3 Inspektion

3/1/3 mit Motorölwechsel

3/1/3 mit erweitertem Inspektionsumfang

3/1/3 LongLife Motoröl verwendet

3/1/3 Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage

3/1/3 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

3/1/3 Reparaturrempfehlung

3/1/3 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 16. 9. 25

bei km-Stand: 166.004

Rechnungsnummer: 0447C

Service durchgeführt von:

3/1/3 AdBlue®

3/1/3 Bremsflüssigkeit

3/1/3 Dieselelektronik

3/1/3 Getriebeöl: DSG®, ATF

3/1/3 Haldeverstellung: Öl

3/1/3 Kettspannen

3/1/3 Luftfiltereinsatz

3/1/3 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

3/1/3 Staub- und Pollenfiltereinsatz

3/1/3 Zahnriemen

3/1/3 Zündkerzen

3/1/3

3/1/3

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

3 nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosierspülung

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeugtypen.

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeugtypen.

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeugtypen.

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeugtypen.

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz

9/9