

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	1.6TDI 75kw 2-míst
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	75 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	190 200 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	20.03.2014	STK	16.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	1 418 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	2	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

☐ CARWORX - Tak trochu jiný autobazar ☐ Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německu ☐
☐ Historie: 1. majitel | Nehavarované ☐ Servisní knížka: Kompletní ☐ STK: Nová při prodeji ☐ Prověření CEBIA ☐ NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis ☐ FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení ☐ Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!


KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR)

KARTA VOZU

Fotografie







W2WZZZ7H z CH05
7EB 131
TRANSPORTER Kombi
103kW S66
CRAC
LA7U 0000 0000
BOX C10 0000

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Gearbox, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PKW

[illegible]

Service-Nachweis 2	
☐ Ja / Nein durchgeführt wurde:	☐ Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Öl Wechsel-Service	☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder Motoren
☒ Wasserpumpe	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit AdBluewechsel	☒ Kraftstofffilter
☒ mit mehreren Inspektionsumfängen	☒ Doppelkupplungsboxen des DSG® Getriebes und ggf. Clutch
☒ LongLife Motor verwendet	☒ Halbschleppkupplung Öl
☒ LongLife Motor verwendet	☒ Luftströmungsnetz
☒ Karosserieprüfung	☒ Filter Flüssigseilanlage
☒ Gasanlageprüfung	☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Bremsanlageprüfung	☒ Zahnriemen
☒ Kundenwunsch (auch auf freien Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am 01.08.17	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 59.176	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ G
Service durchgeführt	LongLife Motor
 H5-Nr. 65033 Autohaus Stadt & Werner Minerva GmbH Chemnitzler Straße 22 a 09164 Merzdorf Tel. 03727 / 62 10-0 Fax 03727 / 62 10-9	 H5-Nr. 65033 Autohaus Stadt & Werner Minerva GmbH Chemnitzler Straße 22 a 09164 Merzdorf Tel. 03727 / 62 10-0 Fax 03727 / 62 10-9
Stampel des Volkswagen Nutzfahrzeug-Partners	Stampel des Volkswagen Nutzfahrzeug-Partners

Mängel festgestellt?	
☐ Ja	☒ Nein
Beschreibung der Mängel:	
 H5-Nr. 65033 Autohaus Stadt & Werner Minerva GmbH Chemnitzler Straße 22 a 09164 Merzdorf Tel. 03727 / 62 10-0 Fax 03727 / 62 10-9 Stampel des Volkswagen Nutzfahrzeug-Partners	

Service-Abschlässe 3

Ja / Nein durchgeführt wurde:

- ☒ Öl-Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motor verwendet
- ☒ Kassenreparatur
- ☒ Gesamtinspektion
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenbesuch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **10.08.18**
bei km-Stand: **7471**

Rechnungsnummer:

Stempel des Volkswagen-Partner-Partners

LongLife-Motor

Stempel des Volkswagen-Partner-Partners

Der nächste Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige

oder
(am Datum): **16.**
oder
bei (km-Stand): **10371**

Weicher Service-Zusatzumfang als nächster erforderlich?

Suspension
am (Datum): **08.10.18**
oder
bei (km-Stand): **10371**

Ja / Nein: Wechsel vom:

- ☒ Aufbaufuß bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebe und ggf. Offtief
- ☒ Halbakkupplung: Öl
- ☒ Luftfiltereinlass
- ☒ Filter Fließgassanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Öl

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fernwege und Kassenformen.

Im Fachbogen markiert im Abb. 5 beschriebene Teile durch folgende Symbole:
a) Kasten ☐ Becken/Safe ☐ Lackschaden ☐ a) Blechschaden

Mängelliste festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen-Partners

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ 12 Inspektion
- ☒ 12 mit Motorölwechsel
- ☒ 12 mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ 12 Langst. Motoröl verwendet
- ☒ 12 Karosserieprüfung
- ☒ 12 Gasanlagenprüfung
- ☒ 12 Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 07.02.19

bei km-Stand: 88622

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Volkswagen-Nutzfahrzeugs Partners

Ihr nächster Service-Termin:
Jedoch Service-Intervall-Anzeige

oder
(am Datum)
oder
bei (km-Stand):

Weicher Service/Zustandsumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ 3er-Getriebe 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremssattelwechsel
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG®
- ☒ Getriebeöl und 3er-Getriebe
- ☒ Halbescheidungsöl
- ☒ Luftfiltereinlass
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zandkerzen
- ☒
- ☒

LongLife Motorölsystem

Stempel des Volkswagen-Nutzfahrzeugs Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschriftete Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beutale
- Lackschaden
- △ Störspur

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Empty box for description of defects.

Stempel des Volkswagen Partners

142 595 002 01

Service-Nachweise		Ja / Nein. Wechsel von:	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde		☒ Ausfall	bei Crefter 5-Zylinder Motoren
☒ Ölwechsel-Service		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ Inspektion		☒ Kraftstoffpumpe	
☒ mit Wechselölwechsel		☒ Doppelkupplungsgetriebe DQ20	Getriebel und ggf. Ölfiler
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☒ Halbleitungsprüfung: Öl	
☒ Langlauf-Motortest verwendet		☒ Luftfilterwechsel	
☒ Kerosinprüfung		☒ Filter Flüssigkeitsgebinde	
☒ Gaslecksprüfung		☒ Staub- und Pollenfilter	
☒ Reparaturscheinprüfung		☒ Zahnriemen	
Kundenwunsch		☒ Zahnriemen: Spannrolle	
☒ Nachb. auf den Auftrag vermerken		☒ Zündkerzen	
Service durchgeführt am	15.04.18	☒ Licht	
bei km-Stand	95480		
Rechnungsnummer:			
Service durchgeführt von:		LongLife Modell: ☒	
 Audi Hd-Nr. 40003 Adolfplatz 28 & Werner Mittelsachs GmbH Chiemsee-Str. 22 & 24 85614 Malsbach	 Audi Hd-Nr. 40003 Adolfplatz 28 & Werner Mittelsachs GmbH Chiemsee-Str. 22 & 24 85614 Malsbach		

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners

Service-Nachweis

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **21.08.20**

bei km-Stand: **113385**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Abb. 8. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Abb. 8. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **25.08.21**

bei km-Stand: **133526**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Abb. 9. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Abb. 9. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **6.9.22**

bei km-Stand: **143250**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Abb. 10. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Abb. 10. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **26.9.23**

bei km-Stand:

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Abb. 11. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Abb. 11. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Service-Nachweis 12

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **22.10.25**

bei km-Stand: **170350**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Abb. 12. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Abb. 12. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Service-Nachweis 13

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **22.10.25**

bei km-Stand: **170350**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Abb. 13. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Δ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Abb. 13. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.