

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	168 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	Comfortline 1.2 TSI 77kW
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	141 348 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	29.07.2014	STK	23.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, servisní knížka, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD, OVĚŘENÝ NÁJEZD KM A KOMPLETNÍ DOLOŽITELNÁ SERVISNÍ HISTORIE., Garance najetých KM i původu vozidla, 1. Majitel, možné financování vozidla, Možnost prodloužení záruky, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Rezervní kolo, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **16.7.2016**

bei km-Stand: **16.300**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Stempel des Volkswagen Partners:

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☐ Kratzer
- ☐ Beule/Delle
- ☐ Korrosion
- ☐ Stoßschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **3.7.2016**

bei km-Stand: **27764**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Stempel des Volkswagen Partners:

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☐ Kratzer
- ☐ Beule/Delle
- ☐ Korrosion
- ☐ Stoßschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **22.5.2017**

bei km-Stand: **30473**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Stempel des Volkswagen Partners:

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☐ Kratzer
- ☐ Beule/Delle
- ☐ Korrosion
- ☐ Stoßschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **28.5.18**

bei km-Stand: **41735**

Rechnungsnummer: **6889**

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Stempel des Volkswagen Partners:

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☐ Kratzer
- ☐ Beule/Delle
- ☐ Korrosion
- ☐ Stoßschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **18/10/2018**

bei km-Stand: **45907**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Stempel des Volkswagen Partners:

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☐ Kratzer
- ☐ Beule/Delle
- ☐ Korrosion
- ☐ Stoßschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **05.06.2019**

bei km-Stand: **52704**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Stempel des Volkswagen Partners:

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☐ Kratzer
- ☐ Beule/Delle
- ☐ Korrosion
- ☐ Stoßschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **PORSCHIE KULTUR 2017**

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Dieselloftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife-Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referentfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 04.03.2020	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 60291	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐

VW Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Stempel des Volkswagen Partners: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Ihr nächster Service-Termin:

Service-Engnis:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Dieselloftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife-Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referentfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 04.02.2020	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 78784	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐

VW Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Stempel des Volkswagen Partners: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Ihr nächster Service-Termin:

Service-Engnis:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): **02.2023**

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 11

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Dieselloftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife-Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referentfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 20.01.2023	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 9038	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐

VW Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Stempel des Volkswagen Partners: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Ihr nächster Service-Termin:

Service-Engnis:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Dieselloftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife-Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referentfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 08.07.2024	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 108239	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐

VW Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Stempel des Volkswagen Partners: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Ihr nächster Service-Termin:

Service-Engnis:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 15 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 15 beschädigte Teile:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Dieselloftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife-Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referentfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 26.02.2021	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 67025	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐

VW Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Stempel des Volkswagen Partners: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Ihr nächster Service-Termin:

Service-Engnis:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 18 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 18 beschädigte Teile:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Dieselloftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife-Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referentfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 12.02.2021	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 22397	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐

VW Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Stempel des Volkswagen Partners: **219/720 Porsche Wörgl 6300 Wörgl**

Ihr nächster Service-Termin:

Service-Engnis:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 12

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☐ Ölwechsel-Service
☒ Inspektion
☒ mit Motorölwechsel
☐ LongLife Motorl verwendet
☐ Karosserieprüfung
☐ Reparatursempfehlung
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: 19.1.26
 bei km-Stand: 102520
 Rechnungsnummer:
 Service durchgeführt von:


 Porsche
 Wörth
 6300 Wörth


 Porsche
 Wörth
 6300 Wörth
 Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:

☐ AdBlue®
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Dieselekraststofffilter
☐ Gasfilter
☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Halbeskuppung: Öl
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reifenfüllmasse (Dichtmittel)
☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Zahnriemen
☐ Zündkerzen
☐

Ihr nächster Service-Termin

☐ nach Service-Intervall-Anzeige
 oder
 am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Stampel des Fachbetriebs


 Porsche
 Wörth
 6300 Wörth


 Porsche
 Wörth
 6300 Wörth
 Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 14: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge u.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 14 beschädigte Teile:
☒ Kratzer
☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt?

Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz

10/10