KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Octavia	**Model - doplňující informace**	1.4 TSi 103 Kw
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	103 kW
Objem motoru	1395 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	158 000 km	**Rok výroby**	2014
Datum první registrace	25.03.2014	**STK**	10.10.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Zlatá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Velmi dobrý stav , Kompletní servisní historie , Prodávající si vyhrazuje právo a na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie




















157932
111.8
0.0 / SET


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
RADIO F1
SETUP
SOUND
CAR
MENU
FM
AUTO
A/C
SETUP






















KBA Abrufdaten zum digitalen Untersuchungsbericht (DUB)
abrufbar unter: https://www.kba-online.de/dub/

DUBSuchID	:	BF0099BF3B69
PrüfberichtsNummer	:	10637531089001
Überwachungsinstitution	:	2001


Prüfziffer iKFZ	:	tosMBZig
(1) Fz-Ident.-Nr.	:	**TMBJC7NE3E0126272**
(2) Amtl. Kennz.	:	**D MD AH877**
(3) Datum / Ende der HU	:	25.03.2026, 12:19 Uhr
(4) km-Stand	:	152778
(5) Fz-Art / Typ / Var / Ver / Ausf	:	M1 AC / 5E / ANI00070
(7) Ergebnis	:	**Ohne erkennbare Mängel**
(8) Nächste HU / Plakette	:	**März 2028 / ja**
Fz-Hersteller	:	SKODA (CZ) / 8004
Erstzulassung / zGM	:	25.03.2014 / 1837 kg
Auftrags-Nr./Intern	:	

ZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor
/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Kunde,
fzeitpunkt keine Mängel festgestellt.


-Ing. Mario

TÜVNORD
Nächste HU



Bericht Nr.	:	D-10538797029001	
Prüfziffer iKFZ	:	GShs%jbq	
(1) Fz-Ident.-Nr.	:	**TMBJC7NE3E0126272**	
(2) Amtl. Kennz.	:	**D MD AH877**	
(3) Ort, Datum	:	Magdeburg, 27.03.2024	
(4) km-Stand	:	126614	
(5) Fz-Art	:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	M1 AC
(7) Ergebnis	:	**Ohne erkennbare Mängel**	
(8) Nächste HU	:	**März 2026**	
HU-Plakette	:	**ja**	
Fz-Hersteller	:	SKODA (CZ)	8004
Fz-Typ	:	5E	ANI00070
Erstzulassung	:	25.03.2014	
zGM / zAL [kg]	:	1837	
Letzte HU	:	04.2022	
Auftrags-Nr./Intern	:		
Ende der HU	:	27.03.2024, 12:43 Uhr	

tVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor
4/45/EU - Roadworthiness certificate according



Unfallinstandsetzung - Lackierungen
Reparatur aller Fahrzeugtypen - Reifenservice

WEGENER
Karosserie- und Fahrzeugservice

WEGENER Karosserie-und Fahrzeugservice
Hakeborner Str.11 • 39112 Magdeburg

Frau
Anja Herzger
Gartenstraße 5

39114 Magdeburg


RECHNUNG 911249 vom : 11.04.2019
Leistungszeitpunkt ist der 11.04.2019
Kunden-Nr. : 12124 Debitor: 12124
Auftrags-Nr: 812131 vom : 11.04.2019

Amtl.KZ : MD - AH 877
Ident-Nr: TMBJC7NE3E0126272
Modell : SKODA Octavia 5E
Erst.Zul: 25.03.2014 KM-Stand: 80206

Kunden-Berater:
Kunden-Telefon: 0152-54787744

Seite 1

ET/AN-Nr	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	Gesamt/EUR
Die in Auftrag gegebenen Arbeiten berechnen wir wie folgt:					
	INSPEKTION				
	ERSATZTEILE:				
	Innenraumfilter				
	Ölfilter	1	St	20.10	20.10
	Ölablaßschraube	1	St	8.20	8.20
	Motorenöl 5W 30	1	St	2.05	2.05
	Bremsflüssigkeit	4.0	1	18.85	75.40
	Zündkerzen	1.15	1	7.85	9.03
	Wartungsspray	4.0	1	17.90	71.60
		1	St	5.85	5.85
	AUSGEFÜHRTE ARBEITEN:				
	Fehlerspeicher auslesen				
	Inspektion				
	Inspektionsteile erneuert				
	Zündkerzen erneuert				
	Bremsflüssigkeit erneuert				
	Anbauteile ab/anbauen				
	Probefahrt				
	Arbeitszeit insgesamt				



mbH & Co. KG
ion
Vesen Henze
Magdeburg
legener
rie- und Fahrzeugservice
mer Str. 11
Magdeburg

erzger
str. 5
Magdeburg


Untersuchungsbericht D-10380458719001
Prüfziffer TGc2Ts8z

TÜV NORD
Mobilität

(1) Fz-Ident.-Nr.	:	**TMBJC7NE3E0126272**	
(2) Amtl. Kennz.	:	**D MD AH877**	
(3) Ort, Datum	:	Magdeburg, 08.04.2020	
(4) km-Stand	:	88993	
(5) Fz-Art	:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	M1 AC
(7) Ergebnis	:	**Ohne erkennbare Mängel**	
(8) Nächste HU	:	**April 2022**	
HU-Plakette	:	**ja**	TÜV®
Fz-Hersteller	:	SKODA (CZ)	8004
Fz-Typ	:	5E	ANI00070
Erstzulassung	:	25.03.2014	
zGM / zAL [kg]	:	1837	
Letzte HU	:	03.2018	
Auftrags-Nr./Intern	:		
Ende der HU	:	08.04.2020, 13:59 Uhr	

chung gemäß § 29 StVZO (ohne Abgasuntersuchung)
ung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Kundin, sehr geehrter Kunde,
rzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.



RECHNUNG 914043 vom : 23.05.2022
(Kopie) Leistungszeitpunkt ist 23.05.2022
Kunden-Nr. : 12124 Debitor: 12124
Auftrags-Nr: 815090 vom : 23.05.2022

Amtl.KZ : MD - AH 877
Ident-Nr: TMBJC7NE3E0126272
Modell : SKODA Octavia 5E
Erst.Zul: 25.03.2014 KM-Stand: 107368

Kunden-Berater:
Kunden-Telefon: 0177-7384864

Seite 1

ichnung Menge ME E-Preis Gesamt/EUR

gebenen Arbeiten berechnen wir wie folgt:

ARATUR