KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	176 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Yeti	**Model - doplňující informace**	1.4 TSI AMBIENTE
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	164 653 km	**Rok výroby**	2011
Datum první registrace	31.03.2011	**STK**	17.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
⊠ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Nehavarované, Servisní knížka ,PO SERVISU ,4xZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie




















ŠkodaAuto
BOLERO
MP3
RADIO
MEDIA
PHONE
BLANIK
1 ORION
2 EVROPA 2
3 BLANIK
4 JETT -
5 CAS ROCK
6 COUNTRY
Pásm.
Seznam stanic
Předvolba
Extra
Man.
TIM
TP
SETUP


MAX
AUTO
AC
OFF
DUAL












HANKOOK




www.autoherc.cz






maXgear
datum: 9/2026
stav tachometru: 164 5874
olej
filtr oleje
filtr paliva
filtr vzduchu
filtr pylový
řemen rozvodů
poznámky:
olej: TOTAL 5W
řemen rozvodů:


164581km
KLIMA - 9/26
SVÍČKY - 9/26
M.OLEJ - 9/26


SERVICEPLAN
ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti
VF94979
Skoda Yeti



Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

TMBJJ75L3B6050114

Datum der Fahrzeugübernahme: 31.03.11

Typbeschreibung: 5L72L5 YETI AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode: LHX 3U3U DR 90KW CAXA

Mehr-Ausstattung:

EOA	1DO	5SE	5RG	1KS	6FF	1AT	3FA
1N3	1NL	HW6	4UP	4R4	5KP	3QC	4X3
4A3	8L5	J1L	7AA	8GU		9AK	8RM
7Q0	8AG	8QL	8X0	4K3	B01	G02	QN2
3L3	9P3		7X1	9W0	8WD	7A0	3GA
GG1	7M0	L57	7P4	F0A	2U8	3S2	

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter", Seite 1)



Service-Nachweis

Datum: 22. April 2013 — km-Stand: 19609

Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Ölwechsel-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

SIMPLY CLEVER ŠKODA — 2 Jahre Mobilitätsgarantie — 1716627

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER AUTOHAUS SCHANDERT GMBH DRESDNER STRASSE 41 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG TELEFON: 03491/47 78-0 HÄNDLER-NR. 0538000

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 49000 Datum: April 2015 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis

Datum: 06.05.2015 — km-Stand: 39839

Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Pollenfilter erneuert		
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

ŠKODA — 2 Jahre Mobilitätsgarantie. TMB: JJ75L3B6050119 2453276

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: Lucki Anzeige (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen"



Service-Nachweis

Datum: 0.05.2017 — km-Stand: 06 459

Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Pollenfilter V		
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt: Bodo Köppe & Sohn Kfz-Reparaturen Wittenberger Str. 134 · OT Mühlanger 06895 Zahna-Elster Tel. 034922/60438 Fax 034922/66470 Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 96 459 Datum: 05/19 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis

Datum: 09.05.2019 — km-Stand: 93629

Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt: Mobiler Kfz-Service Jörg Schumann Sportplatz 11 06895 Zahna-Elster Telefon: 0163-2024846 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 120 000 Datum: 05. 2021 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis

Datum: 23.1.2020 — km-Stand: 101625

Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt: Autoforum Prokop GmbH Händlernr.: 65 46 820 Luckenwalder Berg 5 14913 Jüterbog Tel. 033 72 - 417 250 | Fax - 440 71 86 ŠKODA Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 131000 Datum: 01/2022 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweise 25

Service-Nachweis

Datum: 12.8.2020

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

km-Stand: 101430

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Servic

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
Handlernr.: 65 46 820
TMB: Luckenwalder Berg 5
14913 Jüterbog
2/3.321.640 033 72 - 417 250 | Fax - 440 71 86
SAD51968301 Stand: 01/2018

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut Service-intervallanzeige

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweise 27

Service-Nachweis

Datum: 30.08.2022

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

km-Stand: 127 585

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

✓ Pollenfilter ers.

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB:
2/3.510.389
SAD51968301 Stand: 06/2019

Škoda 6325730 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 13509 Berlin

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 157 585

Datum: 08/2024

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweise 29

Service-Nachweis

Datum: 18.09.2024

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

km-Stand: 148.421

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

✓ Pollenfilter ers.

ŠKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
TMB:
2/3.944.138
SAD51968301 Stand: 06/2019

Škoda 6325730 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 13509 Berlin

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 30, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".