

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	183 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1.4 TSI AMBIENTE
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	164 653 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	31.03.2011	STK	17.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Nehavarované, Servisní knížka ,PO SERVISU ,4xZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie










Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. 

Datum der Fahrzeugübernahme: 21.03.11

Typbeschreibung: 5L72L5 YETI AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode: LHX 3U3U DR 90KW CAXA

Mehr-Ausstattung:

EOA	1D0	5SE	5RQ	1KS	6FF	1AT	3FA
1N3	1N1	H46	4UP	4R4	5KP	30C	4X3
4A3	BL5	J11	7AA	8GU	9AK	BRM	
7G0	8A0	80L	8X0	4K3	801	602	8N2
3L3	9P3		7X1	940	840	7A0	3GA
GG1	7H0	L57	7P4	F0A	2UB	3B2	

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßerem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterzeichnend des Käufers (siehe Daten über Fahrzeughalter, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 22. April 2013 km-Stand: 13603

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	*"limanage-Service"	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

2 Jahre Mobilitätsgarantie **1716627**

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 14000 Datum: April 2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 06.05.2015 km-Stand: 39839

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	<u>Pollenfilter en.</u>	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

2 Jahre Mobilitätsgarantie. TMB: JF75L3B6050114 2453276

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 40000 Datum: Ende August

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 01.05.2017 km-Stand: 06 459

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	<u>Pollenfilter</u>	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt: **Bodo Köppe & Sohn** Kfz-Konsumtoren Wittenberger Str. 134 - OT Mühlbauer 06895 Zahna-Elster Tel. 0349 22 / 604 30 Fax 0349 22 / 604 70 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 96 459 Datum: 05.11.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 09.05.2019 km-Stand: 93 629

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt: **Mobilier Kfz-Service** Jörg Schumann Sportplatz 11 06895 Zahna-Elster Telefon: 0383-2024846 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 120 000 Datum: 05.10.21

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 23.7.2020 km-Stand: 101425

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt: **Autoforum Prolog GmbH** Händler Nr. 65 46 820 Luckenwalder Berg 5 16913 Jüterbog Tel. 033 72 - 417 250 Fax - 440 71 86 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 137000 Datum: 01/2022

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 12.8.2020 km-Stand: 10630

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☐	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 HANDELTRETT: 63 76 830
 TMB: Luckenwalder Berg 5
 14913 Jüterbog
 2/3.321.640 033 72 - 417 250 | Fax: +440 71 86
 SADS1968301 Stand: 06/2019

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut Serviceintervallanzeige
 Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Datum: 09.08.2022 km-Stand: 122 585

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 HANDELTRETT: 63 76 830
 TMB: Luckenwalder Berg 5
 14913 Jüterbog
 2/3.510.389 SADS1968301 Stand: 06/2019

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 157 585
 Datum: 08/2024
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Datum: 18.09.2024 km-Stand: 148 421

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service:

2 Jahre Mobilitätsgarantie
 HANDELTRETT: 63 25 750
 TMB: 2/3.944.138 SADS1968301
 Skoda Volkswagen Automobile
 13503 Berlin

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.