KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	269 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Fabia	**Model - doplňující informace**	III Kombi 1.2 TSi 81kW...
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Automatická
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	52 505 km	**Rok výroby**	2015
Datum první registrace	12.08.2015	**STK**	09.12.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	**Barva**	Bílá
Provozní hmotnost	1 178 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 633 kg
Spotřeba	4.33 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA,NOVÝ OLEJ !!! DÁLNIČNÍ ZNÁMKA PLATNÁ do 23.12.2026 !!!

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Bezklíčkové ovládání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor stěračů, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















RADIO
MEDIA
MUTE
KISS
AQUA - CARTOON HEROES
IMPULS
KISS
F1 104,5
FM
PASSENGER AIRBAG


PASSENGER AIRBAG
AUTO
A/C


START
ENGINE
STOP


AUX


DSG
P
R
N
D/S






PASSENGER
AIR BAG
OFF
ON




METASPORT









ÚDRŽBA PROVEDENA
dne: 10. 2026
stav km: 51105
označení a typ oleje:
5w30
výměna:
olejový filtr
palivový filtr
brzdová kapalina
vzduchový filtr
kabinový filtr
chladicí kapalina
PŘÍŠTÍ ÚDRŽBA
dne: 10. 2027
stav km: 67205
výměnu provedl:
STISKEM.cz
objednávejte na www.stiskem.cz


EXIDE
60 Ah
EFB
EL600




Základní údaje o vozidle
VIN
TMBJN6NJ2G2047532
ŠKODA
Kontrola najetých kilometrů
Doporučení
© Cebia






Další potvrzení

Data vozidla	
VIN	TMBJN6NJ2GZ047532
Označení typu	FABIA COM STY TS81/1.2 A7F
Datum prodeje	2015-08-10

Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2022-08-05
Stav km	32707 km
Číslo zakázky	525688
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	SAMOHYL MOTOR a.s. tr. Tomase Bati 642 76302 Zlín Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Seznam údržby

Číslo zakázky	Prodejní typ	Registrační značka	Registrace
525688	NJ54LD	5Z7 3418	2015-08-10
VIN	MKB (Kód mot.)	Stav kilometrů	Servisní poradce
TMBJN6NJ2GZ047532	CJZD	32707	
Prodejní typ	GKB (Kód přev.)	Modelový rok	Datum
FABIA COM STY TS81/1.2 A7F	REZ	2016	05.08.2022


Prohlídka s výměnou oleje (pevná)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	☑	☐	☐
Signální houkačka: Kontrola funkce	☑	☐	☐
Ukazatel servisních intervalů: překódování	☑	☐	☐
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola 3,0	☑	☐	☐

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	☑	☐	☐
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světla, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	☑	☐	☐
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	☑	☐	☐
Stírací lišty: kontrola poškození	☑	☐	☐

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	☑	☐	☐
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	☑	☐	☐
Brzdový systém: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti	☑	☐	☐
Brzdové obložení vpředu a vzadu: Kontrola tloušťky	☑	☐	☐
Brzdová kapalina: výměna Množství náplně 1 litru ●	☑	☐	☐

1 / 2



Pneumatiky	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	☑	☐	☐
Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 4,5	☑	☐	☐
Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 4,5	☑	☐	☐
Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 4,5	☑	☐	☐
Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 4,5	☑	☐	☐

Motorový prostor	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	☑	☐	☐
Motorový olej: naplnění; (po naplnění příp. doplnit až ke značce max.), norma VW 502 00 Množství náplně 4 litru	☑	☐	☐

Závěrečné práce	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Proveďte zkušební jízdu	☑	☐	☐
Proveďte záznam do DSP (Digitální servisní plán).	☑	☐	☐

● Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování

Vizuální kontrola

v poř./provedeno = v pořádku není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy odstraněno = Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

5.8.22

Datum/podpis (provádějící pracovník)

Datum/podpis (výstupní kontrola)