

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	254 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	FR 1,4 TSI 110 KW 1....
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	192 664 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	03.02.2016	STK	30.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

PRVNÍ MAJITEL, DOBRÝ MOTOR TSI 110 KW, ÚSPORNÝ A SVIŽNÝ, DVA KLÍČE, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA, MODEL FR, SLUŠNÁ VÝBAVA, HEZKÁ KAROSERIE/LAK/INTERIÉR, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 9/2028, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM PŘEVOZNÍ ČÍSLO, PŘEPIS A SPZ 800 Kč, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Kožená sedadla, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní sedadla, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie























Service-Nachweise		Datum: 17.10.2025		SEAT Mobilität Service	
☐ JA	☐ NEIN	Kw: 187 874		Gültig ab:	
Langfrist Service ☐		Rechnungsnummer:		bis:	
Zahl oder Unfallentschädigung Service ☐		Reparaturempfehlung:		Stempel des SEAT Händlers	
Dienstplan Service ☒		Service durchgeführt von:		Müchtster fälliger Service	
Inspektion ☐		Nr.:		Datum:	
Ölwechsel ☐		Kratz & Kehl		Kw:	
Mit Ölwechsel ☐		Auto und Reifenservice GmbH		SEAT-Vertragswerkstatt	
Zustandserheben: ☐ JA ☒ NEIN		Wonnegaststraße 4		SEAT-Vertragswerkstatt	
Staub- und Pollenfilter ☒		67574 Osbornhofen		(wenn zuerst eintroff)	
Lufthilfe ☒		Tel. 0 62 42 / 56 13		SEAT-Vertragswerkstatt	
Kurbelgehäuse ☒		Stempel des Fachbetriebs		SEAT-Vertragswerkstatt	
Zurücksperr ☒		SEAT-Vertragswerkstatt		SEAT-Vertragswerkstatt	
Bremsabgleich ☒		SEAT-Vertragswerkstatt		SEAT-Vertragswerkstatt	
Bremsöl / Öl und Filter ☐		SEAT-Vertragswerkstatt		SEAT-Vertragswerkstatt	
ABS ☐		SEAT-Vertragswerkstatt		SEAT-Vertragswerkstatt	
Hilfsöl-Kopplung (Öl) ☐		SEAT-Vertragswerkstatt		SEAT-Vertragswerkstatt	
Gutachten zur Schlichte ☐		SEAT-Vertragswerkstatt		SEAT-Vertragswerkstatt	
Rücksperr (Hydraulik) ☐		SEAT-Vertragswerkstatt		SEAT-Vertragswerkstatt	
Zahnölwechsel ☒		SEAT-Vertragswerkstatt		SEAT-Vertragswerkstatt	

Wichtig!
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

SEAT Mobilität Service

Gültig ab:

bis:

Stempel des SEAT Händlers

Müchtster fälliger Service

Datum:

Kw:

SEAT-Vertragswerkstatt

(wenn zuerst eintroff)

SEAT Mobilität Service

Gültig ab:

bis:

Stempel des SEAT Händlers

Müchtster fälliger Service

Datum:

Kw:

SEAT-Vertragswerkstatt

(wenn zuerst eintroff)