

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	209 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	1.8 TSi 132kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	132 kW
Objem motoru	1798 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	180 549 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	17.08.2013	STK	02.10.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Švýcarsko	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 310 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 820 kg
Spotřeba	6.1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU





Fotografie











2 22 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder leistungsfähiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	ATF ☐
Luftfilter	☐	HALDEX-Kupplung: (0) ☐
Kraftstofffilter	☐	Gasfilter und -schläuche ☐
Zündkerzen	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter) ☐
Bremsflüssigkeit	☐	Zahnriemen ☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐

Datum: 22.8.17
km: 38144
Rechnungsnummer: AK 19829
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: Autocenter Bülach-Süd AG
Längenstrasse 36
8184 Bächenbühl
Telefon 044 851 80 00
223 / 794 Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

24 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder leistungsfähiger Service	☒	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	ATF ☐
Luftfilter	☐	HALDEX-Kupplung: (0) ☒
Kraftstofffilter	☐	Gasfilter und -schläuche ☐
Zündkerzen	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter) ☒
Bremsflüssigkeit	☒	Zahnriemen ☒
DSG®: Öl und Filter	☒	☐

Datum: 20.8.18
km: 56327
Rechnungsnummer: AK 26665
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: Autocenter Bülach-Süd AG
Längenstrasse 36
8184 Bächenbühl
Telefon 044 851 80 00
223 / 794 Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km: Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

26 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☒
Zeit- oder leistungsfähiger Service	☒	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	ATF ☐
Luftfilter	☐	HALDEX-Kupplung: (0) ☐
Kraftstofffilter	☐	Gasfilter und -schläuche ☐
Zündkerzen	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter) ☐
Bremsflüssigkeit	☒	Zahnriemen ☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐

Datum: 17. Okt. 2013
km: 64300
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: Garage D.B. Basler
Bockenweg 80
8810 Horggen
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km: Gem. Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

28 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder leistungsfähiger Service	☒	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	ATF ☐
Luftfilter	☐	HALDEX-Kupplung: (0) ☐
Kraftstofffilter	☐	Gasfilter und -schläuche ☐
Zündkerzen	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter) ☐
Bremsflüssigkeit	☒	Zahnriemen ☐
DSG®: Öl und Filter	☒	☐

Datum: 14.8.20
km: 73'800
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: Garage D.B. Basler
Bockenweg 80
8810 Horggen
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km: Gem. Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

30 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder leistungsfähiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	ATF ☐
Luftfilter	☐	HALDEX-Kupplung: (0) ☐
Kraftstofffilter	☐	Gasfilter und -schläuche ☐
Zündkerzen	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter) ☐
Bremsflüssigkeit	☐	Zahnriemen ☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐

Datum: 20.07.2021
km: 83 259
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

32 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder leistungsfähiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	ATF ☐
Luftfilter	☐	HALDEX-Kupplung: (0) ☐
Kraftstofffilter	☐	Gasfilter und -schläuche ☐
Zündkerzen	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter) ☐
Bremsflüssigkeit	☐	Zahnriemen ☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐

Datum: 17.06.2022
km: 96 702
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

34 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	ATF ☐
Luftfilter	☐	HALDEX-Kupplung: (O) ☐
Kraftstofffilter	☐	Gasfilter und -schläuche ☐
Zündkerzen	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter) ☐
Bremsflüssigkeit	☐	Zahnriemen ☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐

Datum: 09.06.2023
km: 111 068 5W-30

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum:

km:

(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl-Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

36 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	ATF ☐
Luftfilter	☐	HALDEX-Kupplung: (O) ☐
Kraftstofffilter	☐	Gasfilter und -schläuche ☐
Zündkerzen	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter) ☐
Bremsflüssigkeit	☐	Zahnriemen ☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐

Datum: 17.02.2024
km: 123 916 5W-30 CASTROL

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum:

km:

(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl-Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

38 Sonstige Anmerkungen des SEAT-Händlers

Anmerkungen

km: 3366
Datum: 30.08.2014
Bemerkungen: Aktion 7075

km: 137 400
Datum: 30.08.2024
Bemerkungen: 0L07 5W-30 CASTROL + FILTER

km: 147 554
Datum: 02.09.2025
Bemerkungen: 0L07 5W-30 CASTROL + FILTER

Stempel der Vertragswerkstatt

Anmerkungen

km: 167 378
Datum: 08.05.2025
Bemerkungen: 0L07 5W-30 CASTROL + FILTER + VERBODEN PULTR + BATERIE VARTA

km: 168 610
Datum: 05.01.2026
Bemerkungen: SWIRLY

km: 170 381
Datum: 08.03.2026
Bemerkungen: 0L07 5W-30 + FILTER

Stempel der Vertragswerkstatt