KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Seat
Model	Leon	**Model - doplňující informace**	1.8 TSi 132kW
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	132 kW
Objem motoru	1798 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	180 549 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	17.08.2013	**STK**	02.10.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Švýcarsko	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 310 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 820 kg
Spotřeba	6.1 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Servisní knížka

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie






















RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
MOJE CÍLE
NABÍDKA
NOVÝ CÍL
NÁHLED
NASTAVENÍ
ZVLÁŠ. CÍLE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NÁHLED
NABÍDKA
RÁDIO
Stav vozidla
Dveře/přední/zadní kapota otevřené. Viz stav vozidla v MFD.
Start-stop
PŘED
NASTAVENÍ
DALŠÍ
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NABÍDKA
Média
Doprava
Vozidlo
Zvuk
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
PASSENGER AIR BAG


MODE
OFF
PASSENGER AIR BAG
AUTO
SETUP
SYNC
A/C


OFF
AUTO
SETUP
SYNC
A/C


SD1
SD2
SEAT EASYCONNECT
PASSENGER AIR BAG
MEDIA IN














POWERPROOF




Mobil
CHEMPIOIL
elf
ORLEN OIL
Výměna oleje
Při km: 170 397
Datum: 27.3.2016
Typ oleje: 5W30
Následující výměna
Při km: 190
Datum: 27.3.22
Vyměněný filtr
INTER CARS
AUTOMOBILOVÉ DÍLY


SEAT
PERSONENWAGEN


1. VSSZZZ5FZER023776
2. 5F1 5DX
LEON 1.8 TSI
FR 5T132 DF4 6G
3. CJSA
LX7R CP
4. X4B B0A DF4 G0K 1AZ 8GU
J0S CC1 HM4 —— 1G9 1NL
I8D 8ZH 9VD 8IT 8WH 8TB
Q4H —— 2PF
2B2 5SJ 5RQ QG1
7MM G03
5. 07,5 04,9 05,9
0174 0115 0137
KOMM-NR. 766332 0C0CCP
FG-NR. VSSZZZ5FZER023776
MOT-NR. CJSA


16 Nachweise
Service-Nachweise
Datum 03.03.2014
km: 7366
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
AMAG Autowelt Zürich
Giessenstrasse 4
8600 Dübendorf
Nächster fälliger Service:
Datum:
km: gem. Anzeige
(was zuerst eintritt)
Hinweis


18 Nachweise
Service-Nachweise
Datum 25.08.2015
km: 18'498
Rechnungsnummer: Ak 36988
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
GARAGE J. BOLOGNINI
Birchrainstrasse 5
8426 Lufingen
Tel. 044 / 814 19 48
Fax 044 / 814 24 83
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum: 8.2016
km: 33'000
gem. Anzeige
(was zuerst eintritt)
Hinweis


Service-Nachweise
Datum 18.08.2016
km: 34'712
Rechnungsnummer: Ak 39577
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
GARAGE J. BOLOGNINI
Birchrainstrasse 5
8426 Lufingen
Tel. 044 / 814 19 48
Fax 044 / 814 24 83
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum: 8.2017
km: 50'000
gem. Anzeige
(was zuerst eintritt)
Hinweis


22 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☐	ATF	☐	☐
Luftfilter	☐	☐	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☐
Kraftstofffilter	☐	☐	Gasfilter und -schläuche	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☐	Zahnriemen	☐	☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐			

Datum: 22.8.17
km: 38144
Rechnungsnummer: AK 13823
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner

Autocenter Bülach-Süd AG
Länggenstrasse 36
8184 Bachenbülach
Telefon 044 851 80 00

223 / 794
Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


24 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☒	☐
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☒
Mit Ölwechsel	☒	☐

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐	ATF	☐	☒
Luftfilter	☐	☒	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒	Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒			

Datum: 20.8.18
km: 56327
Rechnungsnummer: AK 26665
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner

Autocenter Bülach-Süd AG
Länggenstrasse 36
8184 Bachenbülach
Telefon 044 851 80 00

223 / 794
Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:
Datum:
km: Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


26 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☒
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☒	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐	ATF	☐	☐
Luftfilter	☐	☐	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☐
Kraftstofffilter	☐	☒	Gasfilter und -schläuche	☐	☐
Zündkerzen	☒	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☒	☐	Zahnriemen	☐	☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐			

Datum: 17. Okt. 2019
km: 64'300
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:

Garage D.B.Basler
Bockenweg 80
8810 Horgen
Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:
Datum:
km: Gem. Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


28 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☒	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☒	ATF	☐	☒
Luftfilter	☐	☐	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☐	Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Zündkerzen	☐	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒			

Datum: 14. 8. 20
km: 78'800
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: Dennis Basler

Garage D.B.Basler
Bockenweg 80
8810 Horgen
Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:
Datum:
km: Gem. Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


30 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☐	ATF	☐	☐
Luftfilter	☐	☐	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☐
Kraftstofffilter	☐	☐	Gasfilter und -schläuche	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☐	Zahnriemen	☐	☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐			

Datum: 20.07.2021
km: 83 259
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:

Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


32 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☐	ATF	☐	☐
Luftfilter	☒	☐	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☐
Kraftstofffilter	☐	☐	Gasfilter und -schläuche	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☐	Zahnriemen	☐	☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐			

Datum: 17.06.2022
km: 96 702
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:

Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


34 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☐	ATF	☐	☐
Luftfilter	☐	☐	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☐
Kraftstofffilter	☐	☐	Gasfilter und -schläuche	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☐	Zahnriemen	☐	☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐			

Datum 09.06.2023
km: 111 068 5W-30
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


36 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☐	ATF	☐	☐
Luftfilter	☐	☐	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☐
Kraftstofffilter	☐	☐	Gasfilter und -schläuche	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☐	Zahnriemen	☐	☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐			

Datum 17.02.2024
km: 123 916 5W-30 CASTROL
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


38 Sonstige Anmerkungen des SEAT-Händlers

Sonstige Anmerkungen des SEAT-Händlers

Anmerkungen

km: 7366
Datum: 3.9.2014
Bemerkungen: Action 7075
Stempel der Vertragswerkstatt

km: 137 400
Datum: 30.09.2024
Bemerkungen: OLEJ 5W-30 CASTROL +FILTR
Stempel der Vertragswerkstatt

km: 147 559
Datum: 02.01.2025
Bemerkungen: OLEJ 5W-30 CASTROL +FILTR
Stempel der Vertragswerkstatt

Anmerkungen

km: 161 576
Datum: 05.05.2025
Bemerkungen: OLEJ 5W-30 CASTROL +FILTR, VZDUCHOVY FILTR, BATERIE VARTA

km: 168 040
Datum: 05.01.2026
Bemerkungen: SVICKY

km: 170 341
Datum: 27.3.2026
Bemerkungen: OLEJ 5W-30 +FILTR

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz