KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Fabia	**Model - doplňující informace**	II Kombi 1.6 16V 77kW
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	179 643 km	**Rok výroby**	2009
Datum první registrace	27.11.2009	**STK**	05.10.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Modrá
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Servisní knížka,4 x ZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !!!

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla

KARTA VOZU

Fotografie


















DANCE
INFO
ROCKLAND
FM1
DLF
KISS
>>CAS<<
>>CAS<<
IMPULS
RADIO F1
CD
TP
FM
AM
SCAN
AS
VOL
MENU


PASSENGER AIR BAG
ESP OFF
CLIMAtronic
AUTO
ECON
DANCE
INFO


R 1 3 5
2 4


L
O
R









BFGoodrich




Shell HELIX
AutoMax
Oleje a maziva
POSLEDNÍ VÝMĚNA PROVEDENA
při km: 179 000
MOTOROVÝ OLEJ
Shell Helix 5W 50
dne: 8/6/20
PŘEVODOVÝ OLEJ
CHLADICÍ KAPALINA (účinnost do dne)
BRZDOVÁ KAPALINA
olejový filtr vyměněn ano ne
vzduchový filtr vyměněn ano ne
palivový filtr vyměněn ano ne
PŘÍŠTÍ VÝMĚNA
při km: 194 000 nebo dne: 6/27
www.automax-group.com



Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

TMBGD65J2A3103217 BTS

Typbeschreibung

5452K4 FABIA COMBI AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

LVA 4590 EJ 77KW BTS

EOA 1DO 5SL 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA
1N2 1NL H1F 4UF 4R2 3NC 4GU 4X3
4A0 8L3 J1P 7AA 8GG 6Y0 9AK 8RM
7Q0 8UA 8QL 8X0 4K3 B01 G02 QNO
3L1 9P3 Q1A 7X1 9W0 8WA 7A0 3GA
GG1 OGG LO4 F0A 3S2


Sonderausstattung

Datum der Fahrzeugübernahme: 27. 10. 09

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter", Seite 1)



Service-Nachweis

Service-Nachweise 15

Datum: 27.08.2010 km-Stand: 15209


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService
913102
Automobilsalon Bellemann
Neues Straßel 5
69168 Wiesloch
Tel.: 06222 - 92170
5207550 Fax: 06222 - 921733

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: A Anzeige
Datum: Aug 2012
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis

Service-Nachweise 17

Datum: 24.01.2012 km-Stand: 29403

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

SIMPLY CLEVER ŠKODA
Automobilsalon Bellemann
Neues Straßel 5
69168 Wiesloch
2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService
5207550 Fax: 06222 - 921733
1325853

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: A. Anzeige
Datum: 01.2014
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis

Service-Nachweise 19

Datum: 26.07.2013 km-Stand: 42505


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

SIMPLY CLEVER ŠKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
1842807
69168 Wiesloch
Tel.: 06222 - 92170
Fax: 06222 - 921733

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: Kont Anzeige
Datum: 07.2015
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis

Service-Nachweise 21

Datum: 19.15 km-Stand: 71665 Km


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

ŠKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: GD65J2A3103217
2550781
ŠKODA Automobilsalon
Neues Straßel 5
69168 Wiesloch
Tel.: 06222 - 92170
5207550 Fax: 06222 - 921733

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: Nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis

Service-Nachweise 23

Datum: 09.11.17 km-Stand: 106.059


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

EBERT AUTOMOBILE
Mannheimer Straße 1
63459 Wiesloch
ŠKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: GD65J2A3103217
2/3.066.640

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: noch
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis

Datum: 16.2.23

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

km-Stand: 15096

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Service durchgeführt:

Autoklinik Weinheim
KFZ-Meisterbetrieb
[illegible]straße 6
69469 Weinheim
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Siehe

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz