

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,4TSi,90kW,TAŽNÉ, vyhř....
Karoserie	Liftback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	179 000 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	18.03.2009	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 920 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Ski box, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie













Fahrzeug-Daten

Datum der Fahrzeugübernahme: 18. März 2009

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.: TMBEJ61249C006096 CAXA

Typbeschreibung: 1Z32L5 OCT LIM AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode: LHY 9202 CS 90KW CAXA

Mehr-Ausstattung: E0A 1D2 5SL 5RQ 1KF 6FB 1AT 3FA
1N3 1NN H7F 4UF 4R5 3KD 3GT 4X3
4A3 BL5 J1P 7AA BSU 6Y0 9AP 8RM
7G0 BDN BGL 8X0 4K3 B01 G02 GN2
3L3 9P1 7X1 9W0 BWB 7A0 3GA
G01 7MG L02 7P4 F0A 3B4 2UA

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Daten über Fahrzeughalter, Seite 1)

Skoda Centrum Wolfsburg GmbH
Heinrich-Nordhoff-Str. 125
38440 Wolfsburg
Tel. 0 53 61 / 2 04 - 40
Fax 0 53 61 / 2 04 - 1750

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für Octavia- und Superb-Fahrzeuge gültig. Mit dem Stempel des Skoda Servicepartners wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von Skoda Auto durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

WICHTIG!
Garanti- und Kulanzansprüche nur bei regelmäßigem Wartungsnachweis in Ihrem SKODA-Partner.

Skoda Centrum Wolfsburg GmbH
Heinrich-Nordhoff-Str. 125
38440 Wolfsburg
Tel. 0 53 61 / 2 04 - 40
Fax 0 53 61 / 2 04 - 1750

Stempel Skoda Servicepartner

Datum: 18. März 2009

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Service-Intervallanzeige

Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 09.02.2011

km-Stand: 31523

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			
Zusätzlich:					
alle 30 000 km	☒	☐			
alle 60 000 km	☐	☒			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service d 2 Jahre Mobilitätsgarantie
Skoda Centrum Wolfsburg GmbH
Heinrich-Nordhoff-Str. 125
38440 Wolfsburg
Tel. 0 53 61 / 2 04 - 40
Fax 0 53 61 / 2 04 - 1750
Hilf-Nr. 555 00 00
Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Service-Intervallanzeige
Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 18.03.2009

km-Stand: 52349

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			
Zusätzlich:					
alle 30 000 km	☒	☐			
alle 60 000 km	☐	☒			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

2 Jahre Mobilitätsgarantie
Autohaus Isensee
Heinrich-Nordhoff-Str. 125
38440 Wolfsburg
Tel. 0 53 61 / 2 04 - 40
Fax 0 53 61 / 2 04 - 1750
Hilf-Nr. 555 00 00
Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Service-Intervallanzeige
Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 29.11.2014

km-Stand: 86479

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich:					
alle 30 000 km	☒	☐			
alle 60 000 km	☐	☒			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
TMBEJ61249C006096
Hilf-Nr. 555 00 00
2206683

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Service-Intervallanzeige
Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

