

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	218 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Astra	Model - doplňující informace	ST 1.2 Turbo 96kW Tažné...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	96 kW
Objem motoru	1199 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	121 510 km	Rok výroby	2020
Datum první registrace	22.06.2020	STK	15.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu		Nizozemsko	Barva		Vínová metalíza
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☒ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		

Poznámka prodejce

Koupeno od 1. majitele. Doložený pravidelný servis. Nyní jsme na vozidle provedli kompletní servisní prohlídku včetně výměny oleje a filtrů! Bezchybný stav! Na voze nové letní obutí Continental PremiumContact 7! Dvouzónová autoamtická klimatizace, parkovací senzory vzadu i vpředu + parkovací kamera, Apple Car Play + Android Auto, navigace, full led světlomety, tempomat, tažné zařízení...atd.! Umožňujeme komfortní prohlídku vozidla v osvětlené hale!

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nouzové brždění, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Telefon, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie











Servisní záznam	Servisní záznam
Výměna motorového oleje:	Výměna motorového oleje:
Ano / Ne	Ano / Ne
☒ SAE: 5W-30/100	☐ SAE:
Inspekce:	Inspekce:
Ano / Ne	Ano / Ne
☒	☐
Provedena výměna:	Provedena výměna:
Ano / Ne	Ano / Ne
☒ Vzduchový filtr	☐ Vzduchový filtr
☒ Kabinový filtr	☐ Kabinový filtr
☒ Palivový filtr	☐ Palivový filtr
☒ Zapalovací svíčky	☐ Zapalovací svíčky
☒ Olej v převodovce	☐ Olej v převodovce
☒ Filtr převodovky	☐ Filtr převodovky
☒ Rozvodový řemen	☐ Rozvodový řemen
☒ Vodní čerpadlo	☐ Vodní čerpadlo
☒ Brzdová kapalina	☐ Brzdová kapalina
☒ Olej HALDEX	☐ Olej HALDEX
Stav km: Datum:	Stav km: Datum:
21525 26.7.26	
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:
Průběh výměna při km nebo:	Průběh výměna při km nebo:
161100 7.10.28	