KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Octavia	**Model - doplňující informace**	1,8 TSI 118KW NOVÉ...
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	118 kW
Objem motoru	1798 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	142 128 km	**Rok výroby**	2011
Datum první registrace	28.03.2011	**STK**	13.10.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Černá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
⊠ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

NOVÉ ROZVODY MOTORU+OLEJ, HEZKÉ BRZDY, ALU KOLA, VÝBAVA, SERVISNÍ KNIHA, SLUŠNÁ KAROSERIE A INTERIÉR, DOBRÝ NÁJEZD, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 10/2028, PŘEPIS A SPZ 800KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM PŘEVOZNÍ ČÍSLO, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Kožená sedadla, Kožené čalounění, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Otevíratelná střecha, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní okno, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie














ONDŘEJ-AUTO


ONDŘEJ-AUTO


ONDŘEJ-AUTO
TEL.: +420 775 529 519


ONDŘEJ-AUTO


ONDŘEJ-AUTO



ONDŘEJ-AUTO



ŘEJ-AUTO
5 520 519















SV 1:08
Spotřeba
14.0 °C
142128 0.0








RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
Navigace
SPIN
AUTO


MAX
AUTO
OFF
SET
OFF


OFF
SET


AUTO



















Mobil
PETRONAS
CHEMPIOIL
elf
ORLEN OIL
Výměna oleje
Při km: 142 034
Datum: 1.10.26
Typ oleje: 5W 40
Následující výměna
Při km: 157054
Datum: 10/27
Vyměněný filtr
olejový
pylový
palivový
vzduchový
INTER CARS
AUTOMOBILOVÉ DÍLY


Fahrzeug-Daten
Datum der Fahrzeugübernahme
25 03 17
TMBGK61Z6B2119106
CDAA
1Z53M5 OCT COM ELE
NMY 9910 CS 118KW CDAA
EOA 1D7 5SL 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FE
1N3 1NL H6L 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3
4A3 8L5 J0L 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM
7T6 8AY 8QL 8X1 4K3 B01 G07 QN2
3L3 9P1 7X1 9WB 8WD 7A0 3GN
GG1 7MG L07 7P4 F0A 3S7 2UA
Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.
Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter", Seite 1)
Dokumente
Übergabe-
Datum:


Service-Nachweis 15

Service-Nachweis

Datum: 31.12.2017 | km-Stand: 28.130


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Service durchgeführt: ŠKODA CLEVER — ŠKODA Anschlussgarantie — 1638889ch

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


Service-Nachweis 17

Service-Nachweis

Datum: 14.05.2014 | km-Stand: 038021


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Service durchgeführt:
Rasche
Transport u. Baustoffhandel GmbH
Herzbergstraße 105
10365 Berlin
Tel.: 030/55222235
Fax: 030/55222236
Auto-Tel.: 0161/5218643
Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


Service-Nachweis 19

Service-Nachweis

Datum: 27.06.2015 | km-Stand: 050486


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Service durchgeführt:
Rasche
Transport u. Baustoffhandel GmbH
Herzbergstraße 105
10365 Berlin
Tel.: 030/55222235
Fax: 030/55222236
Auto-Tel.: 0161/5218643
Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 065000
Datum: 07.2016
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


Service-Nachweis 21

Service-Nachweis

Datum: 27.05.2017 | km-Stand: 71010


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Service durchgeführt:
Rasche
Transport u. Baustoffhandel GmbH
Herzbergstraße 105
10365 Berlin
Tel.: 030/55222235
Fax: 030/55222236
Auto-Tel.: 0161/5218643
Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: noch
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


Service-Nachweis 23

Service-Nachweis

Datum: 13.05.2015 | km-Stand: 93063


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐

Service durchgeführt:
Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


Service-Nachweis 25

Service-Nachweis

Datum: 03.04.2020 | km-Stand: 94789


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐

Service durchgeführt:
Rasche
Transport u. Baustoffhandel GmbH
Herzbergstraße 105
10365 Berlin
Tel.: 030/55222235
Fax: 030/55222236
Auto-Tel.: 0161/5218643
Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: noch
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweise 27

Service-Nachweis

Datum: 07.01.2022 — km-Stand: 108000


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen a)	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Service durchgeführt:
Rasche
Transport u. Baustoffhandel GmbH
Herzbergstraße 105
10365 Berlin
Tel.: 030/5422123
Fax: 030/5322236
Auto-Tel.: 0161/5218643
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇨ Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweise 29

Service-Nachweis

Datum: 04.06.2023 — km-Stand: 124000

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen a)	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Service durchgeführt:
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇨ Seite 30, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz