KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Yeti	**Model - doplňující informace**	1,4TSi,90kW,vyhř....
Karoserie	SUV	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	150 000 km	**Rok výroby**	2014
Datum první registrace	02.04.2014	**STK**	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Bílá
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 940 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
⊠ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Servisní knížka

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie


















Auto Kulda














87.7 MHz
MEDIA
RADIO



9.0 °C
10:37
FM1
87.7 MHz
ROCKLAND RADIO 21 HR3 PLANET HARMONY RADIO808
MEDIA
RADIO
INFO
A/C


Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY
Ölwechsel am:
14.03.25
bei Kilometer:
Additiv beigegeben:
Ölfilter gewechselt
Füllmenge:
3,6
Liter
Nächster Ölwechsel:
bei km:
spätestens am:
CarCare-Wabern
Autoservice
34590 Wabern
Tel. 0162/5906820
info@carcare-wabern.de










Ihr ŠKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJJ45L2E6022887
Typbezeichnung	YETI GrtACT TS90/1.4 M6F
Datum der Auslieferung	2014-02-19

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-10-25
Laufleistung	62863 km
Auftragsnummer	18203230
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Zündkerze ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autoreparatur Freudenstein Frankfurter Strasse 8a 34295 Edermünde DE
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Nein




Ihr ŠKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJJ45L2E6022887
Typbezeichnung	YETI GrtACT TS90/1.4 M6F
Datum der Auslieferung	2014-02-19

Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2020-09-09
Laufleistung	86589 km
Auftragsnummer	20202845
Durchgeführt von	Autoreparatur Freudenstein Frankfurter Strasse 8a 34295 Edermünde DE
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Nein



ŠKODA

Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	TMBJJ45L2E6022887
Označení typu	YETI GrtACT TS90/1.4 M6F
Datum prodeje	

Prohlídka předprodejní	
Datum	2014-02-10
Stav km	0 km
Číslo zakázky	243108
Provedeno	AUTOCENTRUM Jičín s.r.o. Hradecká 1107 50601 Jičín Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-ZE-11019-01-00)

Betreuende Niederlassung:
Kieler Str. 3, 34134 Kassel
Tel.: 0561/9513-510 Fax:

DEKRA
441858090

(1) FIN TMBJJ45L2E6022887
(2) Kenn. D FZ M3006
(3) Prüfort Kassel, 24.07.2025
(4) km-St. 140206
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 ŠKODA (CZ)
Typ AKR 5L
Var. 00025 ACCAXAX0
Vers. NFM6FM6AJ0097
zGM 1940 kg
EK 02.04.2014
Dat.letzt.HU 07/2023
Prüfort-Nr. 0213457388

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P073044004551
vom 24.07.2025, 15:30
HU-Prüfstff. tzyc5a7E (2015 D Stuttgart)
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D FZ M3006
nächste HU fällig Juli 2027

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juli 2027.

Hinweise:
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht
-Querlenker hinten links und rechts angerostet
-Aggregatträger vorne angerostet
-Schalldämpfer Flexrohr beschädigt ohne Einschränkung der Funktion

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. Hartmut Riese
Stempel und Unterschrift

*****

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. HR-1-01-DEKRA-119 am 24.07.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte
Bremsanlage BBA FBA



Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz