KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	298 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Seat
Model	Ateca	**Model - doplňující informace**	1,0 TSI Servisní k. Top...
Karoserie	SUV	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	85 kW
Objem motoru	999 ccm	**Emisní norma**	EURO 6
Stav tachometru	139 000 km	**Rok výroby**	2016
Datum první registrace	20.01.2017	**STK**	01.11.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	**Barva**	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Modelový rok 2017. Komplet servisní historie. Servisováno ve zn. servisu Seat. Protokol o nájezdu km z Belgie - Výpis km. Cebia protokol. Vozidlo bez škrábanců, důlků, velmi pěkné, zachovalé. V ceně vozu bude provedena nová STK. Pro ověření dostupnosti vozu a dotazy volejte 775111777.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, Android Auto, Apple Car Play, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie














AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz


AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz












Dojezd
150 km


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Polnička
Stržanov
Vysoké
Bezručova
Vysocká
Žďár nad Sázavou
Brněnská
576 m
500 m
PASSENGER AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
ParkPilot
ZPĚT
Zkontrolujte dráhu!
ZTLUMENÝ
PASSENGER AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Full Link
PASSENGER AIR BAG
26.5
26.5


PASSENGER AIR BAG
26.5
AUTO
SETUP
SYNC
A/C
12 V
























[9] SBAT - Station nr 34
[3] Industrielaan 24
9320 Erembodegem(Aalst)
tel.: 053 66 97 62
fax: 053 67 31 77

KEURINGSBEWIJS

Te bewaren in het voertuig

Autokeuring
Dossier nr 262340028196/1

[3] uitgereikt op : 16/04/2026

[8] KEURINGSBEWIJS GELDIG TOT : 19 / 04 / 2027

Volgende periodieke keuring vanaf 19/02/2027 tot uiterlijk 19/04/2027 met behoud van de referentiedatum

[2] Kenteken : BEL 1CWH274
[1] Chassisnummer : VSSZZZ6FZH6506037 / 39
Merk : SEAT
1e indienststelling : 20/12/2016

[4] Kilometerstand : 138.870 (130.630)
Aard : Stationwagen (Break)
[8] Gebruik : Gewoon gebruik
Referentiedatum : 19/04

Plaatsen : 4 + 1
AC
M1


[7] Technisch gekeurd op 16/04/2026 In orde, geldig tot : 19/04/2027

[6] DIT KEURINGSBEWIJS STEMT OVEREEN MET DE STAAT VAN HET VOERTUIG OP HET OGENBLIK VAN DE KEURING
Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften

Code

Opmerkingen :
B.051/1/4

Kijk op //vlaanderen.be/lez of uw voertuig binnen mag in een Vlaamse lage-emissiezone (LEZ)



Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Bewijs van uitgevoerde servicebeur-ten

	JA	NEE
LongLife Service:		
Tijds- of afstandsafhankelijke service	X	
Kleine onderhoudsbeurt		
Inspectiebeurt	X	
Zonder het verversen van olie		X
Met het verversen van olie	X	
Extra werkzaamheden:	JA	NEE
Stof- en pollenfilter		
Luchtfilter		
Brandstoffilter		
Bougies		
Remvloeistof		
DSG®-olie en filter	X	
ATF		
Haldex-koppeling (olie)		
Gasfilter en slangen		
LPG-filter (papierfilter)		
Getande riem		

Datum: 17/11/26
Km: 138 865
Factuurnummer: 20260665
Reparatieadvies: /

Servicebeurt uitgevoerd door:
EUROREPAR CAR SERVICE
GARAGE ALAIN
Bremtstraat 61
9320 Nieuwerkerken
053 83 19 60
Stempel van de garage

SEAT-mobiliteitsservice
Geldig vanaf:
tot:
Stempel van de SEAT-dealer

Volgende servicebeurt
Datum:
Km:
(wat als eerste bereikt wordt)

Let op
Wij adviseren u naar de werkplaats van een officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.


24

Documentatie va

Afb. 5 Geldt voor alle

Uw gespecialiseerde afbeelding de beschr met onderstaande s

× Kras
○ Deuk
□ Lakbeschadigin
△ Steenslag



Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Bewijs van uitgevoerde servicebeur-ten

	JA	NEE
LongLife Service:		
Tijds- of afstandsafhankelijke service	X	
Kleine onderhoudsbeurt	X	
Inspectiebeurt	X	
Zonder het verversen van olie		X
Met het verversen van olie	X	
Extra werkzaamheden:	JA	NEE
Stof- en pollenfilter	X	
Luchtfilter		X
Brandstoffilter		X
Bougies	X	
Remvloeistof		X
DSG®-olie en filter	X	
ATF		X
Haldex-koppeling (olie)		X
Gasfilter en slangen		X
LPG-filter (papierfilter)		X
Getande riem		X

Datum: 17/11/25
Km: 130 685
Factuurnummer: 20250596
Reparatieadvies: Bougies, Wissers

Servicebeurt uitgevoerd door:
EUROREPAR CAR SERVICE
GARAGE ALAIN
Bremtstraat 61
9320 Nieuwerkerken
053 83 19 60
Stempel van de garage

+ Bouda kpl.
+ Bulkafdo
+ antiroodehand
+ 3/8'26 Bougies

SEAT-mobiliteitsservice
Geldig vanaf:
tot:
Stempel van de SEAT-dealer

Volgende servicebeurt
Datum:
Km:
(wat als eerste bereikt wordt)

Let op
Wij adviseren u naar de werkplaats van een officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.


22

Documentatie van de contr

Afb. 6 Geldt voor alle wagens en al

Uw gespecialiseerde werkplaats c afbeelding de beschadigde onde met onderstaande symbolen:

× Kras
○ Deuk
□ Lakbeschadiging
△ Steenslag



Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Bewijs van uitgevoerde servicebeur-ten

	JA	NEE
LongLife Service:		
Tijds- of afstandsafhankelijke service	X	
Kleine onderhoudsbeurt		
Inspectiebeurt		X
Zonder het verversen van olie	X	
Met het verversen van olie		
Extra werkzaamheden:	JA	NEE
Stof- en pollenfilter	X	
Luchtfilter	X	
Brandstoffilter	X	
Bougies	X	
Remvloeistof	X	
DSG®-olie en filter	X	
ATF		
Haldex-koppeling (olie)		
Gasfilter en slangen		
LPG-filter (papierfilter)		
Getande riem		

Datum: 23/8/24
Km: 193 004
Factuurnummer: 20241449
Reparatieadvies:

Servicebeurt uitgevoerd door:
EUROREPAR CAR SERVICE
GARAGE ALAIN
Bremtstraat 61
9320 Nieuwerkerken
053 83 19 60
Stempel van de garage

+ koppeling W.

SEAT-mobiliteitsservice
Geldig vanaf:
tot:
Stempel van de SEAT-dealer

Volgende servicebeurt
Datum:
Km:
(wat als eerste bereikt wordt)

Let op
Wij adviseren u naar de werkplaats van een officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.


20

Docume

Afb. 3 Gel

Uw gespec afbeelding met onders

× Kras
○ Deuk
□ Lakbes
△ Steens



Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Bewijs van uitgevoerde servicebeur-ten

	JA	NEE
LongLife Service:		
Tijds- of afstandsafhankelijke service	X	
Kleine onderhoudsbeurt	X	
Inspectiebeurt		
Zonder het verversen van olie		
Met het verversen van olie	X	
Extra werkzaamheden:	JA	NEE
Stof- en pollenfilter		
Luchtfilter		
Brandstoffilter		
Bougies		
Remvloeistof		
DSG®-olie en filter	X	
ATF		
Haldex-koppeling (olie)		
Gasfilter en slangen		
LPG-filter (papierfilter)		
Getande riem		

Datum: 20/12/24
Km: 116 155
Factuurnummer: 20240588
Reparatieadvies:

Servicebeurt uitgevoerd door:
EUROREPAR CAR SERVICE
GARAGE ALAIN
Bremtstraat 61
9320 Nieuwerkerken
053 83 19 60
Stempel van de garage

SEAT-mobiliteitsservice
Geldig vanaf:
tot:
Stempel van de SEAT-dealer

Volgende servicebeurt
Datum:
Km:
(wat als eerste bereikt wordt)

Let op
Wij adviseren u naar de werkplaats van een officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.


18

Documentatie va

Afb. 2 Geldt voor alle w

Uw gespecialiseerde w afbeelding de beschad met onderstaande sym

× Kras
○ Deuk
□ Lakbeschadiging
△ Steenslag



Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

	JA	NEE
LongLife Service:	☐	☐
Tijds- of afstandafhankelijke service	☐	☐
Kleine onderhoudsbeurt	☐	☐
Inspectiebeurt	☒	☐
Zonder het verversen van olie	☐	☐
Met het verversen van olie	☒	☐
Extra werkzaamheden:	JA	NEE
Stof- en pollenfilter	☒	☐
Luchtfilter	☒	☐
Brandstoffilter	☐	☐
Bougies	☐	☐
Remvloeistof	☒	☐
DSG®: olie en filter	☐	☐
ATF	☐	☐
Haldex koppeling (olie)	☐	☐
Gasfilter en slangen	☐	☐
LPG-filter (papierfilter)	☐	☐
Getande riem	☐	☐

Datum: 13/02/2020
Km: 60,000 km
Factuurnummer:
Reparatieadvies:


Servicebeurt uitgevoerd door:

SEAT 24430 AUTO NATIE
Stempel van de garage

SEAT-mobiliteitsservice
Geldig vanaf:
tot:
Stempel van de SEAT-dealer

Volgende servicebeurt
Datum: 13/02/2022
Km: 90.000 km
(wat als eerste bereikt wordt)

Let op
Wij adviseren u naar de werkplaats van een officiële SEAT dealer te gaan voor elke inspectiebeurt in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.



2024-08-20	0	1486131	178808749

Reklamace zákazníka: AVH 2024-08-20 10:38 ---1. wagen maakte op snelweg ineens heel veel toeren en wou niet meer vooruit
Kódování zákazníka: Hnací ústrojí > Rozdělení hnací síly, záběr > Záběr
Zjištění servisní dílny
Kódování dílny
Náhradní díl použitý k odstranění závady

2024-08-20	123893	1486131	1487534


Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

2022-12-07	91352	2533904	2556127

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	00001020	Technische controle service	-	0000		0
2	94154150	Svetlomet opravit	-	0000		0
3	94151900	Svetlomet demontovany a namontovany	-	0000		0



10.26 14:58 Historie vozidla


2022-09-19	89297	2465617	2471746

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44051900	Kolo kompletni demontovany a namont	-	0000		0
2	99999999	batterij sleutel	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	VAR6025101401	Knopcel cr 2025	2.00		OWN	78		0




				Pozn.
2022-02-03	83455	2184176	2216046	

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090014	Prohlidka s vymenou oleje (promenli	X	0000		0
2	00000001	Ontsmetting van het voertuig	-	0000		0
3	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
4	01400050	Servis vymeny brzdove kapaliny .	X	0000		0
5	30010756	Soustava spojky odvzdusnit	-	0000		0
6	01390050	Rozsireny rozsah prohlidky .	X	0000		0
7	92272060	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		0
8	92431950	Lista zadniho skla stiraci d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SO	Kód příčiny	Paket
1	04E115561H	filtr olejovy	1.00		OWN	01		0
2	N 90288901	sroub na vypusteni oleje	1.00		OWN	01		0
3	N 0138157	Krouzek te	1.00		OWN	01		0
4	WHT000729A	Šroub s v ltfním tonrem, samojistný	3.00		OWN	01		0
5	OIL2	OIL50700 5W30 34547	4.00		6	00		0
6	5Q0819669	Pachovy a protialergen.filtr	1.00		OWN	01		0
7	B 000750M9	Kapalina b	1.20		OWN	96		0
8	576998002	1 sada aero stracich list	1.00		OWN	03		0
9	575955427	Aero-lišta	1.00		OWN	03		0



10.26 14:58 Historie vozidla

2021-11-17	78299	2111973	2142031

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	575959752ALA	Klíč Hlavní vnejsí-vnitrní profil drazky	1.00		OWN	08		0


2021-11-17	78299	2111973	2127457

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	00000001	Ontsmetting van het voertuig	-	0000		0
2	55611950	Jednot.hnaci vika zav.pr. d+n	-	0000		0
3	70681900	Panel sloupku C d+n	-	0000		0
4	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
5	27060100	Akumulator kontrolovat .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	575827852C	Jednotka pohonna	1.00		OWN	05		0




10.26 14:58 Historie vozidla

2021-02-01	70706	1786442	1830555

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01340000	Prohlidka .	-	0000		0
2	00000001	Ontsmetting van het voertuig	-	0000		0
3	44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		0
4	004417022	banden vervangen	-	0000		0
5	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
6	55611950	Jednot.hnaci vika zav.pr. d+n	-	0000		0
7	70681900	Panel sloupku C d+n	-	0000		0
8	01510000	Update SW .	-	0000		0
9	92272000	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		0
10	92431900	Lista zadniho skla stiraci d+n	-	0000		0
11	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
12	27061900	Akumulator demontovany a namontovan	-	0000		0
13	27065550	Akumulator vymenit	-	0000		0
14	19501985	Cerpadlo chladici kapaliny d+n	-	0000		0
15	19505585	Cerpadlo chladici kapaliny vymenit	-	0000		0
16	24251935	Filtr vzduchu demontovany a namonto	-	0000		0
17	10821900	Kryt odhlucnovaci d+n	-	0000		0
18	19010100	Soustava chladici kontrolovat	-	0000		0
19	19010750	Soustava chladici odvzdusnit	-	0000		0
20	19381750	Kapalina chladici vypustit a naplni	-	0000		0

Položka dílů




10.26 14:58 Historie vozidla

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	AVR	Ruitensproeiervloeistof	4.00		6	00		0
2	AVM	Antivries motor	5.00		6	00		0
3	8019227244502	PIREL 21560 R16 95 H PW W SOTTOZERO	2.00		OWN	W1		0
4	311601361	pryzovy ventil	2.00		OWN	03		0
5	VAR6025101401	Knopcel cr 2025	1.00		OWN	78		0
6	575827851C	jednotka pohonna	0.70		OWN	05		0
7	576998002	1 sada aero stíracích lišt	1.00		OWN	03		0
8	575955427 03C	Aero-lišta stírací rallye cerna	1.00		OWN	03		0
9	000915105EB	baterie, naplnena a dobita	1.00		OWN	03		0
10	04E121600CC	vodni cerpadlo	1.00		OWN	06		0
11	G 013A8JM9	Kapalina chladicí - koncentrát	3.00		OWN	02		0

:	:	:	:	Pozn.
2021-02-01	70706	1786442	1830434	

Položka dílů


#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	575827851C	jednotka pohonna	0.30		OWN	05		0



10.26 14:58 Historie vozidla

:	:	:	:
2021-01-18	70747	1786442	131924711

Reklamace zákaznika	kofferklep gaat niet meer automatisch open/dicht
Kódování zákaznika	Karoserie nástavby a vestavby > Kapoty > Pohonná jednotka zadní kapoty
Zjištění servisní dílny	Links Kofferpomp vervangen,kofferbekleding tegen chass.uit+ingebouwd.
Kódování dílny	Karoserie nástavby a vestavby > Kapoty > Pohonná jednotka zadní kapoty > Funkčnost > Bez funkce
Náhradní díl použitý k odstranění závady	575-827-851-C-



:	:	:	:
2020-02-06	59918	1403516	1437406


Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090014	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	-	0000		0
2	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
3	01390050	Rozsireny rozsah prohlídky .	-	0000		0
4	01400050	Servis výmeny brzdové kapaliny .	-	0000		0
5	30010756	Soustava spojky odvzdusnit	-	0000		0
6	24245685	Vložka filtru vzduchu vymenit	-	0000		0
7	28705685	Svícky zapalovací vymenit	-	0000		0
8	10821900	Kryt odhlucnovací d+n	-	0000		0
9	92272000	Lišty stírací demontovány a namonto	-	0000		0
10	92431900	Lišta zadního skla stírací d+n	-	0000		0
11	99999999	Band hensveld liv	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	04E115561H	filtr olejovy	1.00		OWN	01		0
2	N 0138157	Krouzek te	1.00		OWN	01		0
3	N 90288901	sroub na vypusteni oleje	1.00		OWN	01		0
4	OIL2	Olie Longlife 5W30 LL3 34547	4.00		6	00		0
5	WHT000729A	Šroub s vnitřním šestrem, samojistný	3.00		OWN	01		0
6	5Q0819669	Pachový a protialergen.filtr	1.00		OWN	01		0

https://grp.volkswagenag.com/sap/portal/saml/slo?DPFshowRsem=_TorkTitle=Historie vozidla 8/14



Historie vozidla

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
7	B 000750M9	Kapalina b	1.20		OWN	02		0
8	04C129620A	Vložka vzduchového filtru	1.00		OWN	01		0
9	04E905602D	Svíčka zapalovací 'longlife'	3.00		OWN	02		0
10	AVR	Antivries ruitensproeier	4.00		6	00		0
11	AVM	Antivries motor	5.00		6	00		0
12	576955425A 03C	Aero-lišta stírací rallye cerna	1.00		OWN	03		0
13	576955426A 03C	Aero-lišta stírací rallye cerna	1.00		OWN	03		0
14	575955427 03C	Aero-lišta stírací rallye cerna	1.00		OWN	03		0
15	BMI000300	Ehbokíje	1.00		OWN	13		0
16	BP	Bandenplug	1.00		6	00		0

:	:	:	:
2020-01-14	59123	1393680	1405371


Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	VAR6032101401	Knopcel cr 2032	1.00		OWN	13		0

:	:	:	:
2019-10-23	53764	1298150	1332239

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
		Seizoenswisseling van de 4	-	0000		0



:	:	:	:
2019-03-18	42065	1160978	1190773

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	00004403	Seizoenswisseling van de 4 wielen	-	0000		0

:	:	:	:	Pozn.
2019-03-18	42065	1160978	1178249	

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0


:	:	:	:
2018-10-25	82883	1052077	1084004

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	00004403	Seizoenswisseling van de 4 wielen	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	6C0035849H	Aerial	1.00		OWN	04		0



:	:	:	:
2018-08-17	29671	1032312	1040048

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090014	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	-	0000		0
2	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
3	63501950	Výztuha zadního narazniku d+n	-	0000		0
4	99999999	Sensor parkeerhulp terug gemonteerd	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	04E115561H	filtr olejovy	1.00		OWN	01		0
2	N 0138157	Krouzek te	1.00		OWN	01		0
3	N 90288901	sroub na vypusteni oleje	1.00		OWN	01		0
4	OIL503.00	Olie LL	4.00		6	01		0
5	WHT000729A	Šroub s vnitřním šestrem, samojistný	3.00		OWN	01		0
6	5Q0819669	Pachový a protialergen.filtr	1.00		OWN	01		0
7	AVR	ruitensproeiervloeistof	4.00		6	00		0
8	AVM	ANTIVRIES MOTOR G13 1dl	5.00		6	00		0

:	:	:	:
2018-04-16	22918	913898	954555

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
		Seizoenswisseling van de 4	-	0000		0


AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz


AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz