KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Fabia	**Model - doplňující informace**	1.2 TSI Rozvody,oleje...
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	
Palivo	Benzín	**Výkon**	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	74 000 km	**Rok výroby**	2015
Datum první registrace	28.01.2015	**STK**	29.10.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5
□ **První majitel** □ **Nehavarované** □ **Servisní knížka**	□ **COC list**	□ **Eko poplatek uhrazen** □ **Protokol STK** □ **Pro zdravotně postižené**	

Poznámka prodejce

Po výměně rozvodů,oleje,brzd.Prověřeno Cebia.Velmi pěkný a zachovalý stav.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Střešní nosič, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie


















22:45
0.0 l/h
74187 km
138.7 trip km


A/C
AS TP
8.5°C 22:45
KISS 97.7 MHz
FM3
EVROPA 2 KISS OE3 RADIO S RADIO-N
MEDIA RADIO INFO


Lubvo
AUTODÍLY
Značka a typ oleje
MOTUL 5W30
Stav tachometru (v km)
74 170
Datum
27-10-2026
Výměna filtrů a kapalin
Olejový filtr
Palivový filtr
Vzduchový filtr
Kabinový filtr
Brzdová kapalina
Chladicí kapalina
Příští výměna
Stav tachometru (v km)
84 170
www.lubvoautodily.cz




KISS 97.7 MHz









KISS 97.7 MHz


TSI



Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967

An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.13 Bremsbeläge und Bremstrommeln — schwerer Mangel

1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.14 Bremstrommeln, Bremsscheiben — schwerer Mangel

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

1.4 Feststellbremse

1.6 Bremsflüssigkeit

4.13 Batterie(n)


4.14 Tagfahrleuchten / 4.14.1 Zustand und Funktion — schwerer Mangel

5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper

5.3 Aufhängung / 5.3.1 Federn und Stabilisatoren

5.3 Aufhängung / 5.3.3 Drehstäbe, Führungslenker, Drahtlenker und Aufhängungsarme — schwerer Mangel

6.1 Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran, befestigte Teile / 6.1.1 Allgemeiner Zustand



Gutachten-Nr. 74997105

Fahrgestellrahmen und daran, befestigte Teile / 6.1.4 Stoßstangen, seitlicher und hinterer — leichter Mangel

Emissionen / 8.2.1 Emissionen von Benzinmotoren

	Messung		Messung	Grenzwert lt. Hersteller
Leerlaufdrehzahl	1008 (U/Min)	CO-Gehalt im Leerlauf	0 Vol-%	
Leerlaufdrehzahl	2910 (U/Min)	CO-Gehalt bei erhöhter Leerlaufdrehzahl	0 Vol-%	
	1,001	HC-Gehalt im Leerlauf	1 ppm	

Bemerkung: - Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: nicht verwertbar

Bei der Überprüfung Ihres Fahrzeuges gemäß § 57a KFG 1967 wurde mindestens ein schwerer Mangel festgestellt. Die Verwendung Ihres Fahrzeuges ist daher bis längstens 31.05.2029 zulässig.

Bitte beachten Sie, dass eine kostenlose Nachprüfung des Fahrzeugs nur in derselben Prüf- oder Begutachtungsstelle bis zum 29.07.2026 und wenn der Kilometerstand 75049 km nicht überstiegt, möglich ist.

Prüfumfang gemäß PBSIV Anlage 6

Das Fahrzeug entspricht nicht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehrs- und Betriebssicherheit: — schwere Mängel


Prüfort

Druckdatum/Zeit 01.07.2026 15:11

Prüfstelle

Erstellt durch

Unterschrift des Prüfers



cebia — VIN: TMBJM25J7F3021926 — cz.cebia.com

Výpis z historie vozidla

Číslo kupónu pro opakovaný výpis: 4166998836

Datum aktivace kupónu: 02. 10. 2026 20:05:00

Platnost do: 01. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN: TMBJM25J7F3021926 — kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka: ŠKODA	Model: FABIA COMBI	Typ karoserie: kombi
Druh vozidla: osobní	Palivo: benzín	Výkon: 63 kW
Objem: 1397 ccm	Datum výroby: 27. 06. 2014	

Kontrola najetých kilometrů


Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Dopravdě

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžné zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme dozrcadlovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.

© Cebia — Dokument vygenerován 27.10.2026 14:38 — Stránka č. 1/13



cz.cebia.com

Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
06/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 27. 06. 2014 Stáří vozidla: 12 let 4 měsíce Barva vozidla: Metal Grey Metallic - kód F6 Vyrobeno pro trh: Rakousko Strana řízení: levostranné		
07/2014	5 km	Rakousko	Servisní záznam
2016 10/2016	14 500 km	Rakousko	Servisní záznam
2017 11/2017	23 500 km	Rakousko	Servisní záznam
2018 06/2018	28 000 km	Rakousko	Servisní záznam
11/2018	31 000 km	Rakousko	Servisní záznam
2019 11/2019	39 000 km	Rakousko	Servisní záznam
2021 01/2021	48 000 km	Rakousko	Servisní záznam
08/2021	53 500 km	Rakousko	Servisní záznam
2022 04/2022	59 500 km	Rakousko	Servisní záznam


Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

© Cebia — Dokument vygenerován 27.10.2026 14:38 — Stránka č. 2/13



VIN: TMBJM25J7F3021926 — cz.cebia.com

Servisní záznamy

Záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 9	
Datum	07/2014
Země	Rakousko
Stav tachometru	5 km
Práce (výčet)	Delivery inspection

Číslo záznamu 2 / 9	
Datum	10/2016
Země	Rakousko
Stav tachometru	14 500 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)


Číslo záznamu 3 / 9	
Datum	11/2017
Země	Rakousko
Stav tachometru	23 500 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 4 / 9	
Datum	06/2018
Země	Rakousko
Stav tachometru	28 000 km
Práce (výčet)	Flexible oil change service

Číslo záznamu 5 / 9	
Datum	11/2018
Země	Rakousko
Stav tachometru	31 000 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 6 / 9	
Datum	11/2019
Země	Rakousko
Stav tachometru	39 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

© Cebia — Dokument vygenerován 27.10.2026 14:38 — Stránka č. 3/13



Číslo záznamu 7 / 9	
Datum	01/2021
Země	Rakousko
Stav tachometru	48 000 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 8 / 9	
Datum	08/2021
Země	Rakousko
Stav tachometru	53 500 km
Práce (výčet)	Flexible oil change service

Číslo záznamu 9 / 9	
Datum	04/2022
Země	Rakousko
Stav tachometru	59 500 km
Práce (výčet)	Inspection

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění:
Tento výsledek pouze poturuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici, doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečná odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 02. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	

© Cebia — Dokument vygenerován 27.10.2026 14:38 — Stránka č. 4/13

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz