# KARTA VOZU

## Základní údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena** | 279 900,00 Kč | | |
| **Skupina** | Osobní | **Stav** | Ojeté |
| **Kategorie vozidla** | | **Značka** | Volkswagen |
| **Model** | Tiguan | **Model - doplňující informace** | 2.0TDI 103kW 6MAN |
| **Karoserie** | SUV | **Převodovka** | Manuální |
| **Počet rychlostí** | | **Pohon** | Pohon předních kol |
| **Palivo** | Nafta | **Výkon** | 103 kW |
| **Objem motoru** | 1968 ccm | **Emisní norma** | EURO 5 |
| **Stav tachometru** | 127 591 km | **Rok výroby** | 2014 |
| **Datum první registrace** | 26.08.2014 | **STK** | 01.11.2028 |

## Rozšiřující údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Země původu** | Itálie | **Barva** | Šedá metalíza metalíza |
| **Provozní hmotnost** | 1 466 kg | **Největší technicky přípustná hmotnost** | 2 080 kg |
| **Spotřeba** | 4.9 l | | |
| **Počet míst k sezení** | 5 | **Počet dveří** | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| □ **První majitel** | | □ **Eko poplatek uhrazen** |
| ⊠ **Nehavarované** | □ **COC list** | □ **Protokol STK** |
| ⊠ **Servisní knížka** | | □ **Pro zdravotně postižené** |

**Poznámka prodejce**

Nehavarováno! Možnost záruky až na 3 roky! Prohlídka v servisu nebo vaším mechanikem samozřejmostí! Podrobné info v kanceláři autobazaru nebo telefonicky. Dále nabízíme Výkup, protiúčet a komisní prodej vozidel! Nabídka není návrhem na uzavření kupní smlouvy dle §1732 zákona č.89/2012Sb.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 10x , Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přístrojová deska s barevným displejem, Senzor stěračů, Sledování únavy řidiče, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač**

# KARTA VOZU

## Fotografie



















DEFEND
Car Protect

Ojeté vozy se zárukou!

K našim vozům nabízíme záruku až na 3 roky.

S našimi vozy můžete jezdit bez starostí. Nabízíme vám totiž ochranu před nečekanými výdaji spojenými s případnými mechanickými, elektrickými a elektronickými poruchami vozidla v budoucnosti.

**Ochrana až na 3 roky**
Díky prodloužené záruce nemusíte mít obavy z náhlých poruch vašeho vozidla až 3 roky. Limit najetých km za rok je od 10 000 km až neomezeně.

**Široké krytí**
Na výběr nabízíme několik variant krytí, které uspokojí majitele nových i starších vozů. Limit pojistného plnění je až do výše pořizovací ceny vozu.

**Cestujte bez starostí**
Vyražte se svým autem na dovolenou bez obav! Pojištění se vztahuje na škody v celé Evropě kromě Ruska, včetně odtahu a oprav v jakémkoli servisu.

Obchodní sdělení

Prodloužená záruka je jistota, že v případě nečekané poruchy vašeho vozidla nebudete muset sahat hluboko do kapsy.

DEFEND INSURANCE
A FORTEGRA COMPANY










PASSENGER AIR BAG
OPS / optický parkovací systém
RADIO
MEDIA
PHONE
TIM
TP
SETUP
Zkontrolujte dráhu!
AUTO
A/C
OFF
SYNC


AUTO


OFF
OFF
R 1 3 5
2 4 6


Park Assist


Park Assist


MFD
Park Assist
ukončen.























TDI


VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0450
WVGZZZ5NZEW568842
2080 kg
4135 kg
1 - 1120 kg
2 - 1010 kg
Typ 5N
CFFB 1288
0,50


Istruzioni per l'uso
Programma Service
RCD 510, Premium 8

## Targhetta dei dati del veicolo

WVGZZZ5N z EW568842
5N2 23X

Tiguan 2.0BMT SPORT
103 KW TDI M6F
CFFB NFZ
LD7R DM

B0A CL1 G0K H50 J2D D91
– 1AT 1GB 2PP 1NP 5RQ 5SL TL4
0BC 3S1 3U1 QI6 8AI 8GU 8ZH
1KU 1LJ – G07 7MJ
0Y1 4UF 4X3 4I2 N2S 5MB
8RM 2JN E0A 0AE 0BC 2UA 2G5
1JD L16 0YC

Fig. 1 1: numero di identificazione del veicolo; 2: modello di veicolo, potenza del motore, tipo di cambio; 3: sigla del motore, sigla del cambio, codice della vernice, equipaggiamento interno; 4: optional, numeri PR

| Ispezione alla consegna eseguita il: | Data della consegna/prima immatricolazione: a) |
|---|---|
| 264 00640 DE BONA VENEZIA S.R.L. VENEZIA 26/08/14 | 264 00640 DE BONA VENEZIA S.R.L. VENEZIA 26/08/14 |
| Timbro del rivenditore Volkswagen | Timbro del rivenditore Volkswagen |

a) A seconda di quale limite viene raggiunto per primo.

Volkswagen Ser

Importanza del Progra

Il foglio con i dati del veicolo
della copertina fig. 1 permette
pre i ricambi originali Volkswag
questo modo si vede quale tipo
prevista per il veicolo.

- Nel Programma Service è
la prima immatricolazione o l
gna, l'ispezione alla consegn
la conferma della data d'inizio
- Il Programma Service indica
manutenzione devono essere e
Gli interventi da eseguire cambi
veicolo, per cui per conoscere
previsti per il veicolo che si pos
le chiedere in officina.
- L'officina documenta nel Pro
tutti i lavori di manutenzione av

Per avere il Programma Service
di mano, consigliamo di tenerlo
bordo.

Ricordarsi di consegnare il Prog
nuovo proprietario in caso di ve

AVVERTENZA

In caso di mancata manutenz
o di manutenzione insufficien
to rispetto delle scadenze pre
manutenzione, si rischia di ri
nel traffico e/o di causare inci
bili conseguenti lesioni anch

- Far eseguire i lavori di ma
officina.
- Leggere attentamente le i
so.

## Attestato n° 1

| Si / no. Interventi eseguiti: | Si / no. Sostituzione di: |
|---|---|
| ☒ / ☐ **Cambio dell'olio** | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☒ / ☐ **Ispezione** | ☐ / ☐ Liquido dei freni |
| ☐ / ☐ con cambio dell'olio motore | ☐ / ☐ Filtro del carburante per i motori diesel |
| ☐ / ☐ con interventi di ispezione ampliati | ☐ / ☐ Filtro del gas |
| ☒ / ☐ Utilizzo di olio motore LongLife | ☐ / ☐ Olio del cambio: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Controllo della carrozzeria | ☐ / ☐ Olio della frizione Haldex |
| ☐ / ☐ Si consiglia la riparazione | ☐ / ☐ Cartuccia del filtro dell'aria |
| ☐ / ☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine) | ☐ / ☐ Bomboletta del sigillante |
| Intervento effettuato il: 10/12/15 | ☑ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline |
| | ☐ / ☐ Cinghia dentata |
| Chilometraggio: 27823 | ☐ / ☐ Candele di accensione |
| Numero della fattura: | ☐ / ☐ 4584210 Nuovo |

Intervento effettuato da: 264 00640 DE BONA VENEZIA S.R.L. VENEZIA — Timbro dell'officina

Garanzia di mobilità LongLife: 264 00640 DE BONA VENEZIA S.R.L. VENEZIA — Timbro del rivenditore Volkswagen

**Prossima scadenza per la manutenzione**

| ☒ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione | Qual è la prossima manutenzione o quali sono i prossimi lavori supplementari da eseguire? |
|---|---|
| **oppure** | |
| Data: 10/12/17 | Data: |
| **oppure** | **oppure** |
| Chilometraggio: 60990 | Chilometraggio: |

Documentazione s

Fig. 3 Esempio valido per

L'officina segnala nella fig.
× Graffio

È stato rilevato qualche d
to?
Descrizione del difetto:

## Attestato n° 2

| Si / no. Interventi eseguiti: | Si / no. Sostituzione di: |
|---|---|
| ☐ / ☐ **Cambio dell'olio** | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☒ / ☐ **Ispezione** | ☐ / ☐ Liquido dei freni |
| ☒ / ☐ con cambio dell'olio motore | ☐ / ☐ Filtro del carburante per i motori diesel |
| ☐ / ☐ con interventi di ispezione ampliati | ☐ / ☐ Filtro del gas |
| ☒ / ☐ Utilizzo di olio motore LongLife | ☐ / ☐ Olio del cambio: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Controllo della carrozzeria | ☐ / ☐ Olio della frizione Haldex |
| ☐ / ☐ Si consiglia la riparazione | ☐ / ☐ Cartuccia del filtro dell'aria |
| ☐ / ☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine) | ☐ / ☐ Bomboletta del sigillante |
| Intervento effettuato il: 08/12/16 | ☒ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline |
| | ☐ / ☐ Cinghia dentata |
| Chilometraggio: 5463 | ☐ / ☐ Candele di accensione |
| Numero della fattura: | ☐ / ☐ ..... |

Intervento effettuato da: 264 00640 DE BONA VENEZIA S.R.L. VENEZIA — Timbro dell'officina

Garanzia di mobilità LongLife: RINNOVO SERVIZIO MOBILITA' 0640 ORG.Nr. — Timbro del rivenditore Volkswagen

**Prossima scadenza per la manutenzione**

| ☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione | Qual è la prossima manutenzione o quali sono i prossimi lavori supplementari da eseguire? |
|---|---|
| **oppure** | olio filtri |
| Data: ..... | Data: 08/2017 |
| **oppure** | **oppure** |
| Chilometraggio: ..... | Chilometraggio: ..... |

Documentazione

Fig. 4 Esempio valido p

L'officina segnala nella
× Graffio

È stato rilevato qualc
to?
Descrizione del difetto:

## Attestato n° 3

| Si / no. Interventi eseguiti: | Si / no. Sostituzione di: |
|---|---|
| ☒ / ☐ **Cambio dell'olio** | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☒ / ☐ **Ispezione** | ☐ / ☐ Liquido dei freni |
| ☒ / ☐ con cambio dell'olio motore | ☐ / ☐ Filtro del carburante per i motori diesel |
| ☐ / ☐ con interventi di ispezione ampliati | ☐ / ☐ Filtro del gas |
| ☒ / ☐ Utilizzo di olio motore LongLife | ☐ / ☐ Olio del cambio: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Controllo della carrozzeria | ☐ / ☐ Olio della frizione Haldex |
| ☐ / ☐ Si consiglia la riparazione | ☐ / ☐ Cartuccia del filtro dell'aria |
| ☐ / ☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine) | ☐ / ☐ Bomboletta del sigillante |
| Intervento effettuato il: 23-11-2017 | ☒ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline |
| | ☐ / ☐ Cinghia dentata |
| Chilometraggio: 80692 | ☐ / ☐ Candele di accensione |
| Numero della fattura: | ☐ / ☐ ..... |

Intervento effettuato da: 264 00640 DE BONA VENEZIA S.R.L. VENEZIA — Timbro dell'officina

Garanzia di mobilità LongLife: RINNOVO SERVIZIO MOBILITA' 0640 ORG.Nr. — Timbro del rivenditore Volkswagen

**Prossima scadenza per la manutenzione**

| ☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione | Qual è la prossima manutenzione o quali sono i prossimi lavori supplementari da eseguire? |
|---|---|
| **oppure** | |
| Data: ..... | Data: ..... |
| **oppure** | **oppure** |
| Chilometraggio: ..... | Chilometraggio: ..... |

Documentazione sul co

Fig. 5 Esempio valido per tutti i ve

L'officina segnala nella fig. 5 i com
× Graffio ○ Ammac

È stato rilevato qualche difet-
to?
Descrizione del difetto:

## Attestato n° 4

| Si / no. Interventi eseguiti: | Si / no. Sostituzione di: |
|---|---|
| ☒ / ☒ **Cambio dell'olio** | ☐ / ☒ AdBlue® |
| ☒ / ☒ **Ispezione** | ☒ / ☐ Liquido dei freni |
| ☐ / ☒ con cambio dell'olio motore | ☐ / ☒ Filtro del carburante per i motori diesel |
| ☒ / ☐ con interventi di ispezione ampliati | ☐ / ☒ Filtro del gas |
| ☐ / ☒ Utilizzo di olio motore LongLife | ☐ / ☒ Olio del cambio: DSG®, ATF |
| ☐ / ☒ Controllo della carrozzeria | ☐ / ☒ Olio della frizione Haldex |
| ☐ / ☒ Si consiglia la riparazione | ☐ / ☒ Cartuccia del filtro dell'aria |
| ☐ / ☒ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine) | ☐ / ☒ Bomboletta del sigillante |
| Intervento effettuato il: 15/11/18 | ☒ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline |
| | ☐ / ☒ Cinghia dentata |
| Chilometraggio: 85427 | ☐ / ☒ Candele di accensione |
| Numero della fattura: | ☐ / ☐ ..... |

Intervento effettuato da: 264 00640 DE BONA VENEZIA S.R.L. VENEZIA — Timbro dell'officina

Garanzia di mobilità LongLife: RINNOVO SERVIZIO MOBILITA' 0640 ORG.Nr. — Timbro del rivenditore Volkswagen

**Prossima scadenza per la manutenzione**

| ☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione | Qual è la prossima manutenzione o quali sono i prossimi lavori supplementari da eseguire? |
|---|---|
| **oppure** | |
| Data: ..... | Data: ..... |
| **oppure** | **oppure** |
| Chilometraggio: ..... | Chilometraggio: ..... |

Documentazione

Fig. 6 Esempio valido p

L'officina segnala nella
× Graffio

È stato rilevato qualc
to?
Descrizione del difetto:

## Attestato n° 5

| Si / no. Interventi eseguiti: | Si / no. Sostituzione di: |
|---|---|
| ☒ / ☐ **Cambio dell'olio** | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☒ / ☐ **Ispezione** | ☐ / ☐ Liquido dei freni |
| ☒ / ☐ con cambio dell'olio motore | ☒ / ☐ Filtro del carburante per i motori diesel |
| ☐ / ☐ con interventi di ispezione ampliati | ☐ / ☐ Filtro del gas |
| ☒ / ☐ Utilizzo di olio motore LongLife | ☐ / ☐ Olio del cambio: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Controllo della carrozzeria | ☐ / ☐ Olio della frizione Haldex |
| ☐ / ☐ Si consiglia la riparazione | ☒ / ☐ Cartuccia del filtro dell'aria |
| ☐ / ☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine) | ☐ / ☐ Bomboletta del sigillante |
| Intervento effettuato il: 08/11/19 | ☐ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline |
| | ☐ / ☐ Cinghia dentata |
| Chilometraggio: 99064 | ☐ / ☐ Candele di accensione |
| Numero della fattura: | ☐ / ☐ ..... |

Intervento effettuato da: LIGNON GOMME S.a.s. di Lignon [illegible] & C. Via Guido Bruno Parmesen, 5 Mirano (VE) Tel. 0041/0014 0376850277 — Timbro dell'officina

Garanzia di mobilità LongLife: — Timbro del rivenditore Volkswagen

**Prossima scadenza per la manutenzione**

| ☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione | Qual è la prossima manutenzione o quali sono i prossimi lavori supplementari da eseguire? |
|---|---|
| **oppure** | |
| Data: ..... | Data: ..... |
| **oppure** | **oppure** |
| Chilometraggio: ..... | Chilometraggio: ..... |

Documentazione

Fig. 7 Esempio valido

L'officina segnala nella
× Graffio

È stato rilevato qual
to?
Descrizione del difetto:



Attestato n° 6

| Si / no. Interventi eseguiti: | Si / no. Sostituzione di: |
|---|---|
| ☑ / ☐ **Cambio dell'olio** | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☑ / ☐ **Ispezione** | ☐ / ☐ Liquido dei freni |
| ☑ / ☐ con cambio dell'olio motore | ☐ / ☐ Filtro del carburante per i motori diesel |
| ☐ / ☐ con interventi di ispezione ampliati | ☐ / ☐ Filtro del gas |
| ☑ / ☐ Utilizzo di olio motore LongLife | ☐ / ☐ Olio del cambio: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Controllo della carrozzeria | ☐ / ☐ Olio della frizione Haldex |
| ☐ / ☐ Si consiglia la riparazione | ☑ / ☐ Cartuccia del filtro dell'aria |
| ☐ / ☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine) | ☐ / ☐ Bomboletta del sigillante |
| Intervento effettuato il: 20/11/2020 | ☐ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline |
| Chilometraggio: 103901 | ☐ / ☐ Cinghia dentata |
| Numero della fattura: | ☐ / ☐ Candele di accensione |
| Intervento effettuato da: | ☐ / ☐ ..... |
| | Garanzia di mobilità LongLife: |

MARTIGNON GOMME s.a.s di Martignon Elena e C. Piazzale Guido e Bruno Parmesan, 5 30175 Marghera (VE) Tel. 041 920014 P.I. / C.F. 00278650277

Timbro dell'officina — Timbro del rivenditore Volkswagen

| Prossima scadenza per la manutenzione | |
|---|---|
| ☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione<br>**oppure**<br>Data: ..... | Qual è la prossima manutenzione o quali sono i prossimi lavori supplementari da eseguire?<br>.....<br>Data: .....<br>**oppure** |
| **oppure** | |



Attestato n° 7

| Si / no. Interventi eseguiti: | Si / no. Sostituzione di: |
|---|---|
| ☑ / ☐ **Cambio dell'olio** | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☑ / ☐ **Ispezione** | ☐ / ☐ Liquido dei freni |
| ☑ / ☐ con cambio dell'olio motore | ☐ / ☐ Filtro del carburante per i motori diesel |
| ☐ / ☐ con interventi di ispezione ampliati | ☐ / ☐ Filtro del gas |
| ☑ / ☐ Utilizzo di olio motore LongLife | ☐ / ☐ Olio del cambio: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Controllo della carrozzeria | ☐ / ☐ Olio della frizione Haldex |
| ☐ / ☐ Si consiglia la riparazione | ☑ / ☐ Cartuccia del filtro dell'aria |
| ☐ / ☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine) | ☐ / ☐ Bomboletta del sigillante |
| Intervento effettuato il: 18/11/2022 | ☐ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline |
| Chilometraggio: 115475 | ☐ / ☐ Cinghia dentata |
| Numero della fattura: | ☐ / ☐ Candele di accensione |
| Intervento effettuato da: | ☐ / ☐ ..... |
| | Garanzia di mobilità LongLife: |

MARTIGNON GOMME s.a.s di Martignon Elena e C. Piazzale Guido e Bruno Parmesan, 5 30175 Marghera (VE) Tel. 041 920014 P.I. / C.F. 00278650277

Timbro dell'officina — Timbro del rivenditore Volkswagen

| Prossima scadenza per la manutenzione | |
|---|---|
| ☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione<br>**oppure**<br>Data: ..... | Qual è la prossima manutenzione o quali sono i prossimi lavori supplementari da eseguire?<br>.....<br>Data: .....<br>**oppure** |
| **oppure**<br>Chilometraggio: ..... | Chilometraggio: ..... |



Attestato n° 8

| Si / no. Interventi eseguiti: | Si / no. Sostituzione di: |
|---|---|
| ☑ / ☐ **Cambio dell'olio** | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☑ / ☐ **Ispezione** | ☐ / ☐ Liquido dei freni |
| ☑ / ☐ con cambio dell'olio motore | ☐ / ☐ Filtro del carburante per i motori diesel |
| ☐ / ☐ con interventi di ispezione ampliati | ☐ / ☐ Filtro del gas |
| ☑ / ☐ Utilizzo di olio motore LongLife | ☐ / ☐ Olio del cambio: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ Controllo della carrozzeria | ☐ / ☐ Olio della frizione Haldex |
| ☐ / ☐ Si consiglia la riparazione | ☑ / ☐ Cartuccia del filtro dell'aria |
| ☐ / ☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine) | ☐ / ☐ Bomboletta del sigillante |
| Intervento effettuato il: 04/12/2024 | ☑ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline |
| Chilometraggio: 124515 | ☐ / ☐ Cinghia dentata |
| Numero della fattura: | ☐ / ☐ Candele di accensione |
| Intervento effettuato da: | ☐ / ☐ ..... |
| | Garanzia di mobilità LongLife: |

MARTIGNON GOMME s.a.s di Martignon Elena e C. Piazzale Guido e Bruno Parmesan, 5 30175 Marghera (VE) Tel. 041 920014 P.I. / C.F. 00278650277

Timbro dell'officina — Timbro del rivenditore Volkswagen

| Prossima scadenza per la manutenzione | |
|---|---|
| ☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione<br>**oppure**<br>Data: ..... | Qual è la prossima manutenzione o quali sono i prossimi lavori supplementari da eseguire?<br>.....<br>Data: ..... |
| **oppure** | |





