

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	235 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	e-Golf	Model - doplňující informace	GPS NAVI*TEPELNÉ...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Elektro	Výkon	85 kW
Objem motoru		Emisní norma	
Stav tachometru	207 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	29.02.2016	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo na prodejně v OLOMOUCI. Ihned můžete odjet tímto vozem na splátky od 10 % akontace. Protiúčet za vaše původní vozidlo je možný A TO VŠE V TÝDNU OD 9 - 17 HODIN V soboto do 13.00 Neděle dle předchozí tel. domluvy. Více info na našem webu. Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Alarm, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické přepínání dálkových světel, Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD měnič, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace čtyřzónová, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přístrojová deska s barevným displejem, Rozpoznávání dopravních značek, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Ski box, Sledování únavy řidiče, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vstup paměťové karty, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání čelní sklo, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 8

Ja: Nein: Durchgeführt wurde:	Ja: Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ 1.1 Inspektion	☒ 1.1 Brennstoffsystem
☒ 1.2 mit erweiterten Inspektionsumgebung	☒ 1.2 Stadt- und Pufferfahrsprache
☒ 1.3 Karkassenprüfung	☒ 1.3
☒ 1.4 Reparaturempfehlung	☒ 1.4
☒ 1.5 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ 1.5
Service durchgeführt am: 28.02.2018	☒ 1.5
bei km-Stand: 16779	☒ 1.5
Rechnungsnummer:	☒ 1.5
Service durchgeführt von: W. H. H. H.	VW Mobilservicepartner
Stempel des Fachbetriebs: W. H. H. H.	Stempel des Volkswagen Partners: W. H. H. H.

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ergebnis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):
oder	oder
am (Datum):	bei (km-Stand):
oder	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prinzipdarstellung, die für alle Fahrzeug- und Karosseriearten.

Im Fachbetriebe markiert in Abb. 9 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ○ Beule/Cracks □ Rost = Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: