KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	198 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf	**Model - doplňující informace**	Variant 1.6TDI 4Motion...
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	4x4
Palivo	Nafta	**Výkon**	81 kW
Objem motoru	1598 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	161 068 km	**Rok výroby**	2015
Datum první registrace	16.10.2015	**STK**	30.10.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	**Barva**	Hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**
☐ **Nehavarované**
☒ **Servisní knížka**
☐ **COC list**
☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Protokol STK**
☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, servisní knížka, 1. Majitel, možné financováni vozidla, Možnost prodloužení záruky, Garance najetých KM i původu vozidla, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD A OVĚŘENÝ NÁJEZD KM., historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Airbag řidiče, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie









GOLF












15:39
Dojezd
460 km
9.0 °c
km 161068
trip 312.8
AIRBAG


15:39
Dojezd
460 km
9.0 °c
km 161068
trip 312.6
0.0
km/h








RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
15:39
SPIN
MUTE
SOUND
CAR
MENU
AUTO
SYNC
A/C




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Servis
Identifikační číslo vozidla
WVWZZZAUZGP548161
Prohlídka
v 24300 km nebo 82 den/dní
Servis výměny oleje
v 9300 km nebo 82 den/dní
MUTE
SOUND
CAR
MENU
















TDI


LIQUI MOLY
Motoröle made in Germany
Ölwechsel am:
01.22
bei Kilometer:
155 343
Additiv beigegeben:
Ölfilter gewechselt
Füllmenge:
4,7 Liter
Ölwechsel:
01.22
155 343


Service-Nachweis 1
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Keilrippenriemen
Luftfilterseinsatz
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 12.08.2016
bei km-Stand: 21.830
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
219 720
Porsche Wörgl
6300 Wörgl
Stempel des Fachbetriebs
VW Mobilitätspartner
219 720
Porsche Wörgl
6300 Wörgl
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprüfung
Mängel festgestellt?
Ja:
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 1
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd-gasanlage
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Keilrippenriemen
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 31.01.2017
bei km-Stand: 30 617
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
VW Mobilitätsgarantie:
Porsche Wörgl
6300 Wörgl
Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karo
Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4:
Kratzer
Beule/
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd-gasanlage
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Keilrippenriemen
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 16.10.2017
bei km-Stand: 42 467
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
VW Mobilitätsgarantie:
Porsche Wörgl
6300 Wörgl
Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosseriepr
Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrze
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte
Kratzer
Beule/Delle
Mängel festgestellt?
Ja:
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 3
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd-gasanlage
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag verm
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Keilrippenriemen
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 16.1
bei km-Stand: 42467
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Porsche Wörgl
6300 Wörgl
Stempel des Fachbetriebs
Service durchgeführt am: 29.01.208
bei km-Stand: 48 276
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Porsche Wörgl
Stempel des Fachbetriebs
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
bei (km-Stand):
Zusatzarbeiten
okumentation der Karosseri
Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahr
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschäd
Kratzer
Beule/Delle
Mängel festgestellt?
Ja:
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 4
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd-gasanlage
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Keilrippenriemen
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 29.01.208
bei km-Stand: 48 276
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Porsche Wörgl
Stempel des Fachbetriebs
VW Mobilitätsgarantie:
Porsche Wörgl
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
bei (km-Stand):
Dokumentation der Ka
Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb
Kratzer
Beul
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 5
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd-gasanlage
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Keilrippenriemen
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 13.11.2018
bei km-Stand: 65809
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
BOSCH Service
Gebr. falch
Ges.m.b.H. & Co. KG
A-6261 STRASS 77
Tel. 05244-6900-0 Fax 6900-43
Stempel des Fachbetriebs
VW Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
Dokumentation
Abb. 7 Prinzipdar
Ihr Fachbetrieb ma
Kratzer
Mängel fest
Beschreibung de


Service-Nachweis 6
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd-gasanlage
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Keilrippenriemen
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 21.11.2019
bei km-Stand: 77 398
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
KFZ-TECHNIK
HELD
VW Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
Dokumentation der K
Abb. 8 Prinzipdarstellu
Ihr Fachbetrieb markier
Kratzer
Mängel festgest
Beschreibung der Mä



Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☑ AdBlue®
☐ / ☑ Inspektion	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☐ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfilteinsatz
Service durchgeführt am: 20.01.2026	☐ / ☑ Zahnriemen
bei km-Stand: 155343	☐ / ☑ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☑ / ☐ Ölwannendichtung
Service durchgeführt:	☐ / ☐ .....
Dominik Deutsch Mobile KFZ-Werkstatt 0664/4258850	VW Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine:	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☑ nach Service-Intervall-Anzeige oder	Ölwannendichtung
am (Datum): ..... oder	am (Datum): .....

Dokumentation der Karosseri

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle F

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 besch
✖ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt?	Ja
Beschreibung der Mängel:	

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz