

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	1.2 TSI - rozvody...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	210 047 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	28.10.2013	STK	01.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Připravujeme do prodeje, předpokládaný termín 20.11.2026. Neváhejte nás kontaktovat auto si rezervovat. Velmi pěkný stav, 1.majitel, servisní kniha, plný servis, rozvody udělány, bohatá výbava, bez koroze, nehavarováno, nekuřácký vůz. Ve 157tkm měněny rozvody, na 193tkm nové turbo. Prodej a prohlídka po tel dohodě.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Záruka, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie



VIN: WV2ZZZ2KZK053370
Kilometerstand abgelesen: 157.731km

Telefon: +49 (0)3342-301-919
Telefax: +49 (0)3342-301-932
Mail: autohaus.wenzlaff@web.de
Internet: www.autohaus-wenzlaff.de

Rechnung Datum: 28.06.23

RG-Nr.: 20236189

Wir erlauben uns, Ihnen nachfolgende Leistungen in Rechnung zu stellen.
Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.
Die Gesamtsumme ist ohne Abzug zahlbar innerhalb 14 Tagen.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Jahresinspektion inkl. Öl-/Filterwechsel	90,00 €	90,00 €
		Bremse prüfen/reinigen/einstellen, Innenraumfilter erneuern		
		Luftfilter prüfen/reinigen		
2	1 st	Ölfilter	15,00 €	15,00 €
3	1 st	Ablassschraube inkl. Dichtung	2,90 €	2,90 €
4	3,8 l	Motorenöl 5W30	13,90 €	52,82 €
5	1 st	Innenraumfilter	26,00 €	26,00 €
6	2,5 l	Waschanlagenzusatz	2,29 €	5,73 €
7	1	Reinigungs-/Pflegemittel	10,90 €	10,90 €
8	8 AW	Klimawartung/Service R134A Anlagen	7,90 €	63,20 €
9	0,4 kg	Kältemittel R134A	111,00 €	44,40 €
10	35 AW	Steuerkette erneuern	7,90 €	276,50 €
11	1 st	Steuerkettenersatz	410,00 €	410,00 €

VIN: WV2ZZZ2KZK053370
Kilometerstand abgelesen: 175.472km

Telefon: +49 (0)3342-301-919
Telefax: +49 (0)3342-301-932
Mail: autohaus.wenzlaff@web.de
Internet: www.autohaus-wenzlaff.de

Rechnung Datum: 27.06.24

RG-Nr.: 20246185

Wir erlauben uns, Ihnen nachfolgende Leistungen in Rechnung zu stellen.
Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.
Die Gesamtsumme ist ohne Abzug zahlbar innerhalb 14 Tagen.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	/Gebühr: Hauptuntersuchung der Prüforganisation	116,40 €	116,40 €
2	1	Abgasuntersuchung und Durchführung Hauptuntersuchung	45,38 €	45,38 €
3	1	Jahresinspektion mit Ölwechsel Bremsen, Beleuchtung und Wischwaschanlage kontrolliert Innenraumfilter und Zündkerzen erneuert	95,00 €	95,00 €
4	1 st	Motorenölfilter	18,19 €	18,19 €
5	1 st	Dichtring	1,50 €	1,50 €
6	3,8 l	Motorenöl 5w30 vollsynt.	15,90 €	60,42 €
7	1 st	Innenraumfilter	23,98 €	23,98 €
8	4 st	Zündkerzen	29,65 €	118,60 €
9	2 l	Scheibenklar	2,29 €	4,58 €
10	1	div. Pflege- und Reinigungsmittel	10,90 €	10,90 €

VIN: WV2ZZZ2KZK053370
Kilometerstand abgelesen: 193.531km

Telefon: +49 (0)3342-301-919
Telefax: +49 (0)3342-301-932
Mail: autohaus.wenzlaff@web.de
Internet: www.autohaus-wenzlaff.de

Rechnung Datum: 01.08.25

RG-Nr.: 20258005

Wir erlauben uns, Ihnen nachfolgende Leistungen in Rechnung zu stellen.
Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.
Die Gesamtsumme ist ohne Abzug zahlbar innerhalb 14 Tagen.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Jahresinspektion mit Motorenöl-/Filterwechsel Bremsen, Beleuchtung und Wischwaschanlage kontrolliert	99,00 €	99,00 €
2	3,6 l	Motorenöl 5W30	16,50 €	59,40 €
3	1	Motorenölfilter	17,82 €	17,82 €
4	1	Ölablassschraube inkl. Dichtung	3,45 €	3,45 €
5	1	Innenraumfilter	23,50 €	23,50 €
6	4	Zündkerzen Bosch	20,90 €	83,60 €
7	4 aw	Stabi-Lager Hinterachse erneuert	9,90 €	39,60 €
8	2	Stabi-Lager	4,20 €	8,40 €
9	2 aw	Koppelstange Vorderachse links erneuert	9,90 €	19,80 €
10	1	Koppelstange	29,41 €	29,41 €
11	80 aw	Tubolader inkl. Regelventil erneuert erschwerter Aus-/Einbau Abgaskrümmern/ Bolzen Ausbohren, Gewinde schneiden	9,90 €	792,00 €
12	1	Tubolader	1.316,00 €	1.316,00 €
			136,00 €	136,00 €

☒ mit Motorölwechsel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
☒ LongLife Motoröl verwendet
☒ Karosserieprüfung
☒ Gasanlagenprüfung
☒ Reparaturempfehlung
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: **04.08.17**
 bei km-Stand: **29276**
 Rechnungsnummer:
 Service durchgeführt von:

☐ Doppelkupplungsgetriebe DSG®, Getriebeöl und ggf. Ölfilter
☐ Halbdexkupplung: Öl
☐ Luftfiltereinsatz
☒ Filter Flüssiggasanlage
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Zahnriemen
☒ Zahnriemen: Spannrolle
☒ Zündkerzen

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
 Ihr nächster Service-Termin
☐ nach Service-Intervall-Anzeige
 oder am (Datum):
 oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 Mängel festgest.
 Beschreibung der Mängel

Abb. 3 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert
 x Kratzer

☒ Inspektion
☒ mit Motorölwechsel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
☒ LongLife Motoröl verwendet
☒ Karosserieprüfung
☒ Gasanlagenprüfung
☒ Reparaturempfehlung
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: **17.07.16**
 bei km-Stand: **43421**
 Rechnungsnummer:
 Service durchgeführt von:

☐ Kraftstofffilter
☐ Doppelkupplungsgetriebe DSG®, Getriebeöl und ggf. Ölfilter
☐ Halbdexkupplung: Öl
☐ Luftfiltereinsatz
☒ Filter Flüssiggasanlage
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Zahnriemen
☒ Zahnriemen: Spannrolle
☒ Zündkerzen

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
 Ihr nächster Service-Termin
☐ nach Service-Intervall-Anzeige
 oder am (Datum):
 oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 Mängel festgest.
 Beschreibung der Mängel

Abb. 4 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert
 x Kratzer

☒ mit Motorölwechsel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
☒ LongLife Motoröl verwendet
☒ Karosserieprüfung
☒ Gasanlagenprüfung
☒ Reparaturempfehlung
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: **5.8.2017**
 bei km-Stand: **63531**
 Rechnungsnummer:
 Service durchgeführt von:

☐ Doppelkupplungsgetriebe DSG®, Getriebeöl und ggf. Ölfilter
☐ Halbdexkupplung: Öl
☐ Luftfiltereinsatz
☒ Filter Flüssiggasanlage
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Zahnriemen
☒ Zahnriemen: Spannrolle
☒ Zündkerzen

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
 Ihr nächster Service-Termin
☐ nach Service-Intervall-Anzeige
 oder am (Datum):
 oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 Mängel festgest.
 Beschreibung der Mängel

Abb. 5 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert
 x Kratzer

☒ Gasanlagenprüfung
☒ Reparaturempfehlung
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: **24.09.18**
 bei km-Stand: **83.537**
 Rechnungsnummer:
 Service durchgeführt von:

☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Staub- und Pollenfilter
☐ Zahnriemen
☐ Zahnriemen: Spannrolle
☐ Zündkerzen

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
 Ihr nächster Service-Termin
☐ nach Service-Intervall-Anzeige
 oder am (Datum):
 oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 Mängel festgest.
 Beschreibung der Mängel

Abb. 6 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert
 x Kratzer

☒ LongLife Motoröl verwendet
☒ Karosserieprüfung
☒ Gasanlagenprüfung
☒ Reparaturempfehlung
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: **30.01.19**
 bei km-Stand: **88.003**
 Rechnungsnummer:
 Service durchgeführt von:

☐ Halbdexkupplung: Öl
☒ Luftfiltereinsatz
☐ Filter Flüssiggasanlage
☒ Staub- und Pollenfilter
☐ Zahnriemen
☐ Zahnriemen: Spannrolle
☐ Zündkerzen

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
 Ihr nächster Service-Termin
☐ nach Service-Intervall-Anzeige
 oder am (Datum):
 oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 Mängel festgest.
 Beschreibung der Mängel

Abb. 7 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert
 x Kratzer

☒ Gasanlagenprüfung
☐ Reparaturempfehlung
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: **18.9.2018**
 bei km-Stand: **99913**
 Rechnungsnummer:
 Service durchgeführt von:

☐ Filter Flüssiggasanlage
☒ Staub- und Pollenfilter
☐ Zahnriemen
☐ Zahnriemen: Spannrolle
☒ Zündkerzen

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
 Ihr nächster Service-Termin
☐ nach Service-Intervall-Anzeige
 oder am (Datum):
 oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 Mängel festgest.
 Beschreibung der Mängel

Abb. 8 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert
 x Kratzer

☐ mit Motorölwechsel	☐ Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Getriebeöl und ggf. Ölfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Haldekupplung: Öl
☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfiltereinsatz
☐ Karosserieprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Gasanlagenprüfung	☒ Staub- und Pollenfilter
☐ Reparaturempfehlung	☐ Zahnriemen
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>17.7.2020</u>	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>110597</u>	☐
Rechnungsnummer:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von: Autohaas WENZLAFF	
Kfz Verkauf & Werkstattservice spez. Toyota Gewerbestr. 34 15366 Dahlwitz-Hoppegarten 03342 / 301519 autohaas.wenzlaff@web.de	

Abb. 9 Prinzipdarstellung: G

Ihr Fachbetrieb markiert in:

☒ Kratzer

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

☐ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Gasanlagenprüfung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfilter
Service durchgeführt am: <u>29.05.2022</u>	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: <u>135848 km</u>	☐ Zahnriemen: Spannrolle
Rechnungsnummer: <u>2023 / 86</u>	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaas WENZLAFF	LongLife Mobilitätsgarantie:
Kfz Verkauf & Werkstattservice spez. Toyota Gewerbestr. 34 15366 Dahlwitz-Hoppegarten 03342 / 301519 autohaas.wenzlaff@web.de	

Abb. 10 P

Ihr Fachbetrieb markiert in:

☒ Kratzer

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

☐ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Gasanlagenprüfung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfilter
Service durchgeführt am:	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: <u>157731</u>	☐ Zahnriemen: Spannrolle
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaas WENZLAFF	☒ <u>Staub- und Pollenfilter</u>
Kfz Verkauf & Werkstattservice spez. Toyota Gewerbestr. 34 15366 Dahlwitz-Hoppegarten 03342 / 301519 autohaas.wenzlaff@web.de	LongLife Mobilitätsgarantie:

Abb. 11 Prinzipdarstellung: G

Ihr Fachbetrieb markiert in:

☒ Kratzer

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:



