KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	212 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Suzuki
Model	SX4 S-Cross	**Model - doplňující informace**	1.6 i 4X4 AUTOMAT
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Automatická
Počet rychlostí		**Pohon**	4x4
Palivo	Benzín	**Výkon**	88 kW
Objem motoru	1586 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	202 118 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	28.11.2013	**STK**	05.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Servisní knížka , 4xZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU ! PO SERVISU -NOVÝ OLEJ V AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE !

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Kožená sedadla, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















MODE
VOL
+
−


LIMIT
CRUISE
CANCEL
RES
+
SET
−




OFF


FM1
CH1
EVROPA 2
VOL PWR
TUNE/FLD SOUND
USB
TA
MENU
SEEK/TRACK


20.0
20.0
A/C
DUAL
OFF
AUTO
MODE
FRONT
REAR


LO HI
LO HI


P
R
N
D
M


LOCK
SNOW
SPORT
PUSH
AUTO




SX4


AUTO




3 LETA ZARUKA










www.autoherc.cz


Výměna motorového oleje za typ:
5W-30
Výměna filtru:
Palivového
Olejového
Vzduchového
Kabinového
Datum: 20.4.2024
Stav najetých km: 195000
Další výměna oleje při km: 210000 / 4/27
Razítko:










Detalii vehicul
(Vehicles Details)

Garanție caroserie: (_____ ani _____ luni)
(Bodywork Warranty)
Pentru Dealerul Suzuki, Completați cu 5A72L sau 12A144L în funcție de model (a se vedea Lista cu cerințe de garanție a caroseriei pregătită de Distribuitor)

Model vehicul: SWIFT S CROSS 1.6 VVT
Culoare: BRONZ
Număr identificare vehicul:
Cod culoare:
Număr cheie de contact: 50176
Serie motor: M16A - 1752380
Număr de înmatriculare:
Data primei utilizări sau înmatriculări:
Numele primului proprietar:
Numele celui de-al doilea proprietar:
Adresă:
Adresă:
Dealer furnizor:

ȘTAMPILĂ DEALER
SUZUKI REDTOR ORADEA



Subsemnatul, prin bifarea cuvântului DA, sunt de acord ca Magyar Suzuki Corporation Ltd. sau o societate înregistrată, contractată în mod oficial și autorizată de Magyar Suzuki Corporation, să poată utiliza datele mele personale pentru a transmite informații cu privire la produsele, acțiunile, evenimentele Suzuki și în scop de promovare. Acest acord este valabil până la retragerea acestuia de către mine.

Subsemnatul, declar prin prezenta că am fost informat cu privire la drepturile conferite prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv cu privire la dreptul de a fi informat referitor la prelucrarea datelor mele personale, dreptul de acces la aceste date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție.

Număr de identificare vehicul:


☐ DA _____ ☐ NU

Semnătura clientului

Subscrisa, Dealer Autorizat, confirm faptul că clientul a semnat declarația de mai sus în prezența mea.

SUZUKI REDTOR ORADEA TEL: 004 0259 410777

– 1/A –



Evidența service pentru vehicul

15.000 km/ 20.000 km* 12 luni
Frank & Traub GmbH Suzuki Servicepartner Otto-Hahn-Str. 3 74177 Bad Friedrichshall Tel. 07136/96625-0 Fax 07136/3673
Kilometraj: 25121 Data: 31.07.15

30.000 km/ 40.000 km* 24 luni
Ștampila Atelierului de Service
Kilometraj: Data:

45.000 km/ 60.000 km* 36 luni
Frank & Traub GmbH Suzuki Servicepartner Otto-Hahn-Str. 3 74177 Bad Friedrichshall Tel. 07136/96625-0 Fax 07136/3673
Kilometraj: 53 944 Data: 22.11.16

60.000 km/ 80.000 km* 48 luni
Ștampila Atelierului de Service
Kilometraj: Data:

* A se vedea Graficul de întreținere din Manualul utilizatorului.

– 18 –



Evidența service pentru vehicul

75.000 km/ 100.000 km* 60 luni
Ștampila Atelierului de Service
Kilometraj: Data:


90.000 km/ 120.000 km* 72 luni
HYUNDAI Service 1667
Autohaus Metzger e.K. Mockmühler Straße 23 74259 Widdern Kundendienst
Kilometraj: 78814 Data: 21.11.18

105.000 km/ 140.000 km* 84 luni
Mockmühler Str. 23 Telefon 06298-7824
Kilometraj: 127891 Data: 23.3.20

120.000 km/ 160.000 km* 96 luni
Ștampila Atelierului de Service
Kilometraj: Data:

* A se vedea Graficul de întreținere din Manualul utilizatorului.

– 19 –



Evidența inspecției anuale a garanției pentru caroserie

[Inspecția caroseriei după 11-12 luni]

- Vehicul în regulă da ☒ nu ☐
- Vehicul reparat da ☐ nu ☒
- Accident/caroserie reparată la standardul de fabrică? da ☐ nu ☒

Marcați rezultatul inspecției utilizând simbolul relevant

+	Crivură	☆	Loviturile care duc la adâncirea/umflarea caroseriei
#	Zgâriere	■	Deteriorarea caroseriei
*	Deteriorarea vopselei	▼	Deteriorarea etanșeității

(Ilustrația este reprezentativă pentru toate modelele seriei)

i.A. Lechner
Data: 31.07.2015

– 21 –



roserie
luni]
nu ❑
nu ❑
de fabrică
nu ❑
zând
duc la adân-
caroseriei
caroseriei
tanșeității
eriei)

Evidența inspecției anuale a garanției pentru caroserie

[Inspecția caroseriei după 35-36 luni]
- Vehicul în regulă da ❑ nu ❑
- Vehicul reparat da ❑ nu ❑
- Accident/caroserie reparată la standardul de fabrică da ❑ nu ❑


Marcați rezultatul inspecției utilizând simbolul relevant

+	Criblură	☆	Lovituri care duc la adân-cirea/umflarea caroseriei
#	Zgâriere	■	Deteriorarea caroseriei
✳	Deteriorarea vopselei	▼	Deteriorarea etanșeității

(ilustrația este reprezentativă pentru toate modelele serie)

SUZUKI Suzuki Servicepartner Otto-Hahn-Str. 3 74177 Bad Friedrichshall Tel. 07136 / 9625-0 Fax 07136 / 3673
Data: 22.11.16

– 23 –



Evidența inspecției anuale a garanției pentru caroserie

[Inspecția caroseriei după 47-48 luni]
- Vehicul în regulă da ☒ nu ❑
- Vehicul reparat da ❑ nu ❑
- Accident/caroserie reparată la standardul de fabrică da ❑ nu ❑


Marcați rezultatul inspecției utilizând simbolul relevant

+	Criblură	☆	Lovituri care duc la adân-cirea/umflarea caroseriei
#	Zgâriere	■	Deteriorarea caroseriei
✳	Deteriorarea vopselei	▼	Deteriorarea etanșeității

(ilustrația este reprezentativă pentru toate modelele serie)

HYUNDAI Service 1657 Autohaus Metzger e.K. Inh. Klaus Metzger Möckmühler Straße 29 74259 Widdern Tel. 06298/1347
Data 21.11.18

– 24 –



ru caroserie
ă 47-48 luni]
da ☒ nu ❑
da ❑ nu ❑
standardul de fabrică
da ❑ nu ❑
ției utilizând
Lovituri care duc la adân-cirea/umflarea caroseriei
Deteriorarea caroseriei
Deteriorarea etanșeității
1657
Metzger

Evidența inspecției anuale a garanției pentru caroserie

[Inspecția caroseriei după 59-60 luni]
- Vehicul în regulă da ☒ nu ❑
- Vehicul reparat da ❑ nu ❑
- Accident/caroserie reparată la standardul de fabrică da ❑ nu ❑


Marcați rezultatul inspecției utilizând simbolul relevant

+	Criblură	☆	Lovituri care duc la adân-cirea/umflarea caroseriei
#	Zgâriere	■	Deteriorarea caroseriei
✳	Deteriorarea vopselei	▼	Deteriorarea etanșeității

(ilustrația este reprezentativă pentru toate modelele serie)

Data: 22.3.20

– 25 –



cebia VIN: TSMJYB22S00100878 cz.cebia.com

Výpis z historie vozidla

Číslo kupónu pro opakovaný vstup: 4047388451
Datum aktivace kupónu: 31. 10. 2026 11:19:38
Platnost do: 30. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN TSMJYB22S00100878

SUZUKI

Tovármí značka SUZUKI	Model SX4	Typ karoserie hatchback	
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 88 kW	
Objem 1586 ccm	Datum 1. registrace 28. 11. 2013		

⚠ VAROVÁNÍ Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



A/D: A0G0000004101O
PIN OK
MID: ****1678 T/D: ****1638
KÓD SCHVÁLENÍ: 845790
REFERENČNÍ ČÍSLO: 2260353

Děkujeme

Servis 558 350 742
El. adresa servis@autokantor.cz
tel: 773 633 854

00 Československá obchodní banka, a.s. Číslo zákazníka: 8706

Číslo zakázky SB156118

Sx4	RZ: 2TH0522	Datum vystavení 06.03.2026	Datum uskutečnění zdanitelného plnění 06.03.2026
91738 km	Stav PHM:		
VIN: TSMJYB22S00100878	Složená záloha: 0Kč	Datum splatnosti 06.03.2026	Forma úhrady: Platební kartou
Přijato dne: 06.03.2026 12:56			

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
MECHAN	VÝMĚNA OLEJE V AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE	1 050,00 Kč	1,50 ČJ	21%	20,00 %	1 260,00Kč
DJM	DROBNÝ JEDNICOVÝ MATERIÁL			21%		88,51Kč

Práce celkem: 1 348,51Kč

Vydaný materiál

Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
Vydaný materiál					
990F0-22B24-046 OLEJ DO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY CVT	737,62 Kč	4,000 KS	21%	10,00 %	2 655,44Kč

Materiál celkem: 2 655,44Kč

Rekapitulace DPH			
Sazba DPH		Základ DPH	DPH
Základní	21%	4 003,95Kč	840,83Kč
Snížená	12%	0,00Kč	0,00Kč
	0%	0,00Kč	

CELKEM BEZ DPH	4 003,95Kč
DPH CELKEM	840,83Kč
ZAOKROUHLENÍ	0,22Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	4 845,00Kč



Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Austr. 158, 74076 Heilbronn
Tel.: 07131/9840-0 Fax: 07131/9840-19

DEKRA 285466

Armin Otto Adelmann
Im Schlot 7
74219 Möckmühl

Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	
Aufbau	AB	Schrägheclimousine	
Herst.	8306	MAGYAR SUZUKI (H)	
Typ	ACB	JY	
Var.	00003	B22S	
Vers.		CVT	
zGM	1730 kg		
EZ	28.11.2013		
FIN	TSMJYB22S00100878		
km-Stand	98814		
Dat.letzt.HU	11/2016		
Prüfort	0000301212		

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P052291005126
vom 21.11.2018, 09:14
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D HN RA105
nächste HU fällig November 2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,



Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Austr. 158, 74076 Heilbronn
Tel.: 07131/9840-0 Fax: 07131/9840-19

DEKRA
244381971

Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AB	Schrägheckl imousine
Herst.	8306	MAGYAR SUZUKI (H)
Typ	ACB	JY
Var.	00003	B22S
Vers.		CVT
zGM	1730 kg	
EZ	28.11.2013	
FIN	**TSMJYB22S00100878**	

km-Stand	53944
Dat.letzt.HU	nicht vorhanden
Prüfort	0000312016

Armin Otto Adelmann
Im Schlot 7
74219 Möckmühl

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P044438007613 SY
vom 22.11.2016, 08:51
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D **HN RA105**

nächste HU fällig November 2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz