KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf	**Model - doplňující informace**	1.2 TSI Navi,TOP
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	113 000 km	**Rok výroby**	2010
Datum první registrace	14.09.2010	**STK**	05.11.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	**Barva**	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Servisní kniha, pěkná výbava,velmi pěkný a zachovalý stav.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie













11:27
trip 1655km
113558km


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
FM: 3
11:27
KISS
ROYAL GIGOLOS - NO MILK TODAY
Extras
Speicher
Band
AUTO
AC
DUAL
OFF
PASSENGER AIR BAG

















THIS SYSTEM CONTAINS LEAK DETECTION DYE. INSPECT THE SYSTEM WITH AN ULTRAVIOLET LAMP. THE LEAK SOURCE WILL FLUORESCE (GLOW) BRIGHTLY WHEN EXPOSED TO UV LIGHT.
A/C DYE
COOLANT DYE
ENGINE OIL DYE
OTHER
DATE INSTALLED
04 / 08 / 16
LOCATION OF SERVICE
5509




Service Entretien Intermédiaire
Service Périodique
Vidange du liquide de frein
Date : 03.08.2016
Kilométrage : 60220
Service effectué par :
Automobile
A-4221 Steyregg
Cachet du Partenaire Volkswagen
Vos prochains rendez-vous à l'atelier
Plan d'Entretien


RNS 310
Système
Edition
Justificatif d'entretien 2
Service effectué par
219/399
Pichler
Automobile
A-4221 Steyregg
Cachet du Partenaire Volkswagen
Vos prochains rendez-vous à l'atelier
Service Entretien Intermédiaire
Service Périodique
Opérations supplémentaires
Plan d'Entretien
Le Service Volkswagen


Justificatif d'entretien 3
Service effectué par
219/399
Pichler
Automobile
A-4221 Steyregg
Cachet du Partenaire Volkswagen
Vos prochains rendez-vous à l'atelier
Service Entretien Intermédiaire
Service Périodique
Opérations supplémentaires
Plan d'Entretien
Le Service Volkswagen