KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Beetle	**Model - doplňující informace**	1,2TSI 77kw Design
Karoserie	Kabriolet	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	184 530 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	12.07.2013	**STK**	05.11.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 388 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	**Počet dveří**	3

☒ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☒ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

 VOLKSWAGEN BEETLE CABRIOLET – STYL, EMOCE A SVOBODA ZA VOLANTEM! ☀ Hledáte auto, které není jen dopravním prostředkem, ale dokáže vykouzlit úsměv při každé jízdě? **Právě jste ho našli!** Představujeme vám ikonický **VW Beetle Cabriolet 1.2 TSI 77 kW**, který spojuje nezaměnitelný design, pohodlí a jedinečný zážitek z jízdy s otevřenou střechou. **1. MAJITEL** – jasná historie vozu **PŮVOD NĚMECKO** – zakoupeno u autorizovaného dealera **NEHAVAROVANÝ VŮZ** – dle dostupné historie **KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNÍŽKA** **PROVĚŘENÍ CEBIA** – transparentní historie **NOVÁ STK PŘI PRODEJI** **JISTOTA S CARWORX:** Zákonná odpovědnost za vady, garance původu a deklarovaného nájezdu kilometrů, kompletní předprodejní servis. **FINANCOVÁNÍ NA MÍRU:** Výhodné možnosti úvěru, rychlé vyřízení přímo u nás. ☀ **Stáhněte střechu, nastartujte a užijte si každou cestu naplno!** Zavolejte nám a domluvte si osobní prohlídku. **Tenhle Beetle stojí za to vidět naživo!**

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka

KARTA VOZU

Fotografie


























VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0539
WVWZZZ16ZDM829036
1760 kg
kg
1 - 0930 kg
2 - 0880 kg
Typ. 16
M
CBZB 1299
2234107



AIRBAG


Celková dráha
184546 km
trip 4,5km
8,5°C
0.0 / SET


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Extra
Mapa
Start


PASSENGER AIR BAG




Fahrzeugdatenträger
V.I.N. WVWZZZ16ZDM829036
N.I.V. NBC NF 1,2 DESIG 77
Type 5C73D2
Eng. code/Trans. code CBZ NBY
Code moteur/boite vit.
Paint No./Interior LH8Z MV
N° peint/Int.
Options
175 000 401
Der Volkswa
Die Bedeutung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ im Verbund	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ im Verbund	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ Inspektions-Service	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.05.15	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 30863	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 38373	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Audi 136/3952/7 Graf Hardenberg 88662 Überlingen	Audi 136/3952/7 Graf Hardenberg 88662 Überlingen
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum): 07.16	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	
bei (km-Stand): 60.000	

Dokumentation der Karosserieprüfu




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte T
✕ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt?	Ja: ☐
Beschreibung der Mängel:	

131.820.865.01

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ im Verbund	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐ im Verbund	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ Inspektions-Service	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 62377	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Stefan 9.11.16	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	
bei (km-Stand): 90 000	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	

Stempel des V

131.820.865.01

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ im Verbund	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ im Verbund	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ Inspektions-Service	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 5.01.18	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 90 500	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Stefan	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	
bei (km-Stand): 170 000	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	

131.820.865.01

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☐ im Verbund	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐ im Verbund	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ Inspektions-Service	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 109 379	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 12.19	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	

131.820.865.01

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ im Verbund	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ im Verbund	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ Inspektions-Service	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.21	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 128502	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	

Stempel des Volk

131.820.865.01

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☐ im Verbund	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐ im Verbund	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ Inspektions-Service	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☐ Reifenfüllflasche
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.03.23	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 151 749	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)





Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	

Stempel

131.820.865.01



Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☐ im Verbund	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☐ **Intervall-Service** inklusive Motorölwechsel	☐ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐ im Verbund	☐ / ☐ Gasfilter
☐ / ☐ **Inspektions-Service**	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.10.24	☐ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 164796	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
ist am (Datum):	
oder	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile dur
× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ La

Mängel festgestellt?	**Ja:** ☐	**Nein:** ☐
Beschreibung der Mängel:		

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz