KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Octavia	**Model - doplňující informace**	1,2TSi STYLE, serviska
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	128 000 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	22.01.2013	**STK**	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Bílá
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 880 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☐ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Servisní knížka

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Ski box, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie


















Auto Kulda













ROCK R. 91.8 MHz
MEDIA
RADIO
INFO
AUTO




9:36
128002
30.8





Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBHM61ZXD2082207 CBZB

Fahrzeugtyp: 1Z52D5 OCT COM AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motor: NBW LF9E-9P9P 29 77KW CBZB

Sonderausstattung: E2E 1DO 5SJ 5RQ 1KD 6FB 1AT 3FA 1N3 1NL H6L 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3 4A3 8L5 J1P QI6 8GU 6Y0 9AK 8RM 7Q0 8DN 8GL 8X0 4K3 B01 7MG QN2 3L3 9P1 7X1 9W0 8WB 7A0 3GN 7AA G02 L29 7P4 F0A 3S2 2UA


Datum der Auslieferung: 22.01.13

5490000 FESER 91126 Schwabach

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit deren richtigen Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Angaben über den Fahrzeughalter" Seite 2)



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Citigo, Fabia, Roomster, Praktik, Octavia, Octavia Tour, Superb und Yeti gültig.

Mit dem Stempel des verkaufenden ŠKODA Vertragshändlers wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von ŠKODA AUTO (nachstehend nur als ŠKODA) durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Inspektion:

5490000 FESER 91126 Schwabach

Stempel des verkaufenden ŠKODA Vertragshändlers

Datum: 06.11.12

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____ oder Datum: _____ (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Verlängerte Garantie

Mit dem Stempel des verkaufenden ŠKODA Vertragshändlers wird die verlängerte Garantie dokumentiert.

Verlängerte Garantie


Stempel des verkaufenden ŠKODA Vertragshändlers

Bestätigung der verlängerten Garantie mit einem Limit von

_____ Jahre oder _____ km (je nachdem, was zuerst eintritt)

Gültigkeit ab: _____

Dokumentation der Fahrzeugübergabe



Service-Nachweis

Datum: 17.11.2014 km-Stand: 44831

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	✓	
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	✓	
Inspektions-Service		✓
Intervall-Service		✓
Karosserie auf Lackschäden geprüft[1]		✓
Bremsflüssigkeitswechsel		✓
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service		✓
Kraftstofffilterwechsel		✓
Zündkerzenwechsel		✓
Luftfiltereinsatzwechsel		✓
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		✓
Zahnriemenwechsel		✓
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		✓
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		✓
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		✓

Service durchgeführt von: Kfz. Meister Automobile GmbH, Mainzer Str. 86 · 67547 Worms, Tel. 0 62 41 / 40 09-0 · Fax 40 09 - 40, Audi / VW Betr. Nr. 142/21176, Skoda Betr. Nr. 521176

2 Jahre Mobilitätsgarantie. TMB: 4M612ND2082207 2292788


Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: _____ Datum: _____ (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[1] Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

[2] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 13.

12 Service-Nachweise



Service-Nachweis

Datum: 05.09.2016 km-Stand: 71.264

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	✓	
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	✓	
Inspektions-Service		✓
Intervall-Service	✓	
Karosserie auf Lackschäden geprüft[1]	✓	
Bremsflüssigkeitswechsel		✓
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	✓	
Kraftstofffilterwechsel		✓
Zündkerzenwechsel		✓
Luftfiltereinsatzwechsel		✓
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		✓
Zahnriemenwechsel		✓
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		✓
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		✓
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		✓

Service durchgeführt von: AUTOHAUS HANSASTRASSE ... Ihr KIA-Spezialist, Geroldstr. 2/4 • 32257 Bünde, Tel.: 0 52 23 / 6 09 71, autohaus-hansastrasse.com

Mobilitätsgarantie[2]

Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: _____ Datum: _____ (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[1] Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

[2] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 15.

14 Service-Nachweise



Service-Nachweis

Datum: 12.1.18 km-Stand: 76 931

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	✓	
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet		
Inspektions-Service		✓
Intervall-Service		
Karosserie auf Lackschäden geprüft[1]		
Bremsflüssigkeitswechsel		
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service		
Kraftstofffilterwechsel	✓	
Zündkerzenwechsel		
Luftfiltereinsatzwechsel	✓	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	✓	
Zahnriemenwechsel	✓	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	✓	
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	✓	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	✓	

Service durchgeführt von: Dürgölst Reifen + Autoservice, Berliner Ring 100, 31582 Nienburg, Tel. (05021) 13016/17, Fax (05021) 13018

Mobilitätsgarantie[2]


Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: _____ Datum: _____ (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 17.

Service-Nachweise



Service-Nachweis

Datum: 30.04.19 km-Stand: 83307

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	✓	
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	✓	
Inspektions-Service	✓	
Intervall-Service	✓	
Karosserie auf Lackschäden geprüft[1]		✓
Bremsflüssigkeitswechsel		✓
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service		✓
Kraftstofffilterwechsel		✓
Zündkerzenwechsel		✓
Luftfiltereinsatzwechsel		✓
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		✓
Zahnriemenwechsel		✓
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		✓
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		✓
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		✓

Service durchgeführt von: »Zimmermann ... Kfz.-Meister, Am Zoll 10, 31582 Nienburg, Tel. 05021/608120


Mobilitätsgarantie[2]

Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: _____ Datum: _____ (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 19.



Service-Nachweis

Datum: 21.10.2020 km-Stand: 90955

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	X	
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	X	
Inspektions-Service	X	
Intervall-Service	X	
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b]		X
Bremsflüssigkeitswechsel	X	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service		X
Kraftstofffilterwechsel		X
Zündkerzenwechsel		X
Luftfiltereinsatzwechsel		X
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		X
Zahnriemenwechsel		X
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		X
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		X
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		X


Service durchgeführt von: Zimmermann Autoservice, Vor dem Zoll 10, 31582 Nienburg, Tel. 05021/608120
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Mobilitätsgarantie[a]
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
[b] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 21.

20 Service-Nachweise



Service-Nachweis

Datum: 14.12. 2021 km-Stand: 97217

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	X	
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	X	
Inspektions-Service	X	
Intervall-Service	X	
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b]		X
Bremsflüssigkeitswechsel		X
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service		X
Kraftstofffilterwechsel		X
Zündkerzenwechsel		X
Luftfiltereinsatzwechsel		X
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		X
Zahnriemenwechsel		X
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		X
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		X
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		X


Service durchgeführt von: Zimmermann Autoservice, Vor dem Zoll 10, 31582 Nienburg, Tel. 05021/608120
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Mobilitätsgarantie[a]
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
[b] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.

22 Service-Nachweise



Service-Nachweis

Datum: 29.03.23 km-Stand: 104588km

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	X	
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	X	
Inspektions-Service	X	
Intervall-Service	X	
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b]		X
Bremsflüssigkeitswechsel	X	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	X	
Kraftstofffilterwechsel		X
Zündkerzenwechsel		X
Luftfiltereinsatzwechsel	X	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		X
Zahnriemenwechsel		X
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		X
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		X
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		X


Service durchgeführt von: Zimmermann Autoservice, Vor dem Zoll 10, 31582 Nienburg, Tel. 05021/608120
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Mobilitätsgarantie[a]
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
[b] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 25.

24 Service-Nachweise



Service-Nachweis

Datum: 07.08.2024 km-Stand: 112 354

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	X	
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	X	
Inspektions-Service	X	
Intervall-Service	X	
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b]		X
Bremsflüssigkeitswechsel		X
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service		X
Kraftstofffilterwechsel		X
Zündkerzenwechsel		X
Luftfiltereinsatzwechsel		X
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		X
Zahnriemenwechsel		X
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		X
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		X
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		X


Service durchgeführt von: Zimmermann Autoservice, Vor dem Zoll 10, 31582 Nienburg, Tel. 05021-608120
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Mobilitätsgarantie[a]
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
[b] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 27.

26 Service-Nachweise



Service-Nachweis

Datum: 06.11.2015 km-Stand: 121839


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel		X
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet		X
Inspektions-Service	X	
Intervall-Service		X
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b]		X
Bremsflüssigkeitswechsel	X	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service		X
Kraftstofffilterwechsel		X
Zündkerzenwechsel		X
Luftfiltereinsatzwechsel		X
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		X
Zahnriemenwechsel		X
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		X
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		X
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		X

Service durchgeführt von: Zimmermann Autoservice, Vor dem Zoll 10, 31582 Nienburg, Tel. 05021-608120
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Mobilitätsgarantie[a]
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
[b] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 29.



Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz