KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf	**Model - doplňující informace**	1.2 TSi Comfort Top
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	EURO 6
Stav tachometru	189 300 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	10.06.2013	**STK**	30.11.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Šedá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**		☒ **Eko poplatek uhrazen**
☒ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Velmi pěkný stav, nehavarováno, nelakováno, nové celoroční pneu Kumho, po servisu, bohatá výbava, 2x klíč, plný servis viz servisní kniha. Prodej a prohlídka po tel dohodě.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 9x, Alarm, Asistent pro jízdu v koloně, Asistent rozjezdu do kopce, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mobilní připojení, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přístrojová deska s barevným displejem, Rezervní kolo, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Start/Stop systém, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Záruka

KARTA VOZU

Fotografie
















Betriebsanleitung
Golf, Golf GTI, Golf GTD
Serviceplan
Golf
Composition Media, Discover Media
Radio, Navigationssystem
Volkswagen Navigation AT
Europa (V2)
Europe (V2)
Castrol
PROFESSIONAL


Fahrzeugdatenträger
Der Volkswagen Service
Die Bedeutung des Serviceplans
Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:
Datum der Auslieferung/Erstzulassung:
Betriebsnummer: 17861
Fa. Autokontor Bayern GmbH
Schachtstrasse 2
31702 Lüdersfeld
04 JUNI 2013
10.06.13
Im Auftrag der Volkswagen AG
Stempel des Volkswagen Partners
a) Je nachdem, was zuerst eintritt.


Service-Nachweis 1
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)
Ihr nächster Service-Termin
Ferdinand Schultz Nachfolger
Autohaus GmbH & Co. KG
Stempel des Volkswagen Partners
Serviceplan


Service-Nachweis 2
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)
Ihr nächster Service-Termin
Ferdinand Schultz Nachfolger
Autohaus GmbH & Co. KG
Stempel des Volkswagen Partners
Serviceplan


Service-Nachweis 3
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)
Ihr nächster Service-Termin
Ferdinand Schultz Nachfolger
Autohaus GmbH & Co. KG
Stempel des Volkswagen Partners
Der Volkswagen Service



Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☑ Inspektion	☑ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselkraftstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ Haldexkupplung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche
	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ Zahnriemen
	☐ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 11.04.2019
bei km-Stand: 78649
Rechnungsnummer: 20190100
Service durchgeführt von:
LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☑

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners



Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☑ AdBlue®
☑ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☑ mit Motorölwechsel	☐ Dieselkraftstofffilter
☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☑ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ Haldexkupplung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☑ Luftfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ Reifenfüllflasche
	☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ Zahnriemen
	☑ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 17.07.2020
bei km-Stand: 109500
Rechnungsnummer: 20200239
Service durchgeführt von:
LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

ist am (Datum): 7121
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☑

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners



Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☑ AdBlue®
☑ Inspektion	☑ Bremsflüssigkeit
☑ mit Motorölwechsel	☑ Dieselkraftstofffilter
☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ Gasfilter
☑ LongLife Motoröl verwendet	☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☑ Haldexkupplung: Öl
☑ Reparaturempfehlung	☑ Luftfiltereinsatz
☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ Reifenfüllflasche
	☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☑ Zahnriemen
	☑ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 28.07.2022
bei km-Stand: 142638
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
LongLife Mobilitätsgarantie:

am 11.10.2021 bei 132.841 km

Autoservice Nettelbeck
Tel. 03843 / 72 83 240, Fax 03212 / 10 40 167

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners



Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☑ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☑ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselkraftstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☑ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ Haldexkupplung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche
	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ Zahnriemen
	☐ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 8.8.2023
bei km-Stand: 176718
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
LongLife Mobilitätsgarantie:

Autoservice Nettelbeck

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners



Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☑ AdBlue®
☑ Inspektion	☑ Bremsflüssigkeit
☑ mit Motorölwechsel	☑ Dieselkraftstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ Gasfilter
☑ LongLife Motoröl verwendet	☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☑ Haldexkupplung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☑ Luftfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ Reifenfüllflasche
	☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☑ Zahnriemen
	☑ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 29.08.2025
bei km-Stand: 179269
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
LongLife Mobilitätsgarantie:

Autoservice Nettelbeck
Tel. 03843 / 72 83 240, Fax 03212 / 10 40 167

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners



Autoservice Nettelbeck

Angebot

Pos.	Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
1		4 Alkwetterreifen mont., ausw., Altreifenentg.	1,10	85,00	93,50	19
2	2270943	Gebr. KUMHO 205/55 R16 91H TL SOLUS 4S HA32	4,00	57,25	229,00	19

Nettobetrag Teile: 229,00
Nettobetrag Leistungen: 93,50
Nettobetrag Sonstiges: 0,00
Nettobetrag Fahrzeuge: 0,00
Durchschn. gem. § 10 / 1 UStG: 0,00

Total EUR ohne MwSt. 322,50
19% MwSt. 61,28
7% MwSt. 0,00
AT-MwSt. 0,00

Gesamtbetrag EUR inkl. MwSt. 383,78






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Servis
Č. vozidla: WVWZZZAUZDW172143
Inspekce Volkswagen:
za 20000 km / 321 dní
Olejový servis:
za 20000 km / 296 dní


10:55 AJV
Ø spotřeba
5.9
Dlouhodobě
189398
8748.8






10:55 AJV
Ø spotřeba
5.9
12.5°c


11:05 TP 12.5°C
RADIO F1
LEONY - Don't Worry
1 KISS
2 HEYRADIO
3 CONTACT
4 RADIOPSR
5 PROSTOR
Pásmo FM
Stanice
Manuálně
Nastavení























