KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	145 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Octavia	**Model - doplňující informace**	1.4 TSi 90kW klima, Bez...
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	170 000 km	**Rok výroby**	2011
Datum první registrace	20.10.2011	**STK**	05.11.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Šedá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
☒ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Velmi dobrý stav. Karoserie bez koroze. Bez škrábanců, důlků a podobně. Interiér zachovalý. Komplet servisní historie. Servisní kniha. Faktury. Najeto 173 000 km. Všechny poplatky spojené s dovozem vozidla zaplaceny. V ceně vozu bude provedena nová STK. Pro ověření dostupnosti vozu a dotazy volejte 775111777.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Střešní nosič, Tónovaná skla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie














AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz


AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz
















13:44


SCAN
BLUES
TP
AS
CD
A/F
MENU
FM 1 EVROPA 2
AC










TSI



Auto-Center Weber GmbH & Co. KG SKODA

Auto-Center Weber GmbH & Co. KG, Zum Apelsen 3, 04158 Leipzig-Lindenthal

Herr
Uwe Elsermann
Barclayweg 6

04289 Leipzig

Rechnung Service

Rechnungs-Nr. : 758.887
Rechnungsdatum : 30.07.2026
Kunden-Nr. : 1016106
Auftrags-Nr. : 8.564.984
Annahmedatum : 29.07.2026

Fzg-Bez. Octavia
Fgst-Nr. TMBJJ21Z0C2034703
Farbe


Typ/ Modell : 1Z51LS
Kennzeichen : L-SU 6764
KM-Stand : 172.819
Erstzul. : 20.10.2011
HU : 07/2026
AU : 07/2026

Seite 1 von 3

Position	Bezeichnung	Einzelpreis	Menge		Betrag	USt	OT
01220000	Dialogannahme durchgeführt.	141,00 €	0,00		0,00 €	1	
01370000	Interv.Service Inspek.m.Mob.Garantie	141,00 €	1,60		225,60 €	1	
03C115561H	OELFILTER	29,57 €	1,00	28,00%	21,29 €	1	VW
N 90813202	SCHRAUBE	6,91 €	1,00	28,00%	4,98 €	1	VW
200105	MOTORENÖL LONGLIFE 0W-30 504.00/507.00 Total Deutschland	29,33 €	3,60		105,59 €	1	
G 12E100DS	KÜHLMITTEL Teilsumme	7,27 €	0,40		2,91 € 360,37 €	1	VW
01400050	Bremsflüssigkeits Service	141,00 €	0,50		70,50 €	1	
B 000DS	BREMSFLUE Teilsumme	15,90 €	1,15		18,29 € 88,79 €	1	VW
6Q5185580	Staub-u.Pollenfilter ersetzt.	141,00 €	0,10		14,10 €	1	
1K1819669	GER.FILTER Teilsumme	63,32 €	1,00	28,00%	45,59 € 59,69 €	1	VW
51582950	Wasserkasten gereinigt. Teilsumme	141,00 €	0,40	50,00%	28,20 € 28,20 €	1	

	0 = steuerfrei 0,00% USt	1 = voller Satz 19,00% USt	2 = verm. Satz 7,00% USt	3 = Ausbauschrad 19,00% USt	4 = Agenturware / DP nicht steuerbar	5 = Differenz 19,00% USt	Gesamt
Betrag Netto		537,05 €					537,05 €
Umsatzsteuer		102,04 €					102,04 €
							639,09 €

Arbeiten wurden zwischen 29.07.2026 und 30.07.2026 (Par. 14 Abs. 4 Ziffer 5 UStG) erbracht.



Ölwechsel

Der Motor wurde befüllt mit 3,6 Liter

Hochleistungsöl low SAPS*
Quartz Ineo Xtra
- ☐ Dynamics 0W-20
- ☐ First 0W-20
- ☐ Long Life 0W-20
- ☐ V-Drive 0W-20
- ☐ EC6 0W-20

Quartz Ineo
- ☐ FDE 0W-30
- ☐ First 0W-30
- ☒ Long Life 0W-30
- ☐ HKS 0W-30
- ☐ Long Life 5W-30
- ☐ C1 5W-30
- ☐ C4 5W-30
- ☐ MDC 5W-30
- ☐ ECS 5W-30
- ☐ MC3 5W-30
- ☐ C3 5W-40
- ☐ EcoB 5W-20
- ☐ Racing 10W-60

Hochleistungsöl
Quartz 9000 Xtra
- ☐ Future XT 0W-16

Quartz 9000 Future
- ☐ GF6 0W-20
- ☐ FGC 5W-30


Quartz 9000
- ☐ Energy 0W-30
- ☐ Energy 0W-40
- ☐ Energy 5W-30
- ☐ Energy 5W-40
- ☐ NFC 5W-30
- ☐ 0W-30
- ☐ 5W-40
- ☐ Sonstiges:

*Niedriger Sulfatasche, Phosphor- und Schwefelgehalt

- ☐ Getriebeöl
- ☐ Kühlerfrostschutz
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Ölfilterwechsel

Wechsel am: 30.07.26
Wechsel bei km: 172.819

Nächster Wechsel am: nach
Nächster Wechsel bei km: Anzeige



Potwierdzenie wykonania przeglądu 27

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 05.07.2024
Przebieg km: 163650 km

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego OCI	☒	☐
Przegląd okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji[4]	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☐	☒
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☒
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☐
Wymiana paska zębatego	☐	☐
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☐


Wymiana sondy lambda: tak ☐ nie ☐

2 Jahre SKODA Mobilitätsgarantie
Auto-Center Weber GmbH & Co. KG
Zum Apelsen 3, 04158 Leipzig-Lindenthal
www.auto-center-weber.de
2/3.846.693
SADS1968301 Stand 10/2023

Następny przegląd:
Przebieg km: Leut
Data: Anzeige
(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

[4] Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇨ strona 28, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia".

Podpis klienta



Potwierdzenie wykonania przeglądu 25

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 09.12.2020
Przebieg km: 151.273 Km


Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego OCI	☒	☐
Przegląd okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji[4]	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☒
Wymiana filtra paliwa	☐	☒
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☒
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

Wymiana sondy lambda: tak ☐ nie ☐

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: JJ21Z0C0634703
2/3.410.086
SADS1968301 Stand: 06/2019

Następny przegląd:
Przebieg km: Leut
Data: Anzeige

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)



Potwierdzenie wykonania przeglądu 23

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 18.11.19
Przebieg km: 147003

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego OCI	☒	☐
Przegląd okresowy	☐	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji[4]	☐	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☒
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	Pelle / L4 / Benzyl	☐
Wymiana świec zapłonowych	☒	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒


Wymiana sondy lambda: tak ☐ nie ☐

Przegląd wykonany:
Brand & Eichardt
Fahrzeugkompetenzteam GmbH
Rilkestraße 48
04416 Markkleeberg
Pieczątka partnera handlowego Skoda

Następny przegląd:
Przebieg km:
Data:
(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

[4] Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇨ strona 24, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia".

Podpis klienta



Potwierdzenie wykonania przeglądu 21

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 27.07.16
Przebieg km: 132.264

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego OCI	☒	☐
Przegląd okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji[4]	☐	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	Pollenfilter	☐
Wymiana świec zapłonowych	☒	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	Luftfilter	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	Zahnriemen	☐
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☐

Wymiana sondy lambda: tak ☐ nie ☐

Przegląd wykonany:
AUTOLAND
Hyundai
[illegible]

Następny przegląd:
Przebieg km: nach
Data: Anzeige

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

[4] Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇨ strona 22, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia".


AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZBAR.cz


AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZBAR.cz