KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf Sportsvan	**Model - doplňující informace**	2.0TDI 110kW 6MAN -1...
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	EURO 6
Stav tachometru	362 066 km	**Rok výroby**	2015
Datum první registrace	10.03.2015	**STK**	17.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	**Barva**	Světle hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 474 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 970 kg
Spotřeba	4.9 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**	□ **COC list**	□ **Eko poplatek uhrazen**
☒ **Nehavarované**		□ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

1.Majitel, Koupeno nové v ČR! 2 sady pneu, Nehavarováno, Prohlídka v servisu nebo vaším mechanikem samozřejmostí! Podrobné info v kanceláři autobazaru nebo telefonicky. Dále nabízíme Výkup, protiúčet a komisní prodej vozidel! Nabídka není návrhem na uzavření kupní smlouvy dle §1732 zákona č.89/2012Sb.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Aktivní asistent řízení, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přístrojová deska s barevným displejem, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování jízdního pruhu, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Vyhřívané trysky ostřikovačů skla, Vyhřívaný volant, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











AUTOBAZAR NA ŠPICI
www.autonaspici.cz
GOLF SPORTSVAN















RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Normal
9:03
PASSENGER AIR BAG
AUTO
MENU
SYNC
OFF
A/C


Zkontrolujte dráhu!


Nastavení klimatizace
Profil klimatizace:
Střední
Automatická recirkulace
Automatické přídavné topení
Automatické vyhřívání čelního skla


Asistenti
Lane Assist
"Blind Spot"
Vyparkování
Zpět


9:05
JV


R 1 3 5
2 4 6


Profil klima


0
AUTO




SD1
SIM
SD2
VOLKSWAGEN INFOTAINMENT






















TDI






VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0627
WVWZZZAUZFW585710
1970 kg
3605 kg
1 - 1070 kg
2 - 0950 kg
Typ AUV
0,20
CRLB 1552
0611820



Servisní plán
Volkswagen
International



Datový štítek vozidla
WVWZZZAU Z FW585710
AM1 46X
Sportsvan 2,0 HLBMT
110 KW TDI M6F
CRLB PGT
LC1Z TW
B1M C3N G0K HH7 J2D DN4 Q4H
1AT 1G9 2ZW 1NL 5RQ 5SL TR1
0BN 3S1 3U1 QI6 I8G 8GV 8ZH
1KE 1ZE G01 7MM
0Y1 4UP 4X3 4R4 4I3 N25 5MJ
9VC 2JD E0A 0AE 0BN 2UA 2G5
1JA L08 0YE
Servis Volkswagen
Obr. 1
Předprodejní servis byl proveden dne:
25.2.2015
Datum předání vozidla/prvního uvedení do provozu:
26.2.2015
CARNOVA s.r.o.
Dimitrovova 2
568 02 Svitavy
401 - 23868
Razítko partnera Volkswagen


Potvrzení servisních úkonů 1
Dokumentace kontrol
Ano / Ne. Provedeno:
Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
Servis výměny oleje
AdBlue®
Prohlídka
Brzdová kapalina
s výměnou motorového oleje
Filtr motorové nafty
při rozšířeném rozsahu prohlídky
Převodový olej: DSG®, ATF
Použití motorového oleje LongLife
Spojka Haldex: olej
Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu
Klínový žebrovaný řemen
Kontrola nastavení světlometů
Vložka vzduchového filtru
Doporučení k opravě
Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)
Vložka prachového a pylového filtru
Ozubený řemen
Servis provedl dne: 11. 1. 2015
Zapalovací svíčky
Stav km: 20 000
Číslo faktury:
Servis provedl:
Záruka mobility:
ZÁRUKA MOBILITY
Carnova s.r.o.
568 02 Svitavy
Razítko odborného servisu
Razítko partnera Volkswagen
Obr. 3 Schematické zobr
Váš odborný servis označ
Poškrábání
Zjištěn nedostate
Popis nedostatku:
Vaše příští termíny servisu
Servisní prohlídka
Dodatečné práce
podle ukazatele servisních intervalů
nebo
dne (datum): 1/2014
nebo
při (stav km): 40 000
dne (datum):
nebo
při (stav km):


Potvrzení servisních úkonů 2
Dokumentace kontroly k
Ano / Ne. Provedeno:
Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
Servis výměny oleje
AdBlue®
Prohlídka
Brzdová kapalina
s výměnou motorového oleje
Filtr motorové nafty
při rozšířeném rozsahu prohlídky
Převodový olej: DSG®, ATF
Použití motorového oleje LongLife
Spojka Haldex: olej
Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu
Klínový žebrovaný řemen
Kontrola nastavení světlometů
Vložka vzduchového filtru
Doporučení k opravě
Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)
Vložka prachového a pylového filtru
Ozubený řemen
Servis provedl dne: 11. 3. 2016
Zapalovací svíčky
Stav km: 47 350
Číslo faktury: 11 00 78
Servis provedl:
Záruka mobility:
ZÁRUKA MOBILITY
Carnova s.r.o.
Razítko odborného servisu
Razítko partnera Volkswagen
Obr. 4 Schematické zobr
Váš odborný servis označ
Poškrábání
Zjištěn nedostate
Popis nedostatku:
Vaše příští termíny servisu
Servisní prohlídka
Dodatečné práce
podle ukazatele servisních intervalů
nebo
dne (datum): 3/2018
nebo
dne (datum):
nebo


16.11.16 VÝMĚNA MOT. OLEJE DOMOTA. 75.000 km
1.6.17 VÝMĚNA MOT. OLEJE 90 100 km
10.10.17 — " — 103 000 km
20.4.18 — " — 116 600 k PŘEDNÍ DESKY + ZADNÍ + RDT
5.10.18. — " — 130 400 k
10.3.19 148 000 km MOTOR OLEJ + PŘEVODOVKA OLEJ
7.19 162 500 km MOTOR OLEJ + ZADNÍ TLUMIČE SACHS
2.2020 182 tkm MOTOR OLEJ + ROZVODY PŘEDNÍ + ZADNÍ LOŽISKA + KOLO CHLADÍCÍ
20.6.20 197 tkm MOTOR OLEJ
1.12.20 211 600 Km MOTOR OLEJ
17.6.21 227 000 k MOTOR OLEJ
11.21 240 000 k KOMPLET NOVÉ ROZVODY + MOTOR + PŘEDNÍ TLUMIČE
12.21 244 000 k MOT. OLEJ + METALEM
16.5.22-258 000 k MOT. OLEJ + METAL
14.2.23 279 000 k — " — + METAL + ZADNÍ TLUMIČE + LOŽISKA
7.23 290 tkm NOVÉ LOŽISKA PŘEDNÍ KOLA
10.23 294 tkm MOT. OLEJ + ROZVOD R + PUMPA VŠE ORIG
4.24 311 tkm MOT. OL + PŘEVOD. OLEJ MOTOR NA 150 tkm
3.25 328 tkm MOT. OLEJ + NOVÁ NAPÍNACÍ KLADKA ŘEMENU VČ
1.26 346 tkm MOT. OLEJ + PŘ. OLEJ + NEVÉ VSTŘIKY
NOVÁ PODSKA + DVOU H MOT. BETR.
NOVÉ PŘ. KRUHOVÉ STŘITY KOL
Servisní plán:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Tschechisch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5R3.PKW.15
Teile-Nr.: 3C0012715SB


SERVICE
DAŇOVÝ DOKLAD
Faktura: 2026000544
Trasa 01 - RÁNO - Rozvoz
Dodací list: 226007731
1 VW/ŠKODA G055049A9 MOTOROVÝ OLEJ ORIGINÁL ŠKODA VW 507.00 LONGLIFE III 5W30 5L 1 ks 1 817,40 54 837,47 837,47 1 013,34
2 MAHLE OX1076D Olejový filtr 1 ks 411,11 68 181,21 181,21 219,26
3 MAHLE KX441D Palivový filtr 1 ks 2 053,31 58 903,71 903,71 1 093,49
4 MAHLE LX2218 Vzduchový filtr 1 ks 1 403,95 56 618,69 618,69 748,61
5 MANN-FILTER FP1019 PYL vzduch s interiérs 1 ks 1 308,76 55 585,78 585,78 720,81
6 VW/ŠKODA G048648A2 MOTOROVÝ OLEJ ORIGINÁL ŠKODA VW 507.00 LONGLIFE III 5W30 1L 2 ks 397,90 55 179,01 358,02 433,20
Celkem za dodací list 7 ks 3 494,98 4 229,77
Dodací list: 226003246
7 A.B.S. 18117 Brzdový kotouč 2 ks 796,72 57 343,26 686,40 830,54
8 A.B.S. 37764 Sada brzdových destiček, kotoučová brzda 1 ks 783,70 57 326,98 326,98 395,57
Celkem za dodací list 3 ks 1 013,38 1 226,07
Dodací list: 226003247
9 A.B.S. 60281 Brzdový třmen 1 ks 1 903,54 57 819,99 819,99 992,19
Celkem za dodací list 1 ks 819,99 992,19
Dodací list: 226004411
10 ELRING 380.180 Těsnění, kryt hlavy válce 4 ks 198,79 55 84,25 336,92 407,67
11 ORIGINÁLNÍ OL 089103631D Průchodka 2 ks 103,31 20 82,64 165,28 199,99
Nelze vrátit
12 A.B.S. 11434 Ochranný plech proti rozstřikování, brzdový kotouč 1 ks 471,15 57 202,96 202,96 245,58
13 A.B.S. 11405 Ochranný plech proti rozstřikování, brzdový kotouč 1 ks 484,02 57 208,50 208,50 252,29
14 MANN-FILTER HU7020z Olejový filtr 1 ks 293,47 56 127,36 127,36 154,11
15 FEBI BILSTEIN 21929 Olej do manuální převodovky 3 ks 419,51 55 187,17 561,51 679,43
16 TESA4F PUZOVNA-S0000059 SADA MONTÁŽNÍHO NÁŘADÍ PRO SPOJKY 1 ks 11 545,07 46 6 216,57 6 216,57 7 522,05
17 LPI 26.038.00 Palivový filtr 1 ks 628,67 55 373,59 373,59 452,04
18 MANN-FILTER C30055 Vzduchový filtr 1 ks 622,23 56 272,62 272,62 330,11
19 MOBIL 5W30ESPSL MOTOROVÝ OLEJ MOBIL ESP 5W30 5L 1 ks 2 025,40 55 911,43 911,43 1 102,93


Continental
Date
04/2020
Km / Miles
181000
www.contitech.de/aam