KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	164 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Seat
Model	Leon	**Model - doplňující informace**	Style 1.2TSI 77kW EA211
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1198 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	181 004 km	**Rok výroby**	2014
Datum první registrace	25.06.2014	**STK**	10.11.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	**Barva**	Modrá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**
☐ **Nehavarované**
☒ **Servisní knížka**
☐ **COC list**
☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Protokol STK**
☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD A OVĚŘENÝ NÁJEZD KM., 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, možné financováni vozidla, Možnost prodloužení záruky, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Airbag řidiče, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná zrcátka, Zadní loketní opěrka

KARTA VOZU

Fotografie


























17:12
Dojezd
440 km
4.5
181004
682.7




RADIO
MEDIA
SOUND
PHONE
CAR
MENU
AUTO
SETUP
SYNC
PASSENGER
AIR BAG


AUTO
SETUP
SYNC


RADIO
MEDIA
SOUND
Servis
ZPĚT
Číslo vozidla:
Prohlídka za:
VSSZZZSFZER054364
Výměny oleje za:
19400 km / 126 dny
4400 km / 126 dny
PHONE
CAR
MENU
PASSENGER
AIR BAG






















RES/+
ON CANCEL OFF
SET/-






Letzter Castrol Ölwechsel
bei km: 170.379
am: 16.3.26
Castrol
5W30
SAE
C3
Ölfilter gewechselt:
Nachgefüllt
Gewechselt
Getriebeöl:
Hinterachsöl:
Bremsflüssigkeit:
Nächster Castrol Ölwechsel
Spätestens bei km: 185.000
Bzw. Monat/Jahr: 3127
KFZ-MEISTERBETRIEB
Industriestraße 2, 2100 Korneuburg
+43 22 62 20 770
office@kfz-meisterbetrieb.at



16 Nachweise
Service-Nachweise
Datum 5.10.2015
km: 28159
Rechnungsnummer: 150282014
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)



18 Nachweise
Service-Nachweise
Datum 18.11.2016
km: 49964
Rechnungsnummer: 8194
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
SEAT
Nächster fälliger Service: AT606
Datum: Dangl & Dietrich GmbH
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)


20 Nachweise
Service-Nachweise
Datum 22.12.2017
km: 58152
Rechnungsnummer: 9314
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
SEAT
Nächster fälliger Service: AT606
Datum: Dangl & Dietrich GmbH
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)


22 Nachweise
Service-Nachweise
Datum 5.12.2018
km: 69292
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
SEAT
AT606
Dangl & Dietrich GmbH
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)







Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz