KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	215 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Tiguan	**Model - doplňující informace**	1.4TSi LIFE 4Motion
Karoserie	SUV	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	4x4
Palivo	Benzín	**Výkon**	118 kW
Objem motoru	1390 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	174 324 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	17.12.2013	**STK**	02.11.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**
☐ **Nehavarované**
☒ **Servisní knížka**
☐ **COC list**
☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Protokol STK**
☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Krásný a velmi zachovalý Tiguan po I.Majiteli, kompletně vedenou servisní knihou (Nyní ČERSTVĚ PO SERVISE ve 174tis.Km !!!) registrace 12/2103 provoz 2014. Akční model LIFE + velká doplňková výbava: vyhřívaná sedadla s čalouněním Life + černá stropnice, velký infotainment s navigací, pohon 4x4, automatická klima, dešťový senzor, alu kola 17", automatické parkování, parkovací asistent i v předu, Autohold, SunSet, Chrom paket, atd, atd... TOP stav bez kosmetických a jiných vad + čerstvě po servise - DOPORUČUJEME ! Možnost předprodejní prohlídky v autoservisu a změření tloušťky laku před zákazníkem. Možnost záruky až na 3 roky.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přístrojová deska s barevným displejem, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Telefon, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie
















AUTOBAZAR
VYSOČINA
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE
VOZŮ NA VYSOČINĚ
PRODEJ NA SPLÁTKY – ÚVĚR / LEASING AŽ NA 84 MĚSÍCŮ


AUTOBAZAR
VYSOČINA


AUTOBAZAR
VYSOČINA






PASSENGER AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
AUTO
A/C
SYNC
OFF


MAX
AUTO
A/C
OFF
SYNC



OFF
4MOTION




SOČINA
ŠÍ PRODEJCE
IA VYSOČINĚ




Betriebsanleitung
Tiguan
Ausgabe 11.2013
CW28253 VW Tiguan
Serviceplan
CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta


Service-Nachweis 11
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 9.11.2020
bei km-Stand: 144403
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
AUTOCENTRUM VYSOČINA s.r.o.
U malého lesa 2432/16, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 29208319 DIČ: CZ29208319
WWW.AUTOCENTRUMVYSOCINA.CZ
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
Dokumentation der Karosserieprüf
Abb. 13 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeu
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte
Kratzer
Beule/Delle
Mängel festgestellt?
Ja:
Beschreibung der Mängel:




AIRBAG


Park Assist
5.0°C
km
174407
trip
168.4


Asistenti
Zjišt. únava
5.0°C
km
174407
trip
168.4


PASSENGER AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Dopravní hlášení (TP)
Scan/mix/opak s
Hlasitost AUX
Nízká
BT-nastavení
Hlasitost BT
Střední
Zvuk
Média
Systém


PASSENGER AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Zkontrolujte jízdní dráhu!














LIFE

