KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	198 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Seat
Model	Leon	**Model - doplňující informace**	KOMBI 1.2 TSI
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	148 969 km	**Rok výroby**	2014
Datum první registrace	18.02.2014	**STK**	10.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☐ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

1. Majitel, Servisní knížka, 4x ZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU ! VOZIDLO PO SERVISU V SRN !

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Kožená sedadla, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie




















OK


RES/+
ON CANCEL OFF
SET/-


PÁSMO 1-12
NABÍDKA
STANICE
09:02
RADIO F1
4.5°C
Radiotext
RADIO
MEDIA
SOUND
5 R-ZURNAL
6 IMPULS
7 EVROPA 2
8 RADIO F1
TP
NASTAVENÍ
MANUÁLNĚ
PHONE
CAR
MENU
PASSENGER AIR BAG


NABÍDKA
Rádio
Média
Zvuk
Telefon
Vozidlo
Klima
Nastavení
RADIO
MEDIA
SOUND
PHONE
CAR
MENU


MÉDIA
NABÍDKA
VÝBĚR
09:02
4.5°C
Externí zařízení AUX
NASTAVENÍ
RADIO
MEDIA
SOUND
PHONE
CAR
MENU


EKVALIZÉR
NABÍDKA
MÉDIA
09:02
4.5°C
ZTLUMIT
NASTAVENÍ
OBNOVIT
RADIO
MEDIA
SOUND
PHONE
CAR
MENU


A - Z
NABÍDKA
KONTAKTY
09:02
Lea's iPhone (2)
4.5°C
Mobilní telefon
se připojuje...
Hledat telefon
VOLAT Č.
NASTAVENÍ
VOLÁNÍ
RADIO
MEDIA
SOUND
PHONE
CAR
MENU


JÍZDA
NABÍDKA
STAV
09:02
Od startu
4.5°C
0 km
00:05 min
ø 0 km/h
- - . - l/100 km
90 km
PNEU
NASTAVENÍ
ECO
RADIO
MEDIA
SOUND
PHONE
CAR
MENU


PASSENGER
AIR BAG
OFF
AUTO
SETUP
SYNC
A/C


Komfortní spotřebiče
ZPĚT
Vyhřív.sed.vlevo
Vyhřívání zrcátek
Klimatizace
Spotřeba
1.0 l/h
RADIO
MEDIA
SOUND
PHONE
CAR
MENU
PASSENGER AIR BAG


Pneumatiky
ZPĚT
Tlak v pneumatikách OK.
KALIBRACE
RADIO
MEDIA
SOUND
PHONE
CAR
MENU
PASSENGER AIR BAG




Auto









www.autoherc.cz


LEON
www.autoherc.cz





www.autoherc.cz








MOTORÖLE
MADE IN
GERMANY
LIQUI
MOLY
Ölwechsel am:
07126
bei Kilometer/
Betriebsstunden:
145679
Füllmenge in Liter:
4,0
Additiv beigegeben:
X
Ölfilter gewechselt:
X
Nächster Ölwechsel:
nach
bei Kilometer/
Betriebsstunden:
Anzeige
spätestens am:
Autoservice Bauer
KFZ-Meisterbetrieb
Würzburger Straße 2
97424 Schweinfurt
Tel.: 09721 82968
info@autoservice-bauer.info
54402511


MOTORÖLE
MADE IN
GERMANY
LIQUI
MOLY
Produkt-
bezeichnung
Premium Basic
0W-8
0W-16
0W-20
0W-30
0W-40
5W-20
5W-30
X 5W-40
10W-30
10W-40
10W-60
20W-50
Getriebe/Antrieb
nachgefüllt
gewechselt
Kühlflüssigkeit
nachgefüllt
gewechselt
Bremsflüssigkeit
geprüft
gewechselt
DOT 3
DOT 4
SL6 DOT 4
DOT 5.1
Kraftstofffilter
geprüft
gewechselt
Luftfilter
geprüft
gewechselt
Pollenfilter
ZK
geprüft
X gewechselt
geprüft
X gewechselt


SEAT


0W40
1.
1. VSSZZZ5FZER073366
2.
2. 5F8 2AX
LEON ST 1.2TS
STYLE5T77 DB0 6G
3.
3. CJZA
LS1U AH
4.
4. X0A B0A DB0 G0K 1AZ 8GU
J0S C3N HH7 —— 1G8 1NL
T8A 8ZH 8RL 8ID 8WH 8TB
Q2J 4A3 2ZQ
2B2 —— 5SJ 5RQ QG1
7MJ G01
5
5. 05,9 04,3 04,9
0136 0100 0114
SEAT empfiehlt Castrol
Castrol


16 Nachweise
Service-Nachweise
JA NEIN
LongLife Service:
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service
Ölwechsel-Service
Inspektion
Ohne Ölwechsel
Mit Ölwechsel
Zusätzliche Arbeiten
Staub- und Pollenfilter
Luftfilter
Kraftstofffilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
DSG®-Öl und Filter
ATF
HALDEX-Kupplung: Öl
Gasfilter und -schläuche
Flüssigkeitsfilter (Partikelfilter)
Zahnriemen
Datum 29.12.16
km: 35178
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis


18 Nachweise

Service-Nachweise


	JA	NEIN
LongLife Service:	X	
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service		X
Ölwechsel-Service		X
Inspektion	X	
Ohne Ölwechsel		X
Mit Ölwechsel	X	

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	X	
Luftfilter		X
Kraftstofffilter		X
Zündkerzen	X	
Bremsflüssigkeit	X	
DSG®: Öl und Filter		X

	JA	NEIN
ATF		X
HALDEX-Kupplung: (Öl)		X
Gasfilter und -schläuche		X
Flüssiggasfilter (Pacpierfilter)		X
Zahnriemen		X

Datum: 14.09.18
km: 59762
Rechnungsnummer: 78322
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: 34304 Schuler + Eisner GmbH & Co.KG Pfaffenpfad 2 97440 Werneck
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km: nach Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


20 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	X	
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service		X
Ölwechsel-Service		X
Inspektion	X	
Ohne Ölwechsel		X
Mit Ölwechsel	X	

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter		X
Luftfilter		X
Kraftstofffilter		X
Zündkerzen		X
Bremsflüssigkeit		X
DSG®: Öl und Filter		X

	JA	NEIN
ATF		X
HALDEX-Kupplung: (Öl)		X
Gasfilter und -schläuche		X
Flüssiggasfilter (Pacpierfilter)		X
Zahnriemen		X

Datum: 12.9.19
km: 59800
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: SCHULER+EISNER Schuler+Eisner GmbH & Co.KG Hauptstraße 3 D-97456 Dittelbrunn Händler-Nr.: 45829
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km: n. Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


22 Nachweise

Service-Nachweise


	JA	NEIN
LongLife Service:	X	
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service		X
Ölwechsel-Service	X	
Inspektion	X	
Ohne Ölwechsel		X
Mit Ölwechsel	X	

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	X	
Luftfilter	X	
Kraftstofffilter		X
Zündkerzen		X
Bremsflüssigkeit	X	
DSG®: Öl und Filter		X

	JA	NEIN
ATF		X
HALDEX-Kupplung: (Öl)		X
Gasfilter und -schläuche		X
Flüssiggasfilter (Pacpierfilter)		X
Zahnriemen		X

Datum: 26.8.2020
km: 68638
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: SCHULER+EISNER Schuler+Eisner GmbH & Co.KG Hauptstraße 3 D-97456 Dittelbrunn Händler-Nr.: 45829
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km: Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


24 Nachweise

Service-Nachweise


	JA	NEIN
LongLife Service:	X	
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service		X
Ölwechsel-Service		X
Inspektion	X	
Ohne Ölwechsel		X
Mit Ölwechsel	X	

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter		X
Luftfilter		X
Kraftstofffilter		X
Zündkerzen		X
Bremsflüssigkeit		X
DSG®: Öl und Filter		X

	JA	NEIN
ATF		X
HALDEX-Kupplung: (Öl)		X
Gasfilter und -schläuche		X
Flüssiggasfilter (Pacpierfilter)		X
Zahnriemen		X

Datum: 07.05.21
km: 76532
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: SCHULER+EISNER Schuler+Eisner GmbH & Co.KG Hauptstraße 3 D-97456 Dittelbrunn Händler-Nr.: 45829
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum: n.
km: Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


26 Nachweise

Service-Nachweise


	JA	NEIN
LongLife Service:	X	
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service		X
Ölwechsel-Service		X
Inspektion	X	
Ohne Ölwechsel		X
Mit Ölwechsel		X

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	X	
Luftfilter		X
Kraftstofffilter		X
Zündkerzen	X	
Bremsflüssigkeit	X	
DSG®: Öl und Filter		X

	JA	NEIN
ATF		X
HALDEX-Kupplung: (Öl)		X
Gasfilter und -schläuche		X
Flüssiggasfilter (Pacpierfilter)		X
Zahnriemen		X

Datum: 28.9.22
km: 91158
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: SCHULER+EISNER Schuler+Eisner GmbH & Co.KG Hauptstraße 3 D-97456 Dittelbrunn Händler-Nr.: 45829
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km: n. Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


28 Nachweise

Service-Nachweise


	JA	NEIN
LongLife Service:	X	
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service		X
Ölwechsel-Service		X
Inspektion	X	
Ohne Ölwechsel		X
Mit Ölwechsel	X	

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter		X
Luftfilter		X
Kraftstofffilter		X
Zündkerzen		X
Bremsflüssigkeit		X
DSG®: Öl und Filter		X

	JA	NEIN
ATF		X
HALDEX-Kupplung: (Öl)		X
Gasfilter und -schläuche		X
Flüssiggasfilter (Pacpierfilter)		X
Zahnriemen		X

Datum: 29.09.2023
km: 104302
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: SCHULER+EISNER Schuler+Eisner GmbH & Co.KG Hauptstraße 3 D-97456 Dittelbrunn Händler-Nr.: 45829
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km: n. Anzeige
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.



30 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service: Aral 5w30	X	
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	X	
Ölwechsel-Service	X	
Inspektion		
Ohne Ölwechsel		
Mit Ölwechsel	X	


Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	X		ATF		
Luftfilter	X		HALDEX-Kupplung: (Öl)		
Kraftstofffilter		X	Gasfilter und -schläuche		
Zündkerzen		X	Flüssiggasfilter (Partikelfilter)		
Bremsflüssigkeit		X	Zahnriemen		X
DSG®: Öl und Filter	X				

Datum 5.10.2024
km: 119738
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:

Firma Jaroslaw Grosic e.K.
Stempel der Vertragswerkstatt
Geltnari-Ring 6
97505 Geldersheim
Tel.: 09721 94 29 868
info@grosic.de

Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.



32 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	X	
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service		X
Ölwechsel-Service		X
Inspektion	X	
Ohne Ölwechsel		X
Mit Ölwechsel		X


Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter		X	ATF		X
Luftfilter		X	HALDEX-Kupplung: (Öl)		X
Kraftstofffilter		X	Gasfilter und -schläuche		X
Zündkerzen		X	Flüssiggasfilter (Partikelfilter)		X
Bremsflüssigkeit	X		Zahnriemen		X
DSG®: Öl und Filter		X			

Datum 16.9.2025
km: 134680
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:

SCHULER+EISNER
Schuler+Eisner GmbH & Co.KG
Hauptstraße 3
D-97456 Dittelbrunn
Händler-Nr.: 1234
Stempel der Vertragswerkstatt
SEAT CUPRA

Nächster fälliger Service:
Datum: 4. Anzeige
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.



34 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	X	
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service		X
Ölwechsel-Service	X	
Inspektion	X	
Ohne Ölwechsel		X
Mit Ölwechsel	X	

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	X		ATF		X
Luftfilter		X	HALDEX-Kupplung: (Öl)		X
Kraftstofffilter		X	Gasfilter und -schläuche		X
Zündkerzen	X		Flüssiggasfilter (Partikelfilter)		X
Bremsflüssigkeit		X	Zahnriemen		X
DSG®: Öl und Filter		X			

Datum 9.7.26
km: 145679 118850
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:

Autoservice Bauer GbR
BOSCH KFZ-Meisterbetrieb
Bernhard Bauer & Moritz Keller
Würzburger Straße 2 • 97424 Schweinfurt
Tel.: (09721) 8 29 68
Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:
Datum: 4. Anzeige
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz