KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	319 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf Sportsvan	**Model - doplňující informace**	1.4TSi DSG R-Line Navi...
Karoserie	MPV	**Převodovka**	Automatická
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	110 kW
Objem motoru	1395 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	125 916 km	**Rok výroby**	2016
Datum první registrace	05.07.2016	**STK**	11.11.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Model R-LINE - 110 KW - 150 PS - do provozu 5.7.2017 - automatická převodovka - xenonové světlomety - orig. satelitní navigace - automatická klimatizace - bluetooth - adaptivní tempomat - výhřev sedadel - parkovací kamera - orig. výklopné tažné zařízení - příjem rádia DAB - orig. AL. kola 17" letní pneu, možnost dokoupení kompletní sada AL. zimních kol, servisní knížka, pravidelný servis, poslední záznam 9/2025 při 118 691 km, po výměně náplní 11/2026 při 125 537 km. PERFEKTNÍ STAV !!! V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Automatické svícení, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Masážní sedadla, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony

KARTA VOZU

Fotografie









0
AUTO


P
R
N
D/S


PASSENGER
AIR BAG
22.0
22.0
AUTO
MENU
OFF
SYNC
MAX A/C
A/C


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
14:17
EVROPA 2
CRA DAB+ CZ
ANIKA IRIS - Morning Blues
EVROPA 2
Pásmo
DAB
Sezn. stanic
Manuálně
Náhled
Nastavení
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
PASSENGER
AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
14:18
Lány
Bytíny
Nový cíl
Moje cíle
Zvlášt. cíle
Náhled
Rádio
Nastav.
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
PASSENGER
AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Servis
Identifikační číslo vozidla:
WVWZZZAUZHW503631
Prohlídka
za 30000 km nebo 363 dny
Servis výměny oleje
za 30000 km nebo 728 dny
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
PASSENGER
AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Car-Net
App-Connect
PASSENGER
AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
"App-Connect"
Funkci můžete uvolnit aktivačním klíčem.
Obraťte se na svého prodejce.
PASSENGER
AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
ParkPilot
Zkontrolujte dráhul
PASSENGER
AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Zkontrolujte dráhul
PASSENGER
AIR BAG





























Service-Nachweis 1
Dokumentation der Karosserieprüfung
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
Der Volkswagen Service


Service-Nachweis 2
Dokumentation der Karosserieprüfung
Service durchgeführt am: 61660
bei km-Stand: 0777862
Service durchgeführt von:
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
LongLife Mobilitätsgarantie:
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs
Der Volkswagen Service



Service-Nachweis 3
Dokumentation der Karosserieprüfung
Service durchgeführt am: 23.10.24
bei km-Stand: 89553
Service durchgeführt von:
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
LongLife Mobilitätsgarantie:
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs
Der Volkswagen Service


Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosserieprüfung
Service durchgeführt am: 15.11.2023
bei km-Stand: 106.038
Rechnungsnummer: WA20662
Service durchgeführt von:
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
LongLife Mobilitätsgarantie:
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs
Der Volkswagen Service


Service-Nachweis 5
Dokumentation der Karosserieprüfung
Service durchgeführt am: 03.09.2025
bei km-Stand: 118691
Service durchgeführt von:
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
LongLife Mobilitätsgarantie:
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs
Der Volkswagen Service


Service-Nachweis 6
Dokumentation der Karosserieprüfung
Service durchgeführt am: 11.11.2024
bei km-Stand: 125 837
Service durchgeführt von:
AUTO-RE
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
LongLife Mobilitätsgarantie:
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs
Der Volkswagen Service


AUTO-RE


AUTODÍLY
SCHÄFFER
Castrol
LIQUI MOLY
Mobil
TOTAL
Valvoline
Shell
Druh oleje:
5w30
Výměna oleje - dne:
11.11.2526
Příští výměna oleje - km
140 837
Datum, nastane-li dříve:
11.11.224
FILTRY
OLEJOVÝ
PALIVOVÝ
VZDUCHOVÝ
KABINOVÝ
www.jmautodily.cz










AUTO-RE







