KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Dacia
Model	Duster	**Model - doplňující informace**	1,6 16V 4x4 KLIMA 1.MAJ
Karoserie	SUV	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	129 000 km	**Rok výroby**	2011
Datum první registrace		**STK**	17.11.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Hnědá
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**
☐ **Nehavarované**
☒ **Servisní knížka**
☐ **COC list**
☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Protokol STK**
☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

velmi hezký a pravidelně servisovaný vůz z Německa po prvním majiteli, kompletní servisní historie, aktuálně nové přední brzdy, nový olej a filtry, nové svíčky, nové rozvody při 115000km, dva klíče. MOŽNOST VYŘÍZENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU BEZ AKONTACE!!! SNADNĚJI NEŽ V BANCE!!! SJEDNÁNÍ ÚVĚRU PŘÍMO NA MÍSTĚ BEZ RUČITELE!!! STAČÍ VÁM DOKLADY CO MÁTE U SEBE (OP), VÝŠI SPLÁTKY SI U NÁS URČUJETE SAMI *NEJVÝHODNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ*

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Posilovač řízení, Klimatizace man. , Litá kola, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací asistent, Nastavitelný volant, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. přední okna, Střešní nosič, Plnohodnotné rezervní kolo, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Kožené potahy, Příprava pro isofix, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Mlhovky, Autorádio, CD přehrávač, Venkovní teploměr, Dělená zadní sedadla, Zadní stěrač, Tónovaná skla, Uzávěrka zadního diferenciálu

KARTA VOZU

Fotografie









DUSTER














CONTINENTAL
CONTACT


















AC
0
1
2
3
4
AUTO


R
1
3
5
2
4
6




DACIA


MICHELIN


DACIA
Wartungsheft
Dacia
DACIA


KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)
Ölwechsel
SONNLEITNER
SONNLEITNER


KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)
Datum der Inspektion:
Km-Stand:
Ölwechsel + Ölfilter
Luftfilter
Kraftstofffilter
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Reinluftfilter
Kerzen
Steuerzahnriemen
Aggregate-Rillenriemen
Bremsbeläge hinten
Klimaanlage
Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):
Kontrolle auf Durchrostung
Kontrolle gegen Durchrostung
Fahrzeug in gutem Zustand?
ja
nein
Stempel der Vertragswerkstatt
Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:
Reparaturdatum:
Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am:
bzw.:
km
Auto Harnisch
24