KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Transporter	**Model - doplňující informace**	T5.1 2.0 TDI 75 kw KLIMA...
Karoserie	VAN	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	75 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	210 000 km	**Rok výroby**	
Datum první registrace	12.08.2015	**STK**	

Rozšiřující údaje

Země původu	Švýcarsko	**Barva**	Modrá
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	2	**Počet dveří**	4
☒ **První majitel** ☐ **Nehavarované** ☒ **Servisní knížka**	☐ **COC list**	☐ **Eko poplatek uhrazen** ☐ **Protokol STK** ☐ **Pro zdravotně postižené**	

Poznámka prodejce

VW Transporter 2.0 TDI 75 kw. Pravidelný servis. Rozvodová sada vč. vodní pumpy vyměněna při 180 tis. km. Spojková sada vč. dvouhmotového setrvačníku vyměněna v 210 tis. km.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 2x, Airbag řidiče, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Klimatizace man. , Mobilní připojení, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Tempomat

KARTA VOZU

Fotografie













20:34
trip
0.2 km
210137 km
1/min x 1000
km/h



RES/+
SET/–



SOUND
RADIO
MEDIA
FM1
EUROPA 2
1 2 3 4 5 6
A/C



SRC
OFF
Parrot
22
LO 18



A/C
22
LO 18
HI 45



04:50
Autoradio
Eingang des Audiosystems des Fahrzeugs
Parrot
PASSENGER AIR BAG



Fahrzeugdatenträger
WVWZZZ7HZFX020127
7EA 122
TRANSPORTER KAST KR
75 KW 5G5
CAAB MQT
R502 0000 0000 RS
Der Volkswagen Service
Die Bedeutung des Serviceplans
WARNUNG
HINWEIS
Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:
Datum der Auslieferung/Erstzulassung:
Nutzfahrzeuge
Totalmobil!
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners



Service-Nachweis 1
Dokumentation der Karosserieprüfung
V-ZUG AG
Abt. Garage
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners



Service-Nachweis 2
Dokumentation der Karosserieprüfung
Auto Inderbitzin AG
Gotthardstrasse 18
6414 Oberarth
041 825 13 13
233 / 404
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners



Service-Nachweis 3
Dokumentation der Karosserieprüfung
Auto Inderbitzin AG
Gotthardstrasse 18
6414 Oberarth
041 825 13 13
233 / 404
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners



Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosserieprüfung
Auto Inderbitzin AG
Gotthardstrasse 18
6414 Oberarth
041 825 13 13
233 / 404
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners



Service-Nachweis 5
Dokumentation der Karosserieprüfung
Auto Inderbitzin AG
Gotthardstrasse 18
6414 Oberarth
Telefon 041 825 13 13
233 / 404
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Volkswagen Servicepartner
Auto Inderbitzin AG
Gotthardstrasse 18
6414 Oberarth
Telefon 041 825 13 13
233 / 404
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
Serviceplan
Der Volkswagen Service 15



Service-Nachweis 6
Dokumentation der Karosserieprüfung
Auto Inderbitzin AG
Gotthardstrasse 18
6414 Oberarth
041 825 13 13
233 / 404
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
Serviceplan
Der Volkswagen Service 17



Service-Nachweis 7
Dokumentation der Karosserieprüfung
Auto Inderbitzin AG
Gotthardstrasse 18
6414 Oberarth
041 825 13 13
233 / 404
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
Serviceplan
Der Volkswagen Service 19


Service-Nachweis 8
Dokumentation der Karosserieprüfung
PHD Performance GmbH
Im Schossacher 22
8600 Dübendorf
079 842 54 44
044 821 07 77
Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
Serviceplan
Der Volkswagen Service 21


Service-Nachweis 9
Dokumentation der Karosserieprüfung
Pneuhaus Dübendorf GmbH
Im Schossacher 22
8600 Dübendorf
Tel. 044 820 77 00
Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
Serviceplan
Der Volkswagen Service 23


Service-Nachweis 10
Dokumentation der Karosserieprüfung
Pneuhaus Dübendorf GmbH
Im Schossacher 22
8600 Dübendorf
Tel. 044 820 77 00
Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
Serviceplan
Der Volkswagen Service



Service-Nachweis 11
Dokumentation der Karosserieprüfung
06.10.2025
190062
AUTO BEST
Mängel festgestellt?
Stossdämpfer Federung
hinten
Reifen niedrigen Profil
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
Serviceplan
Der Volkswagen Service


Service-Nachweis 12
Dokumentation der Karosserieprüfung
10.3.2026
208 457
AUTO BEST
26.02.2027
223 160
Mängel festgestellt?
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners
Serviceplan
Der Volkswagen Service








Continental
Date
Km / Miles
www.continental-engineparts.com







