KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	118 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf Plus	**Model - doplňující informace**	1.6 TDI DIG.KLIM
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	183 221 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	29.08.2013	**STK**	07.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Černá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☐ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Servisní knížka .

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie




















OK


RES/+
SET/–


RADIO
MEDIA
PHONE
12:13
FM: 1
KISS
Extra
Předvolby
Pásmo
NAV
TRAFFIC
SETUP


PASSENGER
AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
12:13
56
FRYDLANTSKA


PASSENGER
AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
12:14
Ovládání telefonu
není dostupné.
Pro připojení telefonu
zvolte „Setup" nebo
nabídku telefonu v MFA.


MAX
AUTO
A/C
OFF
SYNC




OFF


R 1 3 5
2 4


ASISTENT
Natáč. světla
4.0 °C
km
183226
trip
835.7


AIR BAG
ON
OFF










GOODYEAR


www.autoherc.cz


TDI




Letzter Castrol Ölwechsel
bei km: 157884
am: 11.08
Castrol 4,3 l
SAE 5W-30
Ölfilter gewechselt: X
Nachgefüllt
Gewechselt
Getriebeöl:
Hinterachsöl:
Bremsflüssigkeit:
Nächster Castrol Ölwechsel
Spätestens bei km: nach
Bzw. Monat/Jahr: Anzeige
Winkel KFZ-Technik
GmbH & Co. KG
Bochumer Str. 16A
57234 Wilnsdorf







Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ1K Z EW512324

2 521 22K

3 GOLF PLUS 1,6 TL
77 KW FTDI M5F
CAYC LHW
LC9X 22

4 B0A V42 G0C H4J J1D D3B
– 1AT 1GB 2PP 1NL 5RQ 5SL TF3
0BE 3S2 3U1 QI6 8AY 8GU 8ZH
1KD 1ZE – 3YQ G07 7MG
0Y1 4UF 4X3 4R4 4K3 N2Z 5TC
8RM 2JD E3T 0AE 0BE 2UA 2G5
1JA L13 0YG

Abb. 1 1: Fahr… 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Mo… stabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-…

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 22. SEP 2013 Volkswagen AG Wolfsburg

Datum der Auslieferung/Erstzulassung: 04. SEP 2013 Volkswagen AG Wolfsburg



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 07.15	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 32067 km	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐

Service durchgeführt von: Volkswagen 134 / 39420 Walter Schneider 57076 Siegen Tel. 0271 / 7009-0

LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen 134 / 39420 Walter Schneider 57076 Siegen Tel. 0271 / 7009-0

Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum): 7/2016	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 47000km	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie…

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für al…

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 be…

✖ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:



Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 01.08.2016	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 59549	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 16527	☐ / ☐

Service durchgeführt von: Volkswagen 124 / 39420 Walter Schneider 57076 Siegen

LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen 124 / 39420 Walter Schneider 57076 Siegen

Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentatio…

Abb. 4 Prinzipdar…

Ihr Fachbetrieb m…

✖ Kratzer

Mängel fes…

Beschreibung der…



Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 04.04.2017	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 62627	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A-7346	☐ / ☒

Service durchgeführt von: Volkswagen 124 / 39420 Walter Schneider 57076 Siegen Tel. 0271 / 7009-0

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und …

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile d…

✖ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:



Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 02.06.2017	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 67019	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A 13961	☐ / ☒

Service durchgeführt von: Volkswagen 124 / 39420 Walter Schneider 57076 Siegen Tel. 0271 / 7009-0

LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen 124 / 39420 Walter Schneider 57076 Siegen Tel. 0271 / 7009-0

Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie…

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle F…

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschä…

✖ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja

Beschreibung der Mängel:


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am:
bei km-Stand: 84.054
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
premio
Koska & Partner GmbH & Co.KG
Wiedenazer Str.245
57076 Siegen-Weidenau
Tel.: 0271 48848-0
Fax: 0271 48848-51
E-Mail:info@premio-siegen.de
Stempel des Volkswagen Partners
Ja / Nein. Wechsel von:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfilterelement
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfilterelement
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): 07/20
oder
bei (km-Stand): 114.000
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
14 Serviceplan
Abb. 7 Prinzipdarstellu
Ihr Fachbetrieb markiert
Kratzer
Mängel festgeste
Beschreibung der Mäng


Service-Nachweis 6
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 06/21
bei km-Stand: 110.441
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
premio
Koska & Partner GmbH & Co.KG
Wiedenazer Str.245
57076 Siegen-Weidenau
Tel.: 0271 48848-0
Fax: 0271 48848-51
E-Mail:info@premio-siegen.de
Stempel des Volkswagen Partners
Ja / Nein. Wechsel von:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfilterelement
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfilterelement
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der
Abb. 8 Prinzipdarstellun
Ihr Fachbetrieb markiert
Kratzer
Mängel festgeste
Beschreibung der Mäng


Service-Nachweis 7
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 07.05.22
bei km-Stand: 127207
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Winkel
KFZ-Technik GmbH & Co. KG
KFZ - Meisterbetrieb
Bochumer Straße 16a
57234 Wilnsdorf
Stempel des Volkswagen Partners
Ja / Nein. Wechsel von:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfilterelement
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfilterelement
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Kaross
Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle F
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschr
Kratzer
Beule/Delle
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
18 Serviceplan


Service-Nachweis 8
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 5.4.23
bei km-Stand: 141.040
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Koska & Partner GmbH & Co. KG
Premio Reifen + Autoservice
Buschmühlenerstr. 85
57223 Kreuztal
Tel. 02732/56390
Stempel des Volkswagen Partners
Ja / Nein. Wechsel von:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfilterelement
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfilterelement
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserie
Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fa
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschr
Kratzer
Beule/Delle
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
20 Serviceplan


Service-Nachweis 9
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 11.1024
bei km-Stand: 154603
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Winkel
KFZ-Technik GmbH & Co. KG
KFZ - Meisterbetrieb
Bochumer Straße 16a
57234 Wilnsdorf
Stempel des Volkswagen Partners
Ja / Nein. Wechsel von:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfilterelement
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfilterelement
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprüfu
Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge u
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile
Kratzer
Beule/Delle
Mängel festgestellt?
Ja:
Nein
Beschreibung der Mängel:
22 Serviceplan


Service-Nachweis 10
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 11.0625
bei km-Stand: 159884
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Winkel
KFZ-Technik GmbH & Co. KG
KFZ - Meisterbetrieb
Bochumer Straße 16a
57234 Wilnsdorf
Stempel des Volkswagen Partners
Ja / Nein. Wechsel von:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfilterelement
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfilterelement
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karos
Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt f
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb.
Kratzer
Beule
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
24 Serviceplan



Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
❑ / X Ölwechsel-Service	❑ / X AdBlue®
X / ❑ Inspektion	❑ / X Bremsflüssigkeit
❑ / X mit Motorölwechsel	❑ / X Dieselkraftstofffilter
X / ❑ mit erweitertem Inspektionsumfang	❑ / X Gasfilter
❑ / X LongLife Motoröl verwendet	❑ / X Getriebeöl: DSG®, ATF
X / ❑ Karosserieprüfung	❑ / X Haldexkupplung: Öl
❑ / X Reparaturempfehlung	X / ❑ Luftfiltereinsatz
❑ / X Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	❑ / X Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 07.11.2025	X / ❑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 167042	❑ / X Zahnriemen
Rechnungsnummer:	❑ / X Zündkerzen
Service durchgeführt von: Winkel KFZ-Technik GmbH & Co. KG KFZ - Meisterbetrieb Buchholzer Straße 16a 41564 Kaarst	❑ / ❑ LongLife Mobilitätsgarante:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

X nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): .....
oder
bei (km-Stand): .....

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
.....
am (Datum): .....
oder
bei (km-Stand): .....

26 Serviceplan

Dokumentation der Karosserie

Abb. 13 Prinzipdarstellung. Gilt für alle

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 besc
x Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt?	Ja:
Beschreibung der Mängel:	

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz