KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	329 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Tiguan	**Model - doplňující informace**	2.0 TDi 4X4 DSG
Karoserie	SUV	**Převodovka**	Automatická
Počet rychlostí		**Pohon**	4x4
Palivo	Nafta	**Výkon**	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	163 000 km	**Rok výroby**	
Datum první registrace	07.10.2016	**STK**	18.11.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Dánsko	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		**Počet dveří**	

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Servisní knížka, Pohon 4X4, Automatická převodovka, Tažné zařízení, Sada zimních kol v ceně vozidla

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent při jízdě ze svahu, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bluetooth, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožené čalounění, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nouzové brždění, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Protiprokluzový systém kol (ASR), Regulace tuhosti podvozku, Rozpoznávání dopravních značek, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Ski box, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka

KARTA VOZU

Fotografie




















12:41
R
0
km/h
AS
163537
0.0°c


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Zkontrolujte dráhul


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Car-Net
App-Connect


22.0
REST
AUTO
MENU
SYNC
MAX A/C
A/C
22.0


P
R
N
D/S
AUTO HOLD
MOTION
MODE




SCORPION
235/55 R18


TDI
VARTA
AGM


Bilens datamærkat
1
WVGZZZ5N Z HW835719
AD1 36T
2
Tiguan 2.0 CLBMT
110 KW TDI D7A
3
DFGA QAY
LB7WL------ BG
4
BØA C3I G1D H85 J2D DN4 Q4H
– 1AT 1G9 2ZD 1NL 5RQ 5SL TR1
ØBG 3S2 3U1 QI6 I8E 8GU 8ZQ
1KU 1ZA – G03 7MM
ØY1 4UP 4X3 4I2 NØR 5MB



Servicedokumentation 8

Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Ekstraarbejde – udskiftning af:
☒ / ☐ Olieskiftservice	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Serviceeftersyn	☐ / ☒ Bremsevæske
☒ / ☐ Med motorolieskift	☐ / ☒ Dieselbrændstoffilter
☐ / ☐ Med udvidet serviceeftersyn	☐ / ☒ Gearolie: DSG®, ATF
☐ / ☐ LongLife-motorolie anvendt	☐ / ☒ Haldexkobling: olie
☐ / ☐ Korrosions- og tæthedskontrol af naturgassystemet	☐ / ☒ Profilkilerem
☐ / ☐ Kontrol af forlygteindstilling	☐ / ☒ Luftfilter
☐ / ☐ Anbefaling af reparationer	☐ / ☒ Dækpåfyldningsflaske (tætningsmiddel)
☐ / ☐ Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	☒ / ☐ Støv- og pollenfilter
Service udført den: 24/6 - 26	☐ / ☐ Tandrem
ved km-stand: 159778	☐ / ☐ Tændrør
Fakturanummer:	☐ / ☐ .....
Service udført af: AutoMester PF BILER Lilleringvej 16 D, 8462 Harlev J Tlf. 86 94 19 90	Vejhjælp:
Værkstedets stempel	Volkswagen partnerens stempel

Dit næste serviceeftersyn

Service	Ekstraarbejde
☐ I henhold til serviceindikator eller	.....
den (dato):	den (dato): .....

Dokumentation for karrosserikontrol

Fig. 10 Oversigt over bilen. Gælder for

Dit værksted markerer de beskadigede

✖ Ridse ○ Bule

Mangler konstateret? Ja:

Beskrivelse af manglerne:



Servicedokumentation 7

Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Ekstraarbejde – udskiftning af:
☒ / ☐ Olieskiftservice	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Serviceeftersyn	☐ / ☒ Bremsevæske
☒ / ☐ Med motorolieskift	☐ / ☒ Dieselbrændstoffilter
☒ / ☐ Med udvidet serviceeftersyn	☐ / ☒ Gearolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife-motorolie anvendt	☐ / ☒ Haldexkobling: olie
☐ / ☐ Korrosions- og tæthedskontrol af naturgassystemet	☐ / ☒ Profilkilerem
☒ / ☐ Kontrol af forlygteindstilling	☐ / ☒ Luftfilter
☐ / ☐ Anbefaling af reparationer	☐ / ☒ Dækpåfyldningsflaske (tætningsmiddel)
☐ / ☐ Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	☒ / ☐ Støv- og pollenfilter
Service udført den: 3/7 - 2025	☐ / ☒ Tandrem
ved km-stand: 144658	☐ / ☒ Tændrør
Fakturanummer:	☐ / ☐ .....
Service udført af: AutoMester PF BILER Lilleringvej 16 D, 8462 Harlev J Tlf. 86 94 19 90	Vejhjælp:
Værkstedets stempel	Volkswagen partnerens stempel

Dit næste serviceeftersyn

Service	Ekstraarbejde
☒ I henhold til serviceindikator eller	.....
den (dato):	den (dato): .....

Dokumentation

Fig. 9 Oversigt over

Dit værksted markere

✖ Ridse

Mangler konstat

Beskrivelse af mangle



Servicedokumentation 6

Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Ekstraarbejde – udskiftning af:
☒ / ☐ Olieskiftservice	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Serviceeftersyn	☐ / ☒ Bremsevæske
☒ / ☐ Med motorolieskift	☐ / ☒ Dieselbrændstoffilter
☐ / ☒ Med udvidet serviceeftersyn	☐ / ☒ Gearolie: DSG®, ATF
☐ / ☐ LongLife-motorolie anvendt	☐ / ☒ Haldexkobling: olie
☐ / ☐ Korrosions- og tæthedskontrol af naturgassystemet	☐ / ☒ Profilkilerem
☐ / ☐ Kontrol af forlygteindstilling	☐ / ☒ Luftfilter
☐ / ☐ Anbefaling af reparationer	☐ / ☒ Dækpåfyldningsflaske (tætningsmiddel)
☐ / ☐ Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	☒ / ☐ Støv- og pollenfilter
Service udført den: 29/10 - 2024	☐ / ☒ Tandrem
ved km-stand: 135773	☐ / ☒ Tændrør
Fakturanummer:	☐ / ☐ .....
Service udført af: AutoMester PF BILER Lilleringvej 16 D, 8462 Harlev J Tlf. 86 94 19 90	Vejhjælp:
Værkstedets stempel	Volkswagen partnerens stempel

Dit næste serviceeftersyn

Service	Ekstraarbejde
☐ I henhold til serviceindikator	.....

Dokumentation for karrosse

Fig. 8 Oversigt over bilen. Ga

Dit værksted markerer de be

✖ Ridse ○ Bu

Mangler konstateret?

Beskrivelse af manglerne:



Servicedokumentation 5

Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Ekstraarbejde – udskiftning af:
☒ / ☐ Olieskiftservice	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Serviceeftersyn	☐ / ☒ Bremsevæske
☒ / ☐ Med motorolieskift	☒ / ☐ Dieselbrændstoffilter
☒ / ☐ Med udvidet serviceeftersyn	☒ / ☐ Gearolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife-motorolie anvendt	☒ / ☐ Haldexkobling: olie
☐ / ☐ Korrosions- og tæthedskontrol af naturgassystemet	☐ / ☒ Profilkilerem
☒ / ☐ Kontrol af forlygteindstilling	☒ / ☐ Luftfilter
☐ / ☒ Anbefaling af reparationer	☐ / ☒ Dækpåfyldningsflaske (tætningsmiddel)
☐ / ☐ Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	☒ / ☐ Støv- og pollenfilter
Service udført den: 26/10 - 2023	☐ / ☒ Tandrem
ved km-stand: 121374	☒ / ☐ ~~Tændrør~~ glødelys
Fakturanummer:	☐ / ☐ .....
Service udført af: AutoMester PF BILER Lilleringvej 16 D, 8462 Harlev J Tlf. 86 94 19 90	Vejhjælp:
Værkstedets stempel	Volkswagen partnerens stempel

Dit næste serviceeftersyn

Service	Ekstraarbejde

Dokumentation for k

Fig. 7 Oversigt over bile

Dit værksted markerer d

✖ Ridse

Mangler konstatere

Beskrivelse af manglern



Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Ekstraarbejde – udskiftning af:
☒ / ☐ Olieskiftservice	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Serviceeftersyn	☐ / ☒ Bremsevæske
☒ / ☐ Med motorolieskift	☐ / ☒ Dieselbrændstoffilter
☒ / ☐ Med udvidet serviceeftersyn	☐ / ☒ Gearolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife-motorolie anvendt	☐ / ☒ Haldexkobling: olie
☐ / ☒ Korrosions- og tæthedskontrol af naturgassystemet	☐ / ☒ Profilkilerem
☐ / ☒ Kontrol af forlygteindstilling	☐ / ☒ Luftfilter
☐ / ☒ Anbefaling af reparationer	☐ / ☒ Dækpåfyldningsflaske (tætningsmiddel)
☐ / ☒ Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	☒ / ☐ Støv- og pollenfilter
Service udført den: 26/10 - 2022	☐ / ☒ Tandrem
ved km-stand: 105664	☐ / ☒ Tændrør
Fakturanummer:	☐ / ☐ .....
Service udført af: AutoMester PF BILER Lilleringvej 16 D, 8462 Harlev J Tlf. 86 94 19 90	Vejhjælp:
Værkstedets stempel	Volkswagen partnerens stempel

Dit næste serviceeftersyn

Service	Ekstraarbejde
☐ I henhold til serviceindikator eller	.....
den (dato):	den (dato): .....

Dokumentation for karrosserikontrol

Fig. 6 Oversigt over bilen. Gælder for

Dit værksted markerer de beskadigede

✖ Ridse ○ Bule

Mangler konstateret?

Beskrivelse af manglerne:



Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Ekstraarbejde – udskiftning af:
☒ / ☐ Olieskiftservice	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Serviceeftersyn	☒ / ☐ Bremsevæske
☒ / ☐ Med motorolieskift	☐ / ☒ Dieselbrændstoffilter
☐ / ☒ Med udvidet serviceeftersyn	☐ / ☒ Gearolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife-motorolie anvendt	☐ / ☒ Haldexkobling: olie
☐ / ☒ Korrosions- og tæthedskontrol af naturgassystemet	☐ / ☒ Profilkilerem
☐ / ☒ Kontrol af forlygteindstilling	☐ / ☒ Luftfilter
☐ / ☒ Anbefaling af reparationer	☐ / ☒ Dækpåfyldningsflaske (tætningsmiddel)
☐ / ☐ Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	☒ / ☐ Støv- og pollenfilter
Service udført den: 09/02 - 2022	☐ / ☒ Tandrem
ved km-stand: 92832	☐ / ☒ Tændrør
Fakturanummer:	☐ / ☐ .....
Service udført af: AutoMester PF BILER Lilleringvej 16 D, 8462 Harlev J Tlf. 86 94 19 90	Vejhjælp:
Værkstedets stempel	Volkswagen partnerens stempel

Dit næste serviceeftersyn

Service	Ekstraarbejde
☐ I henhold til serviceindikator eller	.....
den (dato):	den (dato): .....

Dokumentation for karrosserikont

Fig. 5 Oversigt over bilen. Gælder for all

Dit værksted markerer de beskadigede d

✖ Ridse ○ Bule

Mangler konstateret? Ja:

Beskrivelse af manglerne:

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz