KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	214 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf	**Model - doplňující informace**	DSG 2,0 TDI 110 KW...
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Automatická
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	212 522 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	22.08.2013	**STK**	08.10.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Černá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 990 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
⊠ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

VÝBORNÁ VÝBAVA, DOBRÉ BRZDY, SKVĚLÝ MOTOR 2,0 TDI 110 KW+DSG ŠESTISTUPEŇ(AUTOMAT), DVA KLÍČE, NOVÉ ROZVODY MOTORU V ROCE 2026 PŘI 212 TKM, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA, HEZKÉ LETNÍ PNEU NA VOZE, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1600KG, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 10/2028, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM, PŘEPIS A SPZ 800 KČ, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Aktivní asistent řízení, Automatické svícení, Autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bi-xenony, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Kožená sedadla, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nouzové brždění, Originální autorádio, Otevíratelná střecha, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie
















ONDŘEJ-AUTO

ONDŘEJ-AUTO

ONDŘEJ-AUTO

ONDŘEJ-AUTO


ONDŘEJ-AUTO















11:43 AS
Teplota oleje
212522
62.5






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Nastavení asistence řidiče
ACC (adaptivní tempomat)
Poslední zvolená vzdálenost
Vzdálenost:
Střední
Front Assist (systém sledování okolí)
Aktivní
Předběžné varování


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Nastavení asistence řidiče
Lane Assist (asistent držení stopy)
Aktivní
Adaptivní vedení v pruhu
Rozpoznávání únavy
Aktivní
Proaktivní ochrana cestujících


Aktivní
Proaktivní ochrana cestujících


P
R
N
D/S















TDI
ONDREJ AUTO



R-134a
500g
PAG
SAE J639
VW
SCHAEFFLER
www.repxpert.com
Timing Drive


Fahrzeugdatenträger
WVWZZZAUZEP502914
CRBC
BA5 46Y
BA546Y VARIANT 2,0 HLBMT 110KW
PPM LC9X TW fTDI D6F CRBC
Der Vo
Die Bede


Service-Nachweis 1
Dokumentation der Karosserieprüfung
Autohaus Elter
Autohaus Elter


Service-Nachweis 2
Dokumentation der Karosserieprüfung
Volkswagen Partner
Stempel des Volkswagen Partners


Service-Nachweis 3
Dokumentation der Karosserieprüfung
Autohaus Elter
Autohaus Elter



Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ Inspektion	☐ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 26.6.18	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 55673	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐

Service durchgeführt von: ASS Automobil Service GmbH Volkswagen Partner Knoppenstraße 2 01968 Senftenberg Telefon (03573) 37 00 0 Telefax (03573) 37 00 37 ass@ass-senftenberg.de www.ass-senftenberg.de Betriebsnummer 146-77402

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: ASS Automobil Service GmbH Volkswagen Partner Knoppenstraße 2 01968 Senftenberg Telefon (03573) 37 00 0 Telefax (03573) 37 00 37 ass@ass-senftenberg.de www.ass-senftenberg.de Betriebsnummer 146-77402

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 6.19 oder bei (km-Stand): 86000

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? ..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt


Ihr Fachbetrieb markiert in Ab

☒ Kratzer ○ Be

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Dokumentation der Karosserie



Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 25.06.19	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 71109	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐

Service durchgeführt von: ASS Automobil Service GmbH Volkswagen Partner Knoppenstraße 2 01968 Senftenberg Telefon (03573) 37 00 0 Telefax (03573) 37 00 37 ass@ass-senftenberg.de www.ass-senftenberg.de Betriebsnummer 146-77402

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: ASS Automobil Service GmbH Volkswagen Partner Knoppenstraße 2 01968 Senftenberg Telefon (03573) 37 00 0 Telefax (03573) 37 00 37 ass@ass-senftenberg.de www.ass-senftenberg.de Betriebsnummer 146-77402

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? ..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt fü


Ihr Fachbetrieb markiert in Abb.

☒ Kratzer ○ Beule

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Dokumentation der Karosserie



Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 14.7.2021	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 85339	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐

Service durchgeführt von: ASS Automobil Service GmbH Volkswagen Partner Knoppenstraße 2 01968 Senftenberg Telefon (03573) 37 00 0 Telefax (03573) 37 00 37 ass@ass-senftenberg.de www.ass-senftenberg.de Betriebsnummer 146-77402

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: ASS Automobil Service GmbH Volkswagen Partner Knoppenstraße 2 01968 Senftenberg Telefon (03573) 37 00 0 Telefax (03573) 37 00 37 ass@ass-senftenberg.de www.ass-senftenberg.de Betriebsnummer 146-77402

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? ..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....


Abb. 8 Prinzipdarstellung.

Ihr Fachbetrieb markiert in

☒ Kratzer

Mängel festgestell

Beschreibung der Mänge



Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☐ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet 5W30	☐ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☐ Karosserieprüfung	☐ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☐ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 12.07.22	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 113096	☐ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐

Service durchgeführt von: BOTHE Brücker Straße 30a | 03058 Drebkau/Senftenberg Telefon 03573/6959-0 | Telefax 03573/669920 service@bothe-team.de

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: [illegible]

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/23 oder bei (km-Stand): 143096

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? ..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

Abb. 9 Prinzipdarstel


Ihr Fachbetrieb mark

☒ Kratzer

Mängel festg

Beschreibung der M

Dokumentation der K



Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☐ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 13.3.2023	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 126621	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐

Service durchgeführt von: ASS Automobil Service GmbH Volkswagen Partner Knoppenstraße 2 01968 Senftenberg Telefon (03573) 37 00 0 Telefax (03573) 37 00 37 ass@ass-senftenberg.de www.ass-senftenberg.de Betriebsnummer 146-77402

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: ASS Automobil Service GmbH Volkswagen Partner Knoppenstraße 2 01968 Senftenberg Telefon (03573) 37 00 0 Telefax (03573) 37 00 37 ass@ass-senftenberg.de www.ass-senftenberg.de Betriebsnummer 146-77402

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? ..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt


Ihr Fachbetrieb markiert in Abb

☒ Kratzer ○ Beu

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Dokumentation der Karosserieg



Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 18.03.24	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 154773	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐

Service durchgeführt von: ASS Automobil Service GmbH Volkswagen Partner Knoppenstraße 2 01968 Senftenberg Telefon (03573) 37 00 0 Telefax (03573) 37 00 37 ass@ass-senftenberg.de www.ass-senftenberg.de Betriebsnummer 146-77402

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: ASS Automobil Service GmbH Volkswagen Partner Knoppenstraße 2 01968 Senftenberg Telefon (03573) 37 00 0 Telefax (03573) 37 00 37 ass@ass-senftenberg.de www.ass-senftenberg.de Betriebsnummer 146-77402

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03-2025 oder bei (km-Stand): 184.000

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? ..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

Abb. 11 Prinzipdarste


Ihr Fachbetrieb mark

☒ Kratzer

Mängel fest

Beschreibung der

Dokumentation der Karo


Service-Nachweis 10
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 01.04.2026
bei km-Stand: 209 997
Rechnungsnummer:
ASS Automobil-Service GmbH
Volkswagen Partner
Knappenstr.2
03968 Senftenberg
Telefon (03573) 37 00 0
Telefax (03573) 37 00 37
ass@ass-senftenberg.de
www.ass-senftenberg.de
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprüfu
Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12
Kratzer
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Zkontrolujte dráhu!
22.0
A/C