KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	128 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Polo	**Model - doplňující informace**	Trendline 1.2i 44kW
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	44 kW
Objem motoru	1198 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	86 056 km	**Rok výroby**	2010
Datum první registrace	23.08.2010	**STK**	01.12.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	**Barva**	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Maximální servis, pěkné vozidlo, Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, servisní knížka, pravidelně servisováno, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD, OVĚŘENÝ NÁJEZD KM A KOMPLETNÍ DOLOŽITELNÁ SERVISNÍ HISTORIE., Garance najetých KM i původu vozidla, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie











POLO




















16:04
0.5°C
trip 14623km
86056km
1/min x 1000
km/h
0.0 / SET




PIN – NEJVIC RAPU V RAPUBLICE
RADIO
MEDIA
TP
MENU




















Service-Mitarbeiter:
Ölwechsel bei km:
79450
Datum:
04.12.25
Nächster Ölwechsel bei km:
Nächster Ölwechsel MM/JJ:
Nach Service-Intervallanzeige:
ja
nein
Erneuert
Innenraum/Pollenfilter
Luftfilter
Zündkerzen
Wischergummi
Kraftstoff-Filter
kontrolliert
nachgefüllt
gewechselt
Getriebeöle
Hinterachsöle


Service-Mitarbeiter:
Ölwechsel bei km:
79450
Datum:
04.12.25
Nächster Ölwechsel bei km:
Nächster Ölwechsel MM/JJ:
Nach Service-Intervallanzeige:
ja
nein
Erneuert
Innenraum/Pollenfilter
Luftfilter
Zündkerzen
Wischergummi
Kraftstoff-Filter
kontrolliert
nachgefüllt
gewechselt
Getriebeöle
Hinterachsöle


Service-Nachweis 1
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)
PORSCHE
WELS
VW und Audi Service
336
Dragonerstraße 67, 4600 Wels
Telefon: +43 7242 623 47-0
Telefax: +43 7242 623 47-40
E-Mail: porsche.wels@porsche.co.at
Internet: www.porschewels.at
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Volksw
Der Volkswage


Service-Nachweis 2
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korro
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 3
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Dokumentation der Karosserieprüfu
ESTHOFER
Vorchdorf
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 4
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Dokumentation der Karosseriepr
ESTHOFER
Vorchdorf
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Welcher Service ist als nächster erforderlich?


Service-Nachweis 5
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Dokumentation der Karosserieprü
Autohaus
Lenzenweger GmbH
Volkswagen und Audi Service
Industriegebiet 3
A-4863 Seewalchen am Attersee
Telefon 0 76 62/22 15, Fax DW 22
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 6
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korr
Autohaus
Lenzenweger GmbH
Volkswagen und Audi Service
Industriegebiet 3
A-4863 Seewalchen am Attersee
Telefon 0 76 62/22 15, Fax DW 22
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:









Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz