

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	269 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	Cross 1,2 TSi,66kW, DSG,...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	66 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	60 700 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	08.12.2014	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Nová STK + Emise v ceně vozu, servisní knížka - pravidelný servis u VW SRN, sada zimních kol - plech		

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní sedadla, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motori verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 20.11.16

bei km-Stand: 74831

Rechnungsnummer: 74831

Service durchgeführt von:

Volkswagen Zentrum Essen
 Grottel-Schulz Automobilhandel GmbH
 ThyssenKrupp Allee 20 · 43143 Essen
 Telefon: (0201) 87 83 0 · Fax: 327
 E-Mail: service@vz-essen.de
 Stempel des Volkswagen Partners

Service-Ergebnis:
 nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) 12/17 oder bei (km-Stand) 74800

Zusatzarbeiten:
 am (Datum) 12/17 oder bei (km-Stand) 74800

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Stainschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motori verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 03.01.18

bei km-Stand: 23494

Rechnungsnummer: 42636

Service durchgeführt von:

Volkswagen Zentrum Essen
 Grottel-Schulz Automobilhandel GmbH
 ThyssenKrupp Allee 20 · 43143 Essen
 Telefon: (0201) 87 83 0 · Fax: 327
 E-Mail: service@vz-essen.de
 Stempel des Volkswagen Partners

Service-Ergebnis:
 nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) 01/18 oder bei (km-Stand) 23494

Zusatzarbeiten:
 am (Datum) 01/18 oder bei (km-Stand) 23494

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Stainschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motori verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 08.01.2017

bei km-Stand: 25106

Rechnungsnummer: 10021672

Service durchgeführt von:

Volkswagen Partner
 Grottel-Schulz Automobilhandel GmbH
 ThyssenKrupp Allee 20 · 43143 Essen
 Telefon: (0201) 87 83 0 · Fax: 327
 E-Mail: service@vz-essen.de
 Stempel des Volkswagen Partners

Service-Ergebnis:
 nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) 01-2017 oder bei (km-Stand) 25100

Zusatzarbeiten:
 am (Datum) 12-2016 oder bei (km-Stand) 25000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Stainschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motori verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 28.1.2017

bei km-Stand: 9454

Rechnungsnummer: 10021672

Service durchgeführt von:

Volkswagen Partner
 Grottel-Schulz Automobilhandel GmbH
 ThyssenKrupp Allee 20 · 43143 Essen
 Telefon: (0201) 87 83 0 · Fax: 327
 E-Mail: service@vz-essen.de
 Stempel des Volkswagen Partners

Service-Ergebnis:
 nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) 12-2016 oder bei (km-Stand) 74500

Zusatzarbeiten:
 am (Datum) 01-2017 oder bei (km-Stand) 74500

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Stainschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

