

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Ford
Model	Focus	Model - doplňující informace	1.0EcoBoost 92kw
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	92 kW
Objem motoru	998 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	158 443 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	01.08.2014	STK	22.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarované, servisní knížka. Na vozidlo poskytujeme 2 roky záruku a doživotní garanci na původu počet najetých km. předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financová zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o.. Pro více informací volejte

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie











Ford
Kundendienst-Kartei

Name: Wolfgang Bemerkung:
 Ort: 93818 Leinhausen Brand/Branche:
 Wohnung: Wieser Weg 5a Tel.:
 Geschäft: Wieser Weg 5a Tel.:
 Amt. Kennzeichen: W 1111 BA 80 Fahrzeugtyp: 1.0 EcoBoost 120PS/120PS/140PS Fahrzeug-Nr.: W 1111 BA 80 Automatik:
 Motor-Nr.: W 1111 BA 80 Erstzul. Datum: 01.08.2014 Versicherung: W 1111 BA 80 Zerschrottung:
 Tür- u. Kofferraumschlüssel: W 1111 BA 80 Zündschlüssel-Nr.: W 1111 BA 80 Farbcode: W 1111 BA 80 Schiebedach:

Datum	Auftragsnummer	Km-Stand	Wagenpläne	Karosserie	Motor	Bremsen	Getriebe	Elektrik	Chassis	Wahl	Kilometer	Garant.	Kilometer
2018	43	20500	32870										
25.7.	20507	34000	X										
16.11.	21105	33100	X										
7.11.	21105	30520	X										
2020	21105	16000	X										
2020	22000	10000	X										

Ford
Digitaler Service Nachweis
Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben
 VIN: WFO1XXGBLE3240034
 Modell: Focus 2011.25
 Motor: 1.0L EcoBoost 120PS/120PS/140PS
 Farbe: Frost-Weiß
 Amtl. Kennzeichen: Abgemeldet
 Erstzulassung: 01.08.2014
 Zulassung: 01.08.2014
 Zulassungsland: DE
 Garantie - Startdatum: 01.08.2014
 Nachweis HU/AVU fällig: 31.03.2020
 Wartungsintervall: Alle 20000KM oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Nächste Inspektion: **5 Jahr (100000 km)** Fälligkeitsdatum: **07.01.2019** oder nach Kilometerstand: **94535KM** (je nachdem, was zuerst eintritt)
 Jahreskilometerstand (24269KM)
 12.03.2019 bei normaler Jahresleistung

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
König am Hessenring GmbH & Co KG 05651 80070 s.rimbach@koenig-am-hessenring.de AH König am Hessenring GmbH & Co KG Hessenring 34 37269 GERMANY 05651 8007-0 s.rimbach@koenig-am-hessenring.de	Auftragsdatum: 12.03.2018 Auftragsnummer: 17113	Ablesewert: 87453 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 4 Jahr (80000 km) Ergebnis der Karosserie-Lackinspektion 4 KSK I.O. Zusätzliche Wartungsarbeiten Körbe austauschen Service-Aktionen Austausch des Pollen-Graschuttfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Gesetzl. Fahrzeuguntersuchung - HU/ST/AVUK
Autohaus Kimmerte info@autohaus-kimmerte.de Gebroeder Kimmerte GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 73-75 72762 GERMANY 0714 42260	Auftragsdatum: 22.06.2017 Auftragsnummer: 5465031	Ablesewert: 87069 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 3 Jahr (60000 km) Ergebnis der Karosserie-Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehend