

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.6 TDI 77KW LIFTBACK AC
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	194 604 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	18.10.2013	STK	06.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

OCTAVIA 3 TDI 77 KW, SERVISNÍ KNIHA, PRAVIDELNÝ SERVIS, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, TEMPOMAT, ČISTÝ INTERIÉR, DVA KLÍČE, PĚKNÁ KAROSERIE A LAK, HEZKÉ LETNÍ OBUTÍ Z ROKU 2020, V CENĚ VOZU STK DO 11/2024, PŘI PRODEJI POMOHU SJEDNAT DOBRÉ POJIŠTĚNÍ.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU


Fotografie

























Service-Nachweis

Datum: 13.11.2020 km-Stand: 119762

Service durchgeführt von: SKODA Autohaus Hempel GmbH
 SKODA Vertragspartner
 Kibitzler Weg 11 | Hirschhorn Str.
 07348 Gera-Neudorf
 T 0361 430 795 F 0361 430 795
 www.Autohaus-Hempel.com
 Stempel des SKODA Servicepartners

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: 1/4.005.069

Nächster Inspektions/Intervall-Service: Datum: 14.11.2020
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anspruch)

Durchgeführt wurde	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall OIS verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Leckschäden geprüft*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilterersatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollewechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilfs- Kupplung, Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plattenset, Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 ** Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden - Seite 27.

Service-Nachweis

Datum: 17.12.2022 km-Stand: 1197878

Service durchgeführt von: APB Grünitz
 Bauernstraße 22a
 07348 Bad Köstritz
 Tel. 036806 / 8 41 78
 Stempel des SKODA Servicepartners

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: 1/4.005.069

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand:
 Datum:
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anspruch)

Durchgeführt wurde	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall OIS verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Leckschäden geprüft*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilterersatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollewechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilfs- Kupplung, Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plattenset, Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 ** Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden - Seite 25.