KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Touran	**Model - doplňující informace**	1.6 TDi CROSS
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	212 100 km	**Rok výroby**	2011
Datum první registrace	23.05.2011	**STK**	12.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Modrá
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba	5.2 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		⊠ **Eko poplatek uhrazen**
⊠ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
⊠ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

2. majitel od roku 2015, vykoupeno z autorizovaného servisu, nekuřácký vůz, přídavné topení - auto topí téměř hned. Plný servis - bez nutných investic, nyní nová baterie, nové brzdy a nové zimní pneu, po výměně oleje a filtrů, stačí sednou a jezdit... Prodej a prohlídka kdykoliv po tel dohodě. Zkontrolováno Cebia.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 9x, Alarm, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bi-xenony, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Nezávislé topení, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Příprava pro isofix, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač, Záruka, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie









CROSSTOURAN


CROSSTOURAN


CROSSTOURAN



























EUROPA
RADIO
MEDIA
SOUND












TDI



RCD 210
Serviceplan
Betriebsanleitung



Fahrzeugdatenträger
Service-Information
Fahrzeugdaten
Volkswagen AG
Wolfsburg
24. MAI 2013



Service-Nachweis 1
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Eintragungen der Werkstatt
146 / 79642
AUTOHAUS
HUSTER
08058 Zwickau



Service-Nachweis 2
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Eintragungen der Werkstatt
146 / 79642
AUTOHAUS
HUSTER
08058 Zwickau



Service-Nachweis 3
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Eintragungen der Werkstatt



Service-Nachweis 4
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Eintragungen der Werkstatt


Service-Nachweis 5
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Eintragungen der Werkstatt


Service-Nachweis 6
Serviceplan
Der Volkswagen Service


Service-Nachweis 7
Serviceplan
Der Volkswagen Service


Service-Nachweis 8
Serviceplan
Der Volkswagen Service


Calibration
Test comments
Electrical
Flushing
Purge
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
Static Leak
NOP
Grading Code


CROSS TOURAN




CROSS TOURAN








3317
www.autopark-liberec.cz