

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 900,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Opel
Model	Combo	Model - doplňující informace	1,3 CDTi 90 Klimatizace...
Karoserie	Skříň	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	66 kW
Objem motoru	1248 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	116 756 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	18.04.2013	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva		Oranžová
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba	5,2 l			
Počet míst k sezení	2	Počet dveří	5	
☐ První majitel	☐ COC list		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce				
První majitel; Dovoz Holandsko; Velmi dobrý stav; Cena nezahrnuje dovozovou stk a emise; Rádi za vás vše zařídíme.				

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, ABS, Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla


KARTA VOZU



Fotografie











6 Bevestiging onderhoud		Onderhoud : Klein ☒ Groot ☐	
Datum <u>24-01-89</u>	Klein ☒ Groot ☐	Datum <u>24-01-89</u>	Klein ☒ Groot ☐
Motorolie	<u>15,75</u>	Motorolie	<u>15,75</u>
Kwaliteit:		Kwaliteit:	
☒ dexos 1 ☒ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☒ GM-LL-B-025 ☒ ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3 ☒ 5W30	☐ dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ 5W30	☐ dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ 5W30	☐ dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ 5W30
Vorsbescherming koelvloestof	☐	Vorsbescherming koelvloestof	☐
Ja ☒ Nee ☐		Ja ☒ Nee ☐	
☒ Batterij (handzender) ☒ Pollenfilter ☒ Luchtfilterelement ☒ Poly-V-riem ☒ Tandriem ☒ Brandstoffilter ☒ Transmissieolie ☒ Remvloeistof ☒ Bandenreparatieset ☒ Remvoeringen voorachter ☒ Bougies ☒ Koelvloestof	☒ Batterij (handzender) ☒ Pollenfilter ☒ Luchtfilterelement ☒ Poly-V-riem ☒ Tandriem ☒ Brandstoffilter ☒ Transmissieolie ☒ Remvloeistof ☒ Bandenreparatieset ☒ Remvoeringen voorachter ☒ Bougies ☒ Koelvloestof	☒ Batterij (handzender) ☒ Pollenfilter ☒ Luchtfilterelement ☒ Poly-V-riem ☒ Tandriem ☒ Brandstoffilter ☒ Transmissieolie ☒ Remvloeistof ☒ Bandenreparatieset ☒ Remvoeringen voorachter ☒ Bougies ☒ Koelvloestof	☒ Batterij (handzender) ☒ Pollenfilter ☒ Luchtfilterelement ☒ Poly-V-riem ☒ Tandriem ☒ Brandstoffilter ☒ Transmissieolie ☒ Remvloeistof ☒ Bandenreparatieset ☒ Remvoeringen voorachter ☒ Bougies ☒ Koelvloestof
Het Motorhuis Kerketuilen Kerketuilenweg 70 2544 CW Den Haag Tel. 070 - 3098980 Fax 070 - 3098999	Het Motorhuis Kerketuilen Kerketuilenweg 70 2544 CW Den Haag Tel. 070 - 3098980 Fax 070 - 3098999	Het Motorhuis Kerketuilen Kerketuilenweg 70 2544 CW Den Haag Tel. 070 - 3098980 Fax 070 - 3098999	Het Motorhuis Kerketuilen Kerketuilenweg 70 2544 CW Den Haag Tel. 070 - 3098980 Fax 070 - 3098999

A close-up photograph of a car's digital instrument cluster. The display is illuminated with red light and shows three lines of information: the date 'Maa 20 Feb' at the top, the odometer reading '116754 km' in the middle, and a time or timer reading '2:24' at the bottom. To the left of the digital display, a portion of an analog speedometer is visible, showing markings for 180, 200, and 220. The background of the instrument panel is dark.





