

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.6 TDI DSG 7míst...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	141 111 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	15.11.2013	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,1 l		
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Spotřebitelský úvěr; 1.Reg. 11/2013- MY 2014! Garantované 141.111km! Certifikace kvality od TÜV-NORD! Možnost výhodného financování vozu a prodloužené záruky až na 36 měsíců! 12 měsíců záruka AutoCheck v ceně! Zachovalý stav vozu bez koroze po prvním majiteli! Spolehlivý motor a úsporný motor 1.6 TDi bez AdBlue! 7 míst; 7-ti st.aut.převodovka DSG; 2-zónová klimatizace; tempomat; litá kola; parkovací senzory; zatmavená zadní skla; isofix; podélný posuv a polohovací zadní sedadel; VIN: WVGZZZ1TZEW039108; pravidelný servis do 129tkm 9/2023 včetně protokolů STK s doloženými km! Nabízíme výkup vozidla i na protiúčet a prohlídku vozidla na STK! Garance původu; prověříme poč. naj. km spol. CEBIA a CarVertical! Více na www.suprkaravip.cz

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Airbag řidiče, Klimatizace aut. , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Sportovní sedadla, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Záruka, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie



Záruka AutoCheckTOP

VIPBRONZE



MOTOR: všechny vnitřní mazané součástky motoru; těsnění pod hlavou válců, sací potrubí, olejové čerpadlo, rozvodová kola i řemen, setrvačnik.



PŘEVODOVKA a ROZVODOVKA: všechny vnitřní mazané součástky uvnitř převodovky, mechanické součástky uvnitř měniče točivého momentu, el. řídicí jednotka převodovky.



ROZVODOVKA a HNACÍ ÚSTROJÍ: všechny mazané součástky uvnitř rozvodovky/diferenciálu.

12 měsíční záruku získáváte od Suprkara VIP jako bonus. Lze ji prodloužit až na 36 měsíců!



Service-Nachweis 5		Dokumentation der Karosserieprüfung	
Service durchgeführt von: MOCK WERKE ROSSHART DANIEL Stützpunkt - Stützpunkt 52 Weg 1155 Tel: 0471 985721 C.F. RACONAL 88114882P PL 03015400215		Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole: K Kratzer ☐ Beul/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag	
Service durchgeführt am: 06.09.23 bei km-Stand: 128.130		Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐ Beschreibung der Mängel:	
Ihr nächster Service-Termin (nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) oder bei (km-Stand))		Welcher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich? am (Datum) oder bei (km-Stand)	
Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Brennfähigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Halbsenkung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinlass
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referenzflasche
	☐ Staub- und Pollenfiltereinlass
	☐ Zahnriemen
	☐ Zündkerzen
	☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Service durchgeführt am: **24.08.21**
bei km-Stand: **707.200**

Rechnungsnummer: **MECH. WERKSTÄTTE ROSCHATT DANIEL**
St. Anton 53 - Tel. 901130
39024 KALTERN
C.F. PIAZZA 150 W 0611 905731
C.F. ROSCHATT DANIEL
PI. 0301540215

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Brennfähigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Halbsenkung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinlass
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referenzflasche
	☐ Staub- und Pollenfiltereinlass
	☐ Zahnriemen
	☐ Zündkerzen
	☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Service durchgeführt am: **19.05.019**
bei km-Stand: **89.000 KM**

Rechnungsnummer: **792**

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Brennfähigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Halbsenkung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinlass
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referenzflasche
	☒ Staub- und Pollenfiltereinlass
	☐ Zahnriemen
	☐ Zündkerzen
	☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Service durchgeführt am: **03.08.17**
bei km-Stand: **60.000**

Rechnungsnummer: **MECH. WERKSTÄTTE ROSCHATT WALTER**
St. Anton 53 - Tel. 901130
39024 KALTERN
C.F. PIAZZA 150 W 0611 905731
C.F. ROSCHATT DANIEL
PI. 0301540215

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Brennfähigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Halbsenkung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinlass
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referenzflasche
	☒ Staub- und Pollenfiltereinlass
	☐ Zahnriemen
	☐ Zündkerzen
	☐ LongLife Mobilitätsgarantie

Service durchgeführt am: **31.07.15**
bei km-Stand: **30.042**

Rechnungsnummer: **RINNOVO SERVIZIO MOBILITA'**
St. Anton 53 - Tel. 901130
39024 KALTERN
C.F. PIAZZA 150 W 0611 905731
C.F. ROSCHATT DANIEL
PI. 0301540215

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners











