

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,2 TSi 77kW Senzory...
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	140 105 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	25.04.2013	STK	01.12.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 783 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Leasing možný; Spotřebitelský úvěr; Serviska; dovoz D; Parkovací Senzory; Climatronic; Tempomat; Vyhřívaná Sedadla; Senzor tlaku v pneumatikách; Dálkové centrální zamykání; Klimatizovaná příhrádka; CD+AUX+USB; Isofix; ABS+ASR+ESP; Mlhovky; Deaktivace airbagu spolujezdce__Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a §1732 zákona č. 89/2012 Sb.; Občanského zákoníku. Společnost Autobazar AutoDEL s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Klimatizace dvouzónová, El. startér, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací asistent, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané trysky ostřikovačů skla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

historie vozidla				
Deta vozidla				
Identif. vozidla: TMBAB7NE3D0012077				
Datum prodeje: 2013-04-25				
Typ: 953305				
První HK (návní kontrola): 2018-04				
První EK (emisi kontrola): 2018-04				
Fakura	Termín příjezdu	Stav km	C. zakázky	C. faktury
2017-02-04	2017-02-04	8934	21152	21152
2016-08-15	2016-08-15	8626	21843	21843
2016-02-29	2016-02-29	8272	20776	20776
2016-12-28	2016-12-28	7821	21669	21669

Amlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
 Landstrasse 17, 11195 Eiche
 Tel.: 030/9571255 Fax: 030/95715-260
DEKRA
 DEKR386062864

Identif. vozidla: TMBAB7NE3D0012077
 Datum prodeje: 29.12.2023
 Typ: 953305
 První HK (návní kontrola): 2018-04
 První EK (emisi kontrola): 2018-04

Philipp Weis
 Allee 50
 11110

Aufbau AA
 Motor: 8004
 Typ: ANM
 Var.: 00001
 Vers.: 13500+
 kW: 1783
 kg: 1255,04.2013
 Dat. letat. HU: 12/2021
 Prüfer: HU: 000700128

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr.: POF9951000900
 vom 29.12.2023, 11:10
 HU-Prüfziffer: anElaKBU
 Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
 Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
 Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2025.

DEKRA
 Ihr Prüfingenieur
 B.Sc. Paul Kuschhäupen
 Ingenieur und Sachverständiger

Ergebnis:
 Geringe Mängel:
 *4.1.2a (EW)
 Abblendlicht rechts Einstellung zu niedrig
 *4.1.1b (CW)
 Umweltbelastung: Motor ölfleucht

Hinweise:
 -Motorkraum / Neger Wardenerspuren
 -Reifen 2. Achse in Kürze verschlissen
 -Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenz erreicht

Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden um 10:30 Uhr festgestellt und waren um


















Výpis z historie vozidla

Dat. kopírování pro spárování nájezdu:	70804702339
Datum poslední kopie:	18.05.2024 14:47:53
Přístup do:	18.05.2024 09:56:59

1. Základní údaje o vozidle

	VIN TMBAB7NE300012077	 kontrola dat je v pořádku
SKODA	Továrni značka SKODA	Model OCTAVIA
	Druh vozidla osobní	Typ karoserie sedan/vezíkuša
	Objem 1187 cm	Výkon 77 kW


2. Kontrola najetých kilometrů

Platnost výpisu stavu tachometru vozidla obsahující hodnoty získané z dostupných informací systémů spolupracujících partnerů. Účel výpisu je pro účely kontrolní procedury, aby ověřila průběh na transparentní se stavem tachometru či nájezdu.

Doplnění:

V systému není k dispozici všechny údaje tachometru z historie provozu vozidla.

Přehled o vozidle není průběžně aktualizován, což historické údaje tachometru z historie, doplněné dostupnými údaji tachometru, jsou z neregistrovaných, nebo vozidla nejsou dostupné, a aktualizace systému. Tento problém dostupnosti údajů z vozidla, kdy je možný stav tachometru, lze ověřit až do dvou dnů.



© Cebia Dokument vygenerován 20.01.2024 13:21 Stránka 1 z 1/17

3. Přehled historie

Datum	Typ tachometru	Stav	Page
2013	01.01.2013	0 km	Vozidlo vyrobeno
2014	01.01.2014	9 500 km	Kontrola
2015	12.01.2015	39 000 km	Zároveň tachometru
2016	08.01.2016	40 000 km	Zároveň tachometru
2017	01.01.2017	53 000 km	Zároveň tachometru
2023	12.01.2023	139 500 km	Zároveň tachometru
2024	03.01.2024	140 000 km	Kontrola
2025	03.01.2025		Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V evidenci poškození vozidlo z roku 2013 má 30 evidovaných poškození, z nichž 10 je v evidenci poškození vozidla.

© Cebia Dokument vygenerován 20.01.2024 13:21 Stránka 2 z 1/17