KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Seat
Model	Leon	**Model - doplňující informace**	ST 2,0TDi ,110kW, LED,...
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	170 000 km	**Rok výroby**	2014
Datum první registrace	29.04.2014	**STK**	25.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 930 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☐ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☒ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Nehavarované, Servisní knížka, pravidelný servis SRN, Rádio DAB+

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 7x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Síťka mezistěny zavazadlového prostoru, Ski box, Sportovní sedadla, Start/Stop systém, Systém nouzového zastavení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie














www.AutoKulda.cz




Auto Kulda












PASSENGER
AIR BAG
OFF
ON
MEDIA IN



Doplňte palivo.
Dojezd:
70 km
170204
0.0/SET



RADIO
MEDIA
PHONE
MUTE
PÁSMO
STANICE
Radio BEAT
RTI cz DAB1
Radio BEAT - Classic Rock
NÁHLED
NASTAVENÍ
MANUÁLNÉ
VOICE
SOUND
CAR
MENU
HI
AUTO
SYNC



HI
OFF
AUTO
SETUP
SYNC
A/C
HI






16 Nachweise
Service-Nachweise
LongLife Service:
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service
Ölwechsel-Service
Inspektion
Ohne Ölwechsel
Mit Ölwechsel
Zusätzliche Arbeiten
Staub- und Pollenfilter
Luftfilter
Kraftstofffilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
DSG®: Öl und Filter
ATF
HALDEX-Kupplung: (Öl)
Gasfilter und -schläuche
Flüssiggasfilter (Pierfilter)
Zahnriemen
Datum 10.1.18
km: 90311
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: E. Müller
auto liebing
Quedlinburger Str. 78a · 38820 Halberstadt
Telefon 03941 / 25 128 · Fax 27 194
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (I, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung
Ihr Fachbetrieb markiert genden Symbolen:
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag



20 Nachweise
Service-Nachweise
LongLife Service:
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service
Ölwechsel-Service
Inspektion
Ohne Ölwechsel
Mit Ölwechsel
Zusätzliche Arbeiten
Staub- und Pollenfilter
Luftfilter
Kraftstofffilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
DSG®: Öl und Filter
ATF
HALDEX-Kupplung: (Öl)
Gasfilter und -schläuche
Flüssiggasfilter (Pierfilter)
Zahnriemen
Datum 29.1.19
km: 101881
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von: A. Nikitin
auto liebing
Quedlinburger Str. 78a · 38820 Halberstadt
Telefon 03941 / 25 128 · Fax 27 194
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum: Lt Anzeige
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (I, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung der
Abb. 3 Gilt für alle Fahrzeuge und
Ihr Fachbetrieb markiert auf d genden Symbolen:
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag



20 Nachweise
22 Nachweise
Service-Nachweise
LongLife Service:
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service
Ölwechsel-Service
Inspektion
Ohne Ölwechsel
Mit Ölwechsel
Zusätzliche Arbeiten
Staub- und Pollenfilter
Luftfilter
Kraftstofffilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
DSG®: Öl und Filter
ATF
HALDEX-Kupplung: (Öl)
Gasfilter und -schläuche
Flüssiggasfilter (Pierfilter)
Zahnriemen
Datum 01.11.2019
km: 120.105
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
AUTOHAUS West
OPEL
Autohaus Quedlinburg - West GmbH
Westerhäuser Str. 23, 06484 Quedlinburg
Tel. (0 39 46) 7 79 16 - 0, Fax 7 79 16 19
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (I, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung
Abb. 4 Gilt für alle Fahrzeu
Ihr Fachbetrieb markier genden Symbolen:
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag



24 Nachweise
Service-Nachweise
LongLife Service:
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service
Ölwechsel-Service
Inspektion
Ohne Ölwechsel
Mit Ölwechsel
Zusätzliche Arbeiten
Staub- und Pollenfilter
Luftfilter
Kraftstofffilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
DSG®: Öl und Filter
ATF
HALDEX-Kupplung: (Öl)
Gasfilter und -schläuche
Flüssiggasfilter (Pierfilter)
Zahnriemen
Datum 30. 1. 2020
km: 123 590
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
AUTOHAUS West
OPEL
Autohaus Quedlinburg - West GmbH
Westerhäuser Str. 23, 06484 Quedlinburg
Tel. (0 39 46) 7 79 16 - 0, Fax 7 79 16 19
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (I, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfu
Abb. 5 Gilt für alle Fa
Ihr Fachbetrieb ma genden Symbolen
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag



26 Nachweise
Service-Nachweise
LongLife Service:
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service
Ölwechsel-Service
Inspektion
Ohne Ölwechsel
Mit Ölwechsel
Zusätzliche Arbeiten
Staub- und Pollenfilter
Luftfilter
Kraftstofffilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
DSG®: Öl und Filter
ATF
HALDEX-Kupplung: (Öl)
Gasfilter und -schläuche
Flüssiggasfilter (Pierfilter)
Zahnriemen
Datum 27.01.2021
km: 141 661
Rechnungsnummer: 1476740
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
OPEL
Autohaus
Quedlinburg-West GmbH
Opel-Vertragshändler
Westerhäuser Straße 23
06484 Quedlinburg
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (I, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung
Abb. 6 Gilt für alle Fahrzeu
Ihr Fachbetrieb markier genden Symbolen:
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag


28 Nachweise
Service-Nachweise
LongLife Service:
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service
Ölwechsel-Service
Inspektion
Ohne Ölwechsel
Mit Ölwechsel
Zusätzliche Arbeiten
Staub- und Pollenfilter
Luftfilter
Kraftstofffilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
DSG®: Öl und Filter
ATF
HALDEX-Kupplung: (Öl)
Gasfilter und -schläuche
Flüssiggasfilter (Pierfilter)
Zahnriemen
Datum 09.09.2021
km: 147201
Rechnungsnummer: 1477766
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
OPEL
Autohaus
Quedlinburg-West GmbH
Opel-Vertragshändler
Westerhäuser Straße 23
06484 Quedlinburg
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service: Lt. Anzeige
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (I, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prü
Abb. 7 Gilt für al
Ihr Fachbetrieb genden Symbo
Kratzer
Beule
Lackschä
Steinsch









Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz