

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	198 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,4 TGi Klima,Serviska
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	CNG	Výkon	81 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	173 000 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	30.10.2014	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Itálie	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 850 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Nehavarované. Zaslání VIN karoserie na vyžádání. Garance ujetých Km. Garance původu vozidla. Certifikát Cebia. Možnost prohlídky v autorizovaném nebo Vámi vybraném servise. Možnost prodloužené záruky na mechanické a elektronické části vozidla. Vyřízení leasingu i úvěru ihned na místě. Vyřízení veškerých dokladů k přihlášení vč. STK a emisí na místě. Protiúčet i výměna možná


KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, ESP, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač


KARTA VOZU



Fotografie


















Attestato n° 5

Si / no. Interventi eseguiti:	Si / no. Interventi supplementari - sostituzione di:
☐ Cambio dell'olio	☐ AdBlue®
☒ Ispezione	☐ Liquido dei freni
☒ con cambio dell'olio motore	☐ Filtro del carburante per i motori diesel
☒ con interventi di ispezione ampliati	☐ Filtro del gas
☐ Utilizzo di olio motore LongLife	☐ Olio del cambio: DSG®, ATF
☐ Controllo della carrozzeria	☐ Olio della frizione Haldex
☐ Si consiglia la riparazione	☒ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☐ Bomboletta del sigillante
Intervento effettuato il: 12/11/20	☒ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline
Chilometraggio: 112.762	☐ Cinghia dentata
Numero della fattura:	☐ Candele di accensione
Intervento effettuato da:	Garanzia di mobilità LongLife:
744 30609 CARROZZERIA TIGLIO S.R.L. CALCINARA (PI)	
Timbro dell'officina:	Timbro del rivenditore Volkswagen
Prossima scadenza per la manutenzione	
Intervento di manutenzione	Interventi supplementari
☐ In base all'indicazione	

Documentazione



Fig. 7 Esempio valido

L'officina segnala nell'x Graffio

È stato rilevato qualto?

Descrizione del difetto

1 WVWZZZAUZFP020373 5G13EX CPWA

2 5G13EX Golf 1.4 PRL LC9A TW TSI M6F CPWA CLBMTCN81 KW

3 X4C B0A C2L G0K HX3 J0S DQ0 Q2J
1AS 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TM5
3S0 3U1 Q14 I8D 8GU 8ZH
1KE 1ZE - G01 7MM
0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N3B 5MB

4 8RM 2JB E0A 0AD 0BA 2UA 2G7
1JA L03 0YH

VG1 010 S401/2014

CPW 012403